
الكافافافا

حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار التغير والحولات الكهربية



إعداد معجّ فريرمجر في المحكى موجه الكه طاء العلى بالتعليم الصناعى

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف

طبعة 1991

يشم لتبنز الجحال عين

كلهة حق وشكر

احمد الله على ثقة الجميع في كتابى الكهرباء العملية ونظرا لنفاذ الطبعة السابقة فقد قمت بتزويد هذه الطبعة الجديدة بمعلومات وبيانات متعددة لم تكن في الطبعة السابقة حيث وجدت فيها ما يفيد كل من يعمل في هذا المجال وانى ادعو الله أن بوفقنى دائما لخدمة جميع السادة الزملاء وأن أكون عند حسن الظن بى من الجميع .

مع تقديم خالص التحية لكل من ساهم وكانت له لمسة منية او علمية في هذه الطبعة

السادة ادوار غبريال خبير بالتعليم الصناعي

بشير أمين محمد الجندى سيد أمين سيد وكيل القاهرة الفنية بالقبة موجه كهرباء بالجيزة لبيل عبد الفتاح احمد محمد خلبفة وكيل القاهرة الفنية بالقبة وكيل الجيزة الكهربية

الزميل محمد فريد

كلمة حق وشكو

الحيد الله عسلى ثقة الجيم في كتابى الكيرناء العيلية ونظرا لنداء العليمة السابقة فقد تبت بتزويد هذه الطبعة الجديدة بيملوبات وبياتات بتددة في ألم تكن في الطبعة السابقة هيث وجدت فيها ما بنيد كل من يعسل في عدا الحسال وانى ادعو الله ان يوفقني دانيا لخدسة جيم السيادة الزيادة وان الكون عند حسن الكن بن بن الجميع .

مع تقديم كالمن التحية لكل من ساهم وكانت له الساة عنية الواعلية في هذه الطبعة

السادة الدوار فيرسال غير بالتعليم السناء

المن أمسين مدمد الجندي وكال العلم ة العنية بالعدة المسل عبد الفتاع وكال العام ة العدة بالعدة mil long unit

neat Zende Menie

leat and chil

الزمل

تعریف عربی انجلیزی

Cable lug ا نهایة کابل Terminal Lug نهاية موصل صندوق تفريغ بواطDividing box توزيع كابلات تحت الأرض Underground distribution Motor محرك كهربي A. C. motor محرك تيار متغير محرك تيار مستمر D. .C. motor محرك تنافري Repalsion motor محرك شراجا Schrage motor محرك بطقات انزلاق Slip - ring motor محرك قفص سنجاب Squirrel - cage motor محرك عام Universal motor Dynamo مولد کهربی محطـة توليد Generating station Substation محطة فرعية محطة محولات Transformer substation Switch board لوحة توزيع In - Series على التوالي In - Parallel على التوازي Collector shoe عضو توزيع Commutator عضو توحيد تيار متفير Alternating Current Direct current تيار مستمر

Filament Lamp عاده مصباح فلورسنت Fluorescent Lamp مصباح زئبقی Mercuy - vapour Lamp مصباح صوديوم Sodium - vapour Lamp Fuse منتاح عاده Tumbler switch مفتاح بسكين سلم Double - throw switch ضاغط جرس Button switch Knife Switch مفتاح سكينة مأخ تيار بريزة Socket - outler Ballast ملف خانق هحول جرس Bell transformer Starter یادیء تشغیل Trembling bell جرس رنان Buzzer جرس طنان مفتاح توقیت Time Switch مفتاح تلامس بقاطع تلقائي Contactor منتاح عاكس Reversing Switch مفتاح قاطع زيتي Oil circuit breaker Busbar موصل تضبان رئيسية موصل خط هوائي Overhead line برج شد الأسلك Tower

. تعریف عربی انجازی

igualdi Zhi

pul sids 3

Terminal Lug ight seaml صندوق اغريغ بواط Dividing box المانان توزيع كالملات تحت الارغن Underground distribution Motor -4-12 24 20 A. C. motor ينار متغير A. C. motor Repalsion motor & start dista Schrage motor la a da a iale with live. Slip - ring motor محرك تنص سنحاب Squirrel - cage motor Lette alla motor miversell angle Zon Dynamo Generating station and a Line Substation Language and same Vi Transformer substation lest bing Switch board n - Series and the علي التوازى n - Parallel Collector shoe site shing Exch Commutator Alternating Current in Just

Direct current

Filament Lamp alco Gine Lamp مصباح فالورسنت Fluorescent Lamp Mercuy - vapour Lamp . of all a contact Sodium - vapqur Lamp gomest. Fuse Tumbler switch 122 - Lis and may may Double - throw switch Button switch Knife Switch 315 - Lin Socket - outler - 5 11 1 1 1 1 1 ملف خانق Ballast Bell transformer المعملة - وعالم Starter جرس رسان Trembling bell are dilo Buzzer Time Switch Time Switch

بنناح تلاس بتباطع المقاني

وقفاح عاملع زيتي

Reversing Switch, Ste Plain

Oil circuit breaker

Busbar in in the same

Overhead line , and bearbayo

to the Windle 19woT

Contactor

مفكرة سريعة

تعريف وهدات القياس الكهربية دابها قعالا

تنقسم المادة بالنسبة لمرور التيار الكهربى فيها الى نوعين فليفا

عو وحدة عباس التوة الدادمة الكيرية (في خلا لم وهدة عادل التوا

وهي المادة التي تسمح لمرور التيار الكهربي فيها ، وهي أيضا المادة التي تحتوى على الكترونات حرة ، وقد تخلف هذه المادة فيما بينها بدرجة جودة توصيلها للكهرباء حيث تجد أن الفضة وثلا تعتبر أجود المواد توصيلا للكهرباء ثم باقى المواد حسب جودة التوصيل . الله المالي المالية المالية

٢ _ مادة عازلة:

وهي المادة التي تقاوم مرور التيار الكهربي فيها - وهي أيضا تختلف فيما بينها بدرجة عزلها حيث نجد أن الميكا الصلبة أجود المواد العازلة ثم تأتى بعد ذلك باقى المواد حسب جودة العزل . Miles wanter because here

المقاومة والكهرباء:

يمكننا القول بأن المقاومة هي خاصية المادة المقاومة لمرور التيار الكهربي ، ووحدة هذه المقاومة هي الأوم (واحد اوم التي تبديها الدائرة التي على طرفيها فرق جهد واحد فولت بحيث يكون التيار المار في هذه المادة الكبرسة ، اي أن عامل القدرة يتعلق بالفرق المحمد (يما عما و ما المعمد وهو ساوى دانما في عبدته اسل من واحد م حدة عليه عنا عنه واقلا

عذا الم صل بقداره واحد نوات .

exemple 2) (His : Hade - The & Hillage)

يمكننا القول أن المقاومة النوعية للمادة هي (مقاومة موصل طوله واحد سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد سنتيمتر مربع في اتجاه مرور التيار) .

القطرة المستفاد بها وتقاس حهاز الوالمنز وهي أقل من القد ة ويرمز لها (ع) وهي تتناسب طرديا مع الطول وعكسيا مع مساحة مقطع الموصل _ فاذا كانت (م) رمز المقاومة ، (ل) رمز طول الموصل ، (س)رمز مقطعه يكون قانون المقاومة كالآتى : flac a liella ... i :

تعريف وحدات القياس الكهربية وليريها و ماليا

on is a muse to

تنقسم المادة بالنسبة لمرور التيار الكيرس غيدا التي نود : تطافقا

هو وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية (ق.د.ك) وهو مقدار القوة الدافعة التي تحدث تيارا شدته واحد أمبير مع موصل مقاومته واحد أوم .

التي تحتوى على الكترونات حرة ، وقد تخلف هذه المادة عيما رفزية والمالة

هو الوحدة التى تقاس بها شدة التيار الكهربي وهو عبارة عن التيار الذي يمر في مقاومة مقدارها وأحد أوم وفرق جهد بين طرفيها مقداره واحد مولت .

وهي المادة التي تناوم مرود النيار الكورس فيها - وهي ايضا: تها

هو الوحدة العلمية لقياس المقاومة وهو عبارة عن مقاومة الموصل الذي يصلح لمرور تيار كهربي شدته واحد أمير أذا كان فرق الجهد بين طرفي هذا الموصل مقداره واحد فولت .

بالنا القول بأن القاومة مي خاصية المادة القاومة في قال الماعة

هو جيب تمام زاوية الوجه بين موجه التيار وموجه الضغط في الدائرة الكهربية ، أي أن معامل القدرة يتعلق بالفرق الوجهي بين الضغط والشدة وهو يساوى دائما في قيمته أقـل من واحـد صحيح ويرمز له (جتاه) ويساوى (القدرة الفعلية ب القدرة الظاهرية) .

واحد سنتيمتر ومساحة عنطمه واحد سانيمتر مرس في أنطاه ورود النام ا


هى القدرة المستفاد بها وتقاس بجهاز الواتمتر وهي أقل من القدرة الظاهرية لأن هناك جزء من القدرة الظاهرية يفقد في التغلب على المقاومة التأثيرية والاستاتيكية وتساوى (ض بش بجتاه).

القدرة الظاهريـة:

وهى أكبر من القدرة الفعلية المستفاد بها وتقاس بالفولت أمسير وتساوى (ض×ش) .

جدول قانون أوم والقدرة

	من الدمي	ساب کل	ول يمكن ح	هذا الجد	طريق	عن
-		Sandy !	ن ألسسان و	ط = غولد	الضفه	قيمة.
14				التيار =		
هما ما يقه	رض الال	undi tento	× 24 cus	ية ـ اوه	المقاو	قيمة
1	四九 24		1 112	: <u>=</u> وات	القدرة	قىية



على هذا يكون قانون أوم كالآتى :
المين المينية المينية الكبرينة كسب المرونيا و النطق وفي بهذه المالات بختل التوانن المينية الشيال .

والابتراك ويبكن أن نصل لدرجة الشيال .

التاثم بحدوث حروق :

في بعض الحالات يفتج عند الاصالة بحدوث عونس عيض نتيجة وحلة عصر أو ارفى أو بنعل التأثير الحراري للتبار بعبه = - - = س

من طريق هذا الجدول يكن حساب كل من الآتى

عملى الانسان تياية ما لنفيدا فيد - ا

y and into thele -

كثيرا ما يتعرض الانسان لصدمة كهربية نتيجة اتصال أي جزء من جسمه مع موصل تيار كهربي غير معزول الأمر الذي ينتج عنه الآتي :

- ١ _ تأثير التيار على القلب .
- ٢ _ تأثير التيار على الجهاز العصبي ٠
- ٣ _ تأثير التيار بحدوث حروق نتيجة تواجد قوس كهربي .

التأثير عسلي القلب:

في حالة تأثير الصدمة الكهربية على القلب تحدث حالة الوناة لأن مرور التيار بشدة معينة عن طريق القلب يزيد من عمل القلب زيادة كبيرة جـدا فيعمل القلب دون انتظام الى درجة الارداق ثم يتوقف .

وتسمى هذه الحالة بوهج نجوات القلب وهى تؤدى الى الموت نورا ، ويلبغ حدة شدة التيار المسموح بها للقلب ما يقرب من ٢٥ مللى أمبير الى ٧٥ مللى أمبير وحسب الظروف التى تحدث فيها الصدمة الكهربية ولمدة ٣٠ ثانية .

التأثير على الجهاز العصبى:

كثيرا ما ينتج من الصدمة الكهربية حسب ظروفها وقيمة تأثيرها على الجهاز العصبى حيث يتأثر السمع أو النطق وفي بعض الحالات يختل التوازن والادراك ويمكن أن نصل لدرجة الشلل .

التأثير بحدوث حروق:

في بعض الحالات ينتج عند الاصابة بحدوث قوس كهربى نتيجة وصلة تصر أو أرضى أو بفعل التأثير الحرارى للتيار .

in = in x n = ielm

والاصابة بالحروق الناتجة على القوس الكهربي ليست مميتة ولكن ربمة ينتج عنها بعض التشوهات الخطيرة وقد يحدث الاحتراق بالتأثير الحراري للتيار في حالة الضغط العالى اذ انه من المكن في هذه الحالة مرور تيار كبير جدا خلال الجسم يجعله في بعض الحالات يصل لدرجة التفحم .

القبار الكهربي في معدن خاص ذو مقاوية خاصة تغناسب والفرض المطلوب -

نعرف أن التيار الكهربي ينقسم الى نوعين هما:

ا _ تيار ثابت القيمة والاتجاه وهو التيار المستمر وهــذا التيــار لا يتعامل مع طرف الأرض .

٢ _ تيار متردد وهو متفير التيمة والاتجاه وهذا التيار يتعامل مح طرف الأرض .

لذا نجد أن التيار المستمر أقل خطرا من التيار المتغير وبالذات في حالة ما يكون تردد التيار المتغير ٥٠ ذبذبة في الثانية حيث يحدث في الانسان تصلب في العضلات ويجعل المصاب من الصعب عليه التخلص من التيار الكهربي وبذلك يستمر فترة طويلة بدرجة خطيرة .

ولكن كلما ارتفع تردد التيار المتغير تقل خطورته حيث نجد مثلا التردد العالى الموجود في محطات الارسال للاذاعة غير ضار نتيجة الأثير السطحى ولكن يكبن خطره فقط في امكانه اجداث حروق في جسم الانسان .

لذا ومن الشرح السابق وجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الانسان منخطر الكهرباء باستعمال الوقاية وسلك الأرض ،

ا -- تدرة الجهاز

7 mined thing 3 .

الإ - جدة التيار في الجي أو .

3 - sales the Hodele of the thereof

c - I lilea I Mis His Hauli .

التاثيرات الكهربية في حياتنا العملية

ينتم عندا في الشوعات الفيلية وقد إحدث الاحراق اله

التاثير الحسراري: في التأثير الحرارى تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية بمرور التيار الكهربي في معدن خاص ذو مقاومة خاصة تتناسب والفرض المطلوب _ حيث يمكن القول انه عندما يمر تيار كهربي في سلك ذو مقاومة تتولد غيه حرارة ظاهرة يمكن إدراكها بالحس

وتتوقف عملية السخانات والدغايات وغيرها من أجهزة التسخين على هذه الخاصية مع العلم بأن الحرارة المتولدة في هذه الأجهزة تتناسب مع الآتى:

- ١ زمن مرور التيار في جهاز التسخين ويقدر بالثواني .
 - ٢ _ مربع شدة التيار في جهاز التسخين .
- ٣ _ مقدار مقاومة السلك المستعمل في عملية التسخين بالجهاز .
- ع _ استعمال رقم ثابت متداره (۲۶۰ر۰) .

من هذه البيانات يمكن استعمال وتكوين قانون تقدير الحرارة المنبعثة من أي جهاز تسخين براد الاستفادة منه .

القلبانون : الله قمعة الما يا المالة المالة

قيمة درجة الحرارة = ٢٤.ر. × الزمن × مربع شدة التيار × مقاومة اللف = سعرا كما يمكن تحديد مواصفات السلك المستعمل في جهاز التسخين من حيث طوله ومساحة مقطعه من المواصفات الآتية : والمناسبة

- ١ _ قدرة الحهاز .
 - ٢ _ ضفط الينبوع .
- ٣ _ شدة التيار في الجهاز .
- ١٠ مقاومة المتى الطولى من السلك المستعمل .
 - المقاومة الكلية للف الجهاز .

من البيانات السابقة وعن طريق قانون القدرة يمكن الحصول على شدة تيار الجهاز ثم عن طريق قانون اوم يمكن معرفة مقدار المقاومة الكلية للجهاز وباستخدام جدول اسلاك النيكل كروم يمكن التوصل الى كل من طول السلك بعد معرفة مقاومة المتر الطولى منه وكذا مساحة مقطعه وفقا لشدة التيار .

التأثير المناطيسي

فى التأثير المغناطيسى حيث يمكن بواسطة التيار الكهربى الحصول على مجال مغناطيسى ويتم هذا بمرور تيار كهربى فى ملف من سلك معزول يتناسب من حيث مقاومته وقيمة التيار المار به ويكون قلب هذا الملف قضيب أو رقائق من الصل باو الحديد .

فعند مرور التيار الكهربى في المنف تتولد المجالات المغناطيسية في القلبه الحديدي مع ملاحظة أن قيمة وأتجاه هذه المجالات تتناسب مع قيمة وأتجاه التيار المار في الملف _ والعكس غانه يمكن الحصول من المجال المغناطيسي على تيار كهربي حيث تتول النظرية (اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية بالتعامد عليها تولذت في هذا الموصل قوة دافعة كهربائية) .

ويستعمل التأثير المفناطيسى في حالات كثيرة في حياتنا الصناعية والمدنية منها المولدات والمحركات والمحولات وكذا الأجراس وبعض أنواع المفاتيح الاوتوماتيكية والأوناش الكهربية وغيرها .

عبد مع مناسلا الما الما الكنوائي على علم من والعدال المد

السال أوند من بدل عن ماريتها استنار اللوة الدال الكويدة عاد ادارة

في التأثير الكيمائي يستعمل التيار الكهربي في عمليات التحليل والنكاشة وعمليات شحن البطاريات السائلة عي أن يكون التار المستعمل في هدفه العمليات تيارا ثابتا أي مستمر أو ينبوع بتيار متغير ثم يوحد عن طريق أجهزة توحيد التيار — والعكس غانه مكن الاستفادة من التفاعل الكيمائي للحصول على تيار كهربي مثل ما يحدث في اعمدة الثانوية .

مولدات ومحركات التيار المستمر

تعتبر مولدات التيار المستمر احدى مصادر هذا التيار حيث يوجد مصادر اخرى مثل الأعمدة الجافة والبطاريات الثانوية وعمليات توحيد التيار المتفير .

ويعتبر مولد التيار المستمر في حد ذاته آلة تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية ، فعندما يراد الحصول على تيار مستمر لابد من أن تتوافر الأسباب الآتية:

۱ - تواجد الموصل وهو عبارة عن ملف من سلك نحاس معزول ٠
 ٢ - تواجد مجال مغناطيسي دائم ٠

٣ _ تواجد وسيلة ميكانيكية اما لتحريك الموصل أو تحريك المجال المغناطيسي .

وعلى هذا يكون الحصول على تيار من موند التيار المستمر قد بنى عاى النظرية التى تقول اذا قطع موصل مجال مغناطيسى او اذا قطع مجال مغناطيسى موصل تتولد فى هذا الموصل قوة داغعة كهربية لأن هذا المجال عند قطعه للموصل يؤثر على الالكترونات الحرة لذرات معدن هذا الموصل قتندغع فى اتجاه واحد من احد طرفى الموصل الى الطرف الآخر وبذلك يصبح الطرف الذى تتجه اليه الالكترونات موجب التكهرب والطرف الذى تتجه منه الالكرونات سالب التكهرب وينشأ بين الطرفين قوة دافعة كهربية تعمل على امرار تيار فى الموصل فى اتجاه عكسى لاتجاه الالكترونات هذا اذا كانت الدائرة منفلة .

بعد هذا يجب ان نعرف انه لابد من تواجد مغناطيسية ثابتة في حديد القطاب المولد كي يبدا عن طريقها استنتاج القوة الدافعة الكهربية عند ادارة عضو الاستنتاج ثم تغذى ملفات الاقطاب من هذا التيار المستنتج عن طريق منظم غولت يتحكم في قيمة الفولت المفذى لملفات الاقطاب فنتحكم في قيمة المجال وبالتالي نتحكم في قيمة الاستنتاج مع ملاحظة أن التيار المستنتج في مولد التيار المسمر هو تيار متغير والسبب هو دخول ملفات عضو الاستنتاج تحريجيا في مجال الاقطاب ثم تبدأ الخروج منها وتكرر هذه العملية تحت كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ولكن عن طريق كل من الفرش وعضو التوحيد بمكن تثبيت قيمة واتجاه هذا التيار وبذلك نحصل على تيار مستمر م

هذا وتعتبر الأجزاء الأساسية التي يتكون منها كل من المولد والمحرك واحدة ولكن تسمى مجموعة القطاعات النحاسية في المولد بعضو التوحيد لانها مع الفرش توحد التيار وتسمى في المحرك بعضو التوزيع لأنها توزع التيار على ملفات عضو الاستنتاج .

اهم الأجزاء التي يتكون منها محرك التيار المستمر هي :

١ ـــ دائرة التنبيه . ٢ ـــ دائرة الاستنتاج . ١ ـــ دائرة الاستنتاج . ١ ـــ درشات التغذية .

دائرة المراد المراد المدينة والمراد عبو عبو المرادة ال

تتكون دائرة التنبيه من جزئين هما حديد الاقطاب وملفات الاقطاب أما حديد الانطاب فهو عبارة عن عدد زوجى من القلوب الحديدية مثبت بالسطح الداخلى لهيكل المحرك أو جسم المحرك المصنوع من الحديد أو الزهر المسبوك ويسمى بحامل الاقطاب وهو يعتبر جزء من الدائرة المفناطيسية للمحرك لانه يتهم دائرة الاقطاب وتختلف طريقة تثبيت الاقطاب الحديدية مع حامل الاقطاب فهى تتم اما بطريقة مسامير قلاووظ أو بواسطة التثبيت الفنفارى أو بالطريقتين معا . أما ملفات الاقطاب فهى تتكون من ملك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب ملك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب ملئات الاقطاب يكون بالتوالى مع مراعات مرور التيار فى كل ملف لتكوين القطبية (شمالى حبوبى) فيكون مرور التيار فى الملف الشحمالى عكس مروره فى الملف الجنوبى يراعى فى المولدات أن القلب الحديدي للقطب يكون عبارة عن كتلة من الحديد حتى يمكن الاحتفاظ بجزء من المجال بها .

عضو الاستنتاج:

يتكون عضو الاستنتاج من مجموعة رقائق من الصاح مجمعة مع بعضها على محور المحرك وهو عمود من الصلب ويوجد بهذه الرقائق مجارى طولية بسطحها الخارجى اما ان تكون منتوحة او نصف مقفلة وفائدة هذه المجارى هى وضع ملفات عضو الاستنتاج بها وهى عبارة عن عدد من الملفات من سلك النحاس معزول لها ايضا مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب حالة المحرك _ كما يوجد على محور المحرك مجموعة من القطاعات النحاسية مجموعة مع بعضها ومعزولة كل قطعة عن الأخرى وعن المحور تسمى هذه

By same Municipy

القطاعات اعضو التوزيع) أما نوع العزل الموجود بين كل قطعة واخسرى هو رقائق الميكا الصلبة لتحمل عملية الأحتكاك اما نوع العزل الموجود بسين مجموعة القطاعات وجلبة التجميع ففى الميكانيت المرنة لسهولة تشكيلها فى العزل الداخلى هذا وتلحم أطراف ملفات عضو الاستنتاج البدايات والنهايات في قطاعات عضو التوزيع بطريقة معينة حسب المبين بعد .

الفرش:


يختلف تكوين الفرشة من حيث المادة والحجم حسب قدرة المحرك او المولد فنجدها في المحركات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن قطعة من الكربون الجيد التوصيل للكهرباء توضع في مكان يسمى (بيت الفرشة) وهو مثبت في حامل موجود في احد غطائي المحرك وفائدة الفرش في المحركات هي نقل التيار الى قطاعات عضو التوزيع لتّغذيـة ملفات عضو الاستنتاج أما في المولدات فهي تجميع التيار المستنتج في ملفات عضــو الاستنتاج عن طريق قطاعات عضو التوحيد لتفذية الدائرة الخارجية (الحمل) بالتيار لذا نجد أن فائدة الفرش في المحرك عكس فائدتها في المولد كما انه يتوقف عدد الفرشات في المحرك على عدد الأقطاب فاذا كان المحرك ذو قطبين (جنوبي _ شمالي) كان عدد الفرشات اثنين واحدة جنوبية والأخرى شمالية اما اذا كان المحرك ذو اربعة اقطاب اى قطبين جنوبي وقطبين شمالي كان عدد الفرشات أربعة بحيث توصل الفرشة الأولى مع الثالثة (جنوبي) والفرسة الثانية مع الرابعة (شمالي) هذا ولوضع الفرش وضع خاص يقارن بالنسبة لمحور الأقطاب ويتوقف على هذا الوضع نوعية لحام اطراف لمفات عضو الاستنتاج مع قطاعات عضو التوزيع - اما المحركات والمولدات الكبرة يكون تكوين الفرش من الكربون والنحاس معا . shy It- Tilly

لف عضو الاستنتاج

قبل أن نبدا في عمليات لف عضو الاستنتاج سواء عن طريق لمفات ثم تجهيزها على الفورمة الخشبية أو عن طريق اللف اليدوى يجب تنفيد الآتى : الله الله السابق .

الاستنتاج وهي موجودة في قطاعات عضو التوزيع وذلك من بقايات اللحام السابق ثم خرط عضو التوزيع خرطا ناعما لتسوية سطحه ثم اعادة عزل المجارى وتغليج قطاعات عضو التوزيع .


الأحسراء الهاسة





- ١ ــ من التطب قبل التخديم .
 - ٢ _ مك القطب بعد التخديم .


- ه _ قطاع في منو
- توزیے . 7 _ تطعة من قطاعات
 - عضو التوزيع .















الاختبارات اللازمة

قبل أن نبدا في لف عضو الاستنتاج يجب أولا تفليح قطاعات عضو التوزيع وخرط سطحها الخارجي أذا لزم الأمر ثم الاختبارات الآتية كما هو موضح بالرسم:

- ١ _ اختبار كل تطعة عضو توزيع مع المحور .
- ٢ _ اختبار بين كل قطعة عضو توزيع والقطعة المجاورة لها يمين ويسار .
 - ٣ _ اختبار اطراف الملفات مع الحور .
 - إلا الاختبار بعد اللحام ببن القطاعات والمحور .



الارتباط بين أجزاء المرك

للف عضو الاستنتاج يجب التعرف على البيانات الآتية :

- ١ _ عدد الأقطاب .
- ٢ _ عدد مجارى عضو الاستنتاج .
- ٣ _ عدد قطاعات عضو التوزيـع .

- عدد الفرش . نظاا ظیاما حدد الفرش .
- ه موضع الفرش بالنسبة للأقطاب .

الارتباطات المتحدثات والمتحدثات

أولا: هناك ارتباط بين الأقطاب والفرش وهو نوعين :

(۱) ارتباط عددی فاذا کان المحرك ذو قطبین شمالی وجنوبی کان له فرشتین واحدة شمالی والاخری جنوبی واذا کان له أربعة أقطاب یکون عدد الفرش أربعة وهكذا .

(ب) ارتباط موضعى بالنسبة لمحور كل من الأقطاب والفرش لتحديد لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج في قطع عضو التوزيع وهو أما أن يكون المحورين متوازيين أى وضع الفرش أمام منتصف القطب ويكون لحام الأطراف في منتصف خطوة الملف وأما أن يكون المحورين متعامدين فيكون اللحام أمام مجرى البداية .

ثانيا: هناك ارتباط بين كل من عدد قطاعات عضو التوزيع وعدد مجارى عضو الاستنتاج لتحديد عدد الموصلات التى يلف بها كل ملف وذلك عن طريق قسمة عدد القطاعات على عدد المجارى فاذا كان عدد القطاعات يساوى عدد المجارى كان الناتج موصل واحد للف الملف واذا كان عدد القطاعات ضعف عدد المجارى كان الناتج موصلين للف الملف .

ثالثا: الارتباط بين كل من الخطوة القطبية والخطوة الخلفية وسنيين هذا في طرق اللف .

الحصول على الخطوة القطبية من قسمة عدد مجارى عضو الاستنتاج على عدد الاقطاب .

الحصول على الخطوة الخلفية من قسمة عدد الموسلات الكلية بعدد الاقطاب ويجب أن يكون الناتج فردى العدد .

كما يمكن الحصول على الخطوة الخلفية من (الخطوة القطبية x عدد موصلات المجرى) + 1 هذا ولكل من الطريقتين السابقتين للخطوة الخلفية استعمال خاص سنبينه في طرق اللف .

التحضير لعملية اللف

بعد تنظیف عضو الاستناج من بقایا اللف القدیم واختبار عضو التوزیع للتأکد من سلامته نبدا فی تجهیز الآتی:

١ _ السلك اللازم لك الملفات . ٢ _ حامل لبكرة السلك .

٣ _ النورمة اللازمة . ٤ _ حامل الفورمة .

٥ _ جهاز آغو أو مصباح اختبار . ٦ _ كاوية لحام مناسبة .

٧ - مطرر لحام والقصدير . ٨ - مطواه مناسبة .

٩ _ قطعة شريط قطن . ١٠ _ قطعة دوباره مناسبة .

لف الملفات له طريقتين اما لف يدوى واما باستعمال الفورمة :

طرق لف اللفات

اولا: اذا كان اللف يدوى نتبع الآتى:

ا _ نبدا بوضع طرف بداية الموصل أو الموصلين حسب ما يحتويه النف من الموصلات في أى مجرى من مجارى عضو الاستنتاج ثم نتجه بالسلك الى اليمين بمتدار خطوة الملف العملية ندخل بالموصل في المجرى ونكمل عدد لفات الملف .

٢ _ بعد الانتهاء من لف الملف الأول نبدا ببداية الملف الثاني من مجرى نهاية الملف الأول وحسب خطوة اللف نكمل عدد لفات الملف الثاني .

۲ _ بعد الانتهاء من لف الملف الثانى نبدا ببداية الملف الثالث من مجرى نهاية الملف الثانى وحسب الخطوة نكمل عدد لفات الملف وهكذا حتى نكمل اللف .

ثانيا اذا كان اللف باستعمال الفورمة نتبع الآتى:

استط جانب البداية للملف الأول ولا تسقط النهاية ثم بداية الثانى والثالث والرابع حتى تصل الى المجرى المفروض اسقاط فيها نهاية الأول واسقط بداية ملف وفوقه نهاية الأول ثم اسقط بداية ملف وفوقه نهاية الثانى وهكذا حتى يكتمل لف عضو الاستنتاج .

مضو استنتاج يحتوى على ١٢ مجرى وعدد اللامات ١٢ وعدد بيانات اللف الأقطاب ٢ قطب .

سوف نشرح خطوات تقسيم عضو الاستنتاج لاعادة لفه وفي هذا المثال يمكن أن نقول أن الملف سيلف بسلك واحد وعدد لفات معينة .

> اما خطوة الملف العملية فبي : = عدد مجاري عضو الاستنتاج ن الأقطاب

= ۱۲ ÷ ۲ = ۲ مجسري

وعلى هذا يكون استاط الملفات بالطريقة الآتية:

مجرى بداية اللف مجرى نهاية اللف

الأول : ١ _____ ٢

الثاني: ٦٠ الثاني:

الثالث: ١١

الرابع: } _____

الخامس: ٩ ----

السابع: ٧ ____


الثَّامِن : ١٢ _____

التاسع : ه _____

العاشر: ١٠ _____

الحادي عشر: ٣ - ____ ١

الثانى عشر : ٨ ____



بعد ان تعرفنا على طرق اسقاط الملفات يجب ان نعرف بأن الأطوال المستقيمة من الموصل والموجودة داخل المجرى تعتبر هى الجزء الفعال الما الأجزاء خارج المجرى ما هى الا مكملة المدائرة الكهربية بين موصلين احدهما غى مجرى والآخر فى مجرى ثانية والمسافة الموجودة بين الموصلين تسمى بخطوة الموصل وهى غير خطوة الملف _ فاذا كان عدد مجارى عضو الاستنتاج يساوى عدد قطاعات عضو التوزيع يكون فى كل مجرى موصلين حدهما بداية لمف والثانى نهاية أما اذا كان عدد قطاعات عضو التوزيع ضعف عدد المجارى يكون فى كل مجرى أربعة موصلات اثنين بدايات واثنين فيايات ويتصل كل منها مع موصل آخر فى مجرى اخرى ولكى نتعرف على كيفية توصيل كل منها مع بعضهما نتبع الآتى :

اولا: (۱) اذا كان عدد القطاعات النحاسية يساوى عدد المجارى يكون كما شرحنا ساتقا عدد الموصلات في المجرى بداية ونهاية وتأخد البداية رقم نردى والنهاية رقم زوجى وعلى هذا تكون المجرى الأولى البداية رقم (۱) والنهاية رقم (۲) والمجرى الثانية التي تلى الأولى في اتجاه عقرب الساعة البداية رقم (۳) والنهاية رقم (۳) والنهاية رقم (۱) وهكذا في باقى المجارى .

(ب) اذا كانت عدد القطاعات النحاسية ضعف عدد المجارى يكون عدد الموصلات في المجرى اربعة على هذا الترتيب بداية رقم (١) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٥) ونهاية رقم (٧) ونهاية رقم (٨) وهكذا .

ثانيا: احسب خطوة الموصل الخلفية على اساس ضرب عدد الموصلات الموجودة في المجرى الواحدة في عدد مجارى عضو الاستنتاج ثم اقسم الناتج على عدد الاقطاب مع مراعاة أن يكون الناتج فردى العدد غاذا كان ناتج القسمة رقم زوجى عليك اما اضافة واحد أو طرح واحد من الرقم الزوجى ليصبح فردى واختيار الاضافة أو الطرح يكون على أساس الاصلح فيهما بالنسبة لوضع كل موصل تحت القطب أى يكون وضع الموصل البدايسة بالنسبة للقطب الشمالي متماثلا مع الموصل النهاية بالنسبة لوضعه تحت القطب الجنبوبي .

ثالثا: لكل عضو استنتاج بالنسبة لعدد موصلاته الكلية وعدد أقطابه واذا كان انطباقى أو تموجى نجد له جدول خاص لموصلاته بين الخطوة الأمامية والخطوة الخلفية.

بيان الخطوة القطبية والخلفية والأمامية

۱ __ الخطوة التطبية هى الخطوة العملية وتحدد خطوة الملف من حيث رقم مجرى البداية ومجرى النهاية .

٢ — الخطوة الخلفية هي الخطوة النظرية التي تساعد على رسم انفراد لف عضو الاستنتاج باعتبار الملف لفه واحده وعن طريقها يحدد رقم نهاية كل بداية .

" _ الخطوة الأمامية هي التي تحدد لحام اطراف النهايات مع البدايات في قطاعات عضو التوزيع .

هنا يمكن القول أنه لا غنى في الناحية العملية والنظرية عن كل من الخطوة القطبية والخلفية لارتباط الاثنين من حيث القيمة كما كل منهما تعدل الأخرى في الحالات الآتية :

مناك حالات تكون فيها الخطوة القطبية بها كسر مثل اذا كان عدد المجارى 1 مجرى والأقطاب 1 قط بتكون الخطوة القطبية في هذه الحالة 1 1 1 2 3 4 4 5 6 وهذا الناتج يجب تعديله الى رقم صحيح فنجد الذى يعدله الى 1 او 1 هوالخطوة الخلفية بالقانون الآتى :

الخطوة الخلفية = (الرقم الصحيح للقطبية × عدد موصلات المجرى) + 1 وهناك حالات تكون فيها الخطوة الخلفية زوجية العدد مثل ١٠ أو ١٢ أو ١٤ فهذا الناتج الزوجى يجب تعديله الى رقم فردى بزائد واحد أو ناقص فمتى يكون الزائد ومتى يكون الناقص ٠

(1) اذا كان الملف ملفوف من سلك واحد تحسب الخطوة الخلفية على أساس : عدد الموصلات الكلية ب عدد الأقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بناقص واحد .

(ب) اذا كان الملف ملفوف بأكثر من سلك تحسب الخطوة الخلفية على اساس: عدد الموصلات الكلية ب عدد الأقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بزائد واحد أو عن طريق (الخطوة القطبية الصحيحة × عدد موصلات المجرى) + 1 .

كما أن هناك حالات التى تحسب فيها الخطوة الخلفية على أساس + ١٠ تعدل معها الخطوة القطبية بزائد واحد أيضا والسبب في تعديل الخطوة

القطبية رغم أنها سليمة هو ضبط وضع جانبي المل تحت كل من القطب الجنوبي والقطب الشمالي وسنبين هذه الأوضاع في الأمثلة الآتية :

1 - Conte Milder of 1 of the law give see relate the .

out to make thicke and it lists عضو الاستنتاج يحتوى على ٨ مجرى ، ٨ قطعة عضو توزيع ، ٢ تطب وضع الفرش موازى لمحور الأنطاب . عبراد بعد وسو السنان واحمار المناه إما و حلاقته الرعتوا وحدد رام

الجدول

1.1 4

17 0

18 V

11 17 17 9

١ _ عدد موصلات لف الملف

= عدد القطاعات ب عدد المجاري

= 1 + 1 = 1 agant

٢ _ عدد الموصلات في المجرى الله

= عدد موصلات اللف x جانبين

= 1 × 7 = 7 ocal

٣ _ عدد الموصلات في جميع المجاري

= عدد موصلات المجرى × عدد المجارى

= ۲ × ۸ = ۱۱ موصل

} _ الخطوة القطبية أو العملية

= عدد المجارى ب عدد الاقطاب

 $= \lambda \div \lambda =$

٥ _ الخطرة الخلفية

= عدد الموصلات الكاية ب عدد الأقطاب

= ١٦ ÷ ٢ = ٨ تحول الى فردية ٧ أو ٩


لو اعطینا البدایة رقم فردی والنهایة رقم زوجی ۲ - ۶ - ۲ - ۸

وحيث أن الخطوة القطبية } تكون النهاية الموجودة بها رقم ٨ هي الخاصة بالبداية رقم ١ وعلى هذا تعدل الخلفية الى ٧


٦ _ الخطوة الأمامية

= الخطوة الخلفية - ٢ والناتج بالناقص

وعلى هذا يعمل الجدول على أساس الخلفية + ٧ وامامية - ٥ واللحام انطباقي منتصف الخطوة . محرك عضو استنتاجه ٨ مجرى وعضو التوزيع ٨ قطعة ٢ قطب



محرك عضو استنتاجه ٨ دجرى وعض و التوزيع ١٦ قطعة



Marketing to the first terms

14

T MANUTE LINE VI T OF

gal, all the limit to properly and

مثال ۲

عضو استنتاج يحتوى على ٨ مجرى ، ١٦ قطعة عضو توزيع ، ٢ قطب ومحاور الفرش والأقطاب موازية . التقسيم

١ _ عدد موصلات لف الملف

= ١٦ ÷ ٨ = ٢ موصل

٢ - عدد موصلات كل مجرى

= 1 × 7 = 3 agad

٣ _ عدد الموصلات الكلية

= 1 x 3 = 27 موصل

٤ _ الخطوة القطبية

 $= \lambda \div \lambda = 3$

٥ _ الخطوة الخلفية

= ۳۲ ÷ ۲ = ۱۱ تعدل الى نردى ١٥ ، ١٧ - الخطوة الخلفية

= (الخطوة القطبية xموصلات المحرى) + 1

 $1V = 1 + (\xi \times \xi)$

ملحوظة: بالنسبة للخطوة القطبية نجد ن. أن النهاية الثانية في المجرى رقم } هي رقم ١٦ وخاصة بالبداية رقم ١ اما البداية رقم ٣ وهي الموجودة مع رقم ١ في نفس المجرى نجد نهايتها رقم ١٨ وموجودة في المجرى رقم ٥ وهدذا وضع خطأ لا ينفذ ويجب عليه تعديل الخطوة القطبية بحيث تتفق مع الخطوة الخلفية فتصبح ٥ بدلا من } وتعديل الخلفية ١٦ بزائد واحد فنصبح ١٧ وهنا يكون القانون الثاني الخلفية هـو

٦ _ الخطوة امامية

الأصح .

= الخلفية - ٢ = ١٧ - ٢ = ١٥

وعلى هذا يكون الجدول الخلفية + ١٧ والأمامية - ١٥

24

40

27

49

1.

171

1 17

71

24

1. 10

17 TV

18 49

17 171

مثال ۳

محرك تيار مستمر لمحرك ميلينكس فرنسى عدد المجارى ١٠ مجرى وعدد اللامات ١٠ لامه لعضو التوزيع وعدد لفات كل ملف ١٦٧ لفة من مطلك قطر ١١ر٠ مم خطوة الملف ١ – ٥ .

التقسيم

١ _ عدد موصلات لف الملف = ١٠ ÷ ١٠ = ١ موصل


٢ _ عدد الموصدت في المجرى = ١ × ٢ = ٢ موصل

٣ _ عدد الموصلات لكل المجارى = ٢ × ١٠ = ٢٠ موصل .

٤ _ الخطوة القطبية = ١٠ ÷ ٢ = ٥

٥ - الخطوة الخلفية = ٢٠ + ٢ = ١٠ تعدل الى ٩ حيث أن المجرى رقم ٥ حسب الخطوة القطبية بها النهاية رقم ١٠ وهى الخاصـة بالبدايـة ,قم ١

انفراد لف عضو الاستنتاج السابق





لحام منتصف الخطوة مرحل الى الخلف شمال

مجاری ۱۲ لایات انفرادات لف بعض انفرادات عضو


الما يتمتد الطوادي لي الدامة الما


- 220















انفراد لف عضد المنتاج ١١هجرى ٢٨ لاهمه لحمام انطباقى منتصف الخطوة (١ – ٧)







اللف سلك واحد بخطوة (١ – ١) خاص بمحرك ميلينك فرنسي عدد لفات الملف ٥٢ لفة قطر السلك ١٣ر٠ مم



لحام انطباقي منتصف الخطوة البداية والنهاية مرحلة الى

with the total second in the later than it was it Land the second

الما عد المنا لذل الراس على عراد الما يقو مد

العلاقة بين عدد الأقطاب وعدد الفرش في الانطباقي والتهوجي

في حالة الانطباتي نجد أن عدد الفرش ثابت لا يتفير الا أذا تغبر عدد الاقطاب وعلى هذا نجد أن عدد الفرش دائما يشاوى عدد الأقطاب .

فاذا كان عدد اقطاب مثلا أربعة نجد أن عدد الفرش هو أيضا أربعة وحيث أن ملفات عضو الاستنتاج قسمت كهربيا حسب عدد اقطاب فاننا نجد في هذا المثال أن ربع الملفات محصورة بين فرشتين متماثلتين الأمر الذي يترتب عليه نواجد أربعة دوائر توازى .

ولكن في حالة التموجي نجد الوضع يختلف فاذا كان عدد الاقطاب اربعة كالمثال السابق فان عدد الفرش لا يخضع لهذا العدد حيث أنه يمكن جعل عدد الفرش أربعة في بعض الحالات ولكن من الشرح الخاص بالنموجي تعرفنا على عدد دوائر التوازي في التموجي لا يتغير عن اثنين مهما تغير عدد الأقطاب وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن فرشتين من الاربعة والاكتناء بفرشتين فقط ويمكن تطبيق هذا على أي عدد من الاقطاب .

هنا يمكن القول بالتعريف الآتى :

في حالة الانطباقي الوضع ثابت وتساوى عدد الأقطاب مع عدد الفرش مع عدد دوائر التوازى .

اما في حالة التموجي الوضع فيه اختيار بالنسبة لعدد الفرش وعدد الاتطاب حيث يمكن جعل عدد الفرش يساوى عدد الأقطاب واما أن نجعل عدد الفرش اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب ولكن الثابت الذي لا يتفسير هو عدد دوائر التوازي فهو دائرتين دائما لا تتغير بتغير عدد اقطاب .

عندما يعدل عدد الفرش في التموجي الى فرشتين نقط نجد هــذا الوضع من الناحية العملية أن تتحمل كل فرشة من الاثنين شدة تيار الآلة بالكامل الأمر الذي يترتب عليه تغير حجم الفرشة الى اكبر كي تتحمل هذه الشدة من النيار وتتناسب مع عضو التوحيد ،

وعندما نستعمل الفرش بعددها الأصلى نجد أن شدة التيار توزع بين الفرش المتماثلة فتقل شدة التيار الواقعة على كل فرشة وهنا يكون حجم الفرشة أصغر وهذه الحالة نجدها تستعمل في المولدات الكبيرة القدرة حيث نجد أن عدد الفرش يساوى عدد الاقطاب .

مقارنة بين الانطباقي والتموجي

- الانطباقی : نحصل علی (ق.د.ك) منخفضة وشدة تيار عالية .
 في التموجي : نحصل على (ق.د.ك) عالية وشدة تيار منخفضة .
- ٢ في الإنطباقي : عدد دوائر التوازي تساوي عدد الأقطاب .
 في التموجي : عدد دوائر التوازي اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب .
- على المراق الموصلات له وضعين اما امام المجرى أو في منتصف الخطوة حسب وضع الفرش بالنسبة لمحور الأقطاب في التموجي : لحام اطراف الموصلات له وضع واحد وهو الاتجاه بطرف البداية الى جهة اليسار بمقدار نصف خطوة الملف العملية والاتجاه بطرف النهاية جهة اليمين بمقدار نصف خطوة الملف العملية ومع الالتزام بالخطوة الأمامية الموجودة في الجدول .
- ع _ يستعمل الجدول سواء في الانطباقي والتموجي لتحديد خطوة الموصل الخلفية والأمامية في شرح رسم الانفراد الخاص بعملية اللف مـع مراعاة أن تكون الخطمة فردية .
- م ـ تستعمل الخطوة العملية للملف في التنفيذ العملى لتحديد المجرتين الفاصيتين بجانبي الملف مع العلم بأن مقدار هذه الخطوة اما أن يكون فردى وأما أن يكون زوجي كما شرحنا سابقا .
- آ في الانطباقي الخطوة الخلفية بالزائد والأمامية ناقص .
 في التموجي كل من الأمامية والخليفة بالزائد .

محركات التيار السيتمر عليا معاد الما

تنتسم انواع محركات النيار المستمر بالنسبة لنوعية توصيل ملفات النبيه في المحرك مع المنتج فهي أما أن تكون بالتوالي أو بالوازى أو يجمع المحرك بين ملفات التوالي والتوازى •

محرك التوالى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوالى وتتكون من سلك ذو مقطع كبير وعدد لفات قليلة _ ويعتبر هـذا المحرك من النوع المتغير السرعة حيث تقل بزيادة الحمل الواقع عليه وتزداد بنقصانه ، لذا يلزم عدم تشغيله بدون حمل حتى لا يدور بسرعة عاليـة كما أن عزم دورانه عند الابتداء يكون كبير وبذلك يمكنه القيام بالحمل عند دورانه وهو يستعمل في الأوناش وآلات الجر والقاطرات ويمكن التحكم في سرعته بوضع مقاومة بالتوازى مع ملفات التنبيه .

يخارك بن التطنان والتوبي

محرك التوازى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوازى وتتكون من سلك ذو مقطع صغير وعدد لفات كثيرة _ يعتبر هذا المحرك ثابت السرعة مهما تغير الحمل وعزم دورانه يزداد بزيادة الحمل ولكن عند بدء الحركة يكون عزمه صغير لذا يستعمل في الاغراض التي لا يقوم فيها المحرك بالحمل والتي تحتاج الى سرعة ثابتة ويكمن التحكم في سرعته بتوصيل مقاومة بالتوالى مع ملفات التنبيه بحيث تتحكم في الفيض المفناطيسي الخاص بالاقطاب .

هذا ويمكن عكس اتجاه دوران النوعين السابقين وذلك عن طريق عكس اتجاه سير التيار اما في المنتج أو في ملفات التنبيه .


المحرك المركب تصير كلاهما نقسم المحرك المركب الى نوعين محرك مركب طويل ومحرك مركب قصير كلاهما نقسم الى اما مركب اضافى او مركب فرقى ونظرا لاحتواء هذا النوع من المحركات على نوعين من ملفات التنبيه حيث نجد ملفات تنبيه تتصل بالتوازى مع المنتج وملفات اخرى تتصل بالوالى مع المنتج لذا سمى بالمحرك المركب الما من حيث مركب اضافى ومركب مرقى سواء فى المركب الطويل او القصير يرجع هذا الى سير اليار فى ملفات التوالى حيث نجد الآتى :

(أ) محر كمركب اضافى : فى هذا النوع تكون مغناطيسية ملفات التوالى تساعد ملفات التوازى اى سير التيار فى كل من ملفات التوازى والتوالى واحد .


(ب) محرك مركب فوقى: في هذا النوع تكون فيه مغناطيسية لمفات التوالى تعاكس مغناطيسية لمفات التوازي وتكون الاستفادة بالفرق بينهما لأن سير التيار يكون في لمفات التوالى عكس اتجاه سير اليار في لمفات الوازى .

ملاحظة: المحرك الفرقى تزداد سرعته بزيادة الحمل لأن تيار الحمل في ملات الوالى يضاد المجال الرئيسي لذا نجد استقعماله تليل اما المحرك الاضافى له خواص محرك التوازى ويستعمل بكثرة ،


دائرة محرك توالى مع بدء الحركة




دائرة محرك توازى مع بدء الحركة



القراد السناد



محركات التيار المسقور



حسابات لف عضو الاستنتاج

تتوقف هذه الحسابات على قيمة الآتى:

- ١ _ قيمة الضفط المطلوب أخذه من المولد ويرمز له (ض) .
 - ٢ _ عدد الأقطاب ويرمز له (ق) .
 - ٣ _ قيمة المجال المفناطيسي ويرمز له (خ) .
- عدد الموصلات الكلية الموجودة في جميع المجاري الخاص بعضو
 الاستنتاج ويرمز لها (س) .
- م ـ قيمة سرعة الدوران في الدقيقة ولكن عند استعمال هذه القيمة ناخذها
 على اساس قيمتها في الثانية ويرمز له (ع) .
- ٦ عدد الدوائر في عضو الاستنتاج المتصلة بالتوازي وهي كما شرحنا سابقا دائرتين فقط في التموجي مهما كان عدد الاقطاب وفي حالة الانطباقي تتساوى دوائر التوازي مع عدد الاقطاب ويرمز له لعدد دوائر التوازي (و).

لاحظ أن قيمة المجال المغناطيسى من حيث زيادته أو نقسه وكذلك قيمة سرعة الآلة التى تدير المولد من حيث زيادتها أو نقصانها كل من الاثنين له الناثير الأساسى على قيمة القوة الدافعة الكهربية المستنتجة .

من البيانات السابقة يمكن حساب قيمة (ق،د،ك) المستنتجة في عضو الاستنتاج على اساس تركيب القانون الآتي :

تعتبر تركيبة هذا القانون للحصول على قيبة (ض) هي واحدة بن تركيبات أخرى يستعمل فيها نفس الرموز السابقة .

هذا ويمكن حساب (ض) أيضا عملى النحو التمالي في النطباتي = خ × ع ثانية × س × ١٠

اما في التموجي = عدد أزواج الأنطاب × خ × ع ثانية × س × ١٠ ولكي نحصل على عدد الأسلاك الكلية في القانون السابق نعام أن كل مجرى من مجارى عضو الاستنتاج يوجد بها جانبي لمف فاذا كان جانب الملف عبارة عن ١٥ لفة يكون في المجرى ٣٠ سلك واذا كان عدد المجارى مثلا ١٢ مجرى يكون عدد الأسلاك هو حاصل غرب عدد الاسلاك في المجرى في عدد المجرى = ٣٠ × ٢١ = ٣٦٠ سلكا .

ملاحظة: في حالة الانطباقي نظرا لتسمة عدد الأقطاب على عدد دوائر التوازى وهما متساويان والناتج واحد صحيح نجد في قانون (ض) في الانطباقي لم يضع هذا في الاعتبار في حالة التموجي نظرا لأن عدد الدوائر التوازى دائما اثنين نجد في قانون (ض) تموجي تقسم عدد الأقطاب (ق) على (و) وهي عدد دوائر النوازى ويقال عنها في بعض الاحوال عدد ازواج الاقطاب نظرا لقسمة عدد الأقطاب على اثنين .

مثال

مولد يراد معرفة قيمة ضغطه في حالة التموجى والانطباقي اذا كان مقدار النيض المغناطيسي خط وعدد الاقطاب } وسرعة دورانه لفه/دقيقة وعدد مجارى عضو الاستنتاج ١٢ مجرى وعدد قطاعات عضو النوحيد ١٢ قطعة وعدد لفات الملف الواحد ٢٥ لفة

المــــل ــــا

نظراً لأن عدد المجارى = عدد تطاعات التوحيد اذن عدد اللفات يكون

عدد الأسلاك في المجرى = ٢٥ لفة وتعتبر جانب واحد ونظرا لتواجد جانبين في المجرى اذن يكون العدد السلاك المجرى الواحد (. ٥ سلك) . . عدد الموصلات الكلية = ١٢ ،جرى × ٥٠ ساك = ١٠٠ ساك

$$\frac{1}{7} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{1} \times \frac{1$$

الضغط في حالة الانطباقي = ٠٠٠٠ × --- × ١٠٠٠ = ١٠ × ١٠٠٠

المراجع المراجع المولت المراجع المراجع

حساب عزم الدوران في المحرك

ان العزم الناتج من أي عضو استنتاج يمكن حسابه من التدفيق للقطب الواحد وتيار عضو الاستنتاج حيث نجد أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة في موصلات المحرك تعاكس التيار ولذا سميت بالقوة الدافعة العكسية .

١ _ ق ، د . ك = القوة الدافعة الكهربية .

٢ ــ ض = غرق الجهد على طرفى المحرك . ٣ ــ م ح مقاومة عضو الاستنتام .

۳ - م الم الم الكلي العضو الاستنتاج .
٤ - ش = التيار الكلي لعضو الاستنتاج .

من هذا ينتج عندنا الآتي : و المالة الآتي المالة الآتي المالة الآتي المالة الآتي المالة الآتي المالة المالة الم

العكسية على اض - ق ق دوك العكسية عليه الما عليه

أوض = ق.د.ك العكسية + م شن المنافقة عمال المنافقة المنافق

والتدرة الكلية المعطاء لعضو الاستنتاج = ض × ش = (ق.د.ك العكسية × شر) + (مر ش)

ويلاحظ في المعادلة السابقة أن الطرف الثاني من الحد الثاني عبارة عن القدرة المنقودة في عضو الاستنتاج وهو (م، شن) والطرف الأول من نفس الحد يعطى القدرة الباقية وهي التي تتحول الى قدرة ميكانيكية .

لاحظ أن (١١٠٤ر.) على ناتج ضرب البسط في ١٠٠ ، ضرب مرب البسط في ١٠٠ ، ضرب ٢٥٥٨ × ١٠٠ . مرب ١٠٠ × ضرب البيد المرب المرب

وحيث أن معادلة الضغط (ض) = عدد الموصلات \times السرعة \times ثانية \times عدد الأقطاب

التدفق × ۱۰ × مدد دوائر التوازى

عدد دوائر التوازن × ۱۰ ۸

. العزم = ١٧٤١ر٠ × عدد الأسلاك الكلية × عدد الأقطاب ×

التدفق x ش١٠

ت.د.ك × ۱۰ × ۲۰ × ۲۰

والتدفق يحسب مقداره بالآتى = ______ والتدفق يحسب مقداره بالآتى = _____ المرعة في الدقيقة x عدد أسلاك المنتج مثال

مولد كهربى ذو اربعة اقطاب وعدد اسلاك عضو الاستنتاج ٢٣٦ سلكا ولحامه تموجى ينتج قوة دانعة كهربية ٢٦٠ نولت عندما يدار بسرعة ٧٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة التدفق المفناطيسى للقطب الواحد . الحــل

لحام هذا المولد تموجى أى عدد دوائر التوازى = 1 دائرة . ق × خ × س × ع

> . ن ض = _____ و × ۲۰ × ۱۰ °

1 × 5 × 177 × · · · ·

. . . ۲۹ فولت = ______

1. × 1. × Y

^1. × 7. × 7 × 77.

: غ = ----۲۲۱ × ۰۰۰ خطا ع × ۲۲۱ × ۰۰۷

م × ۱۰۰ × ۱ کسر

ض توحی = $7 \times \dot{z} \times w \times 3/$ ثانیة $\times 10.$ من توحی = $7 \times \dot{z} \times 777 \times 0.$ مر ۲۲ مولت = $7 \times \dot{z} \times 777 \times 0.$

ن. خ التدنق = $\frac{110}{1 \times 177 \times 177 \times 17}$ خطا البطارية الثانوية

تعتبر البطارية الثانوية احد مصادر التيار المستمر وتسمى بالمراكم وتتكون هذه البطارية من الأجزاء الآتبة :

الجسم الخارجى للبطارية وهو عبارة عن صندوق مصنوع من عادة عازلة مثل البكاليت أو الزجاج السميك في بعض الحالات أو البلاستيك القوى المقاوم للأحماض ويقسم هذا الصندوق الى عدة اقسام حسب عدد الأعمدة المستعملة بحيث يكون كل قسم قائم بذاته أى منفصلا عن القسم الآخر ويوجد في قاع كل قسم أعصاب يرتكز عليها الألواح وبحيث يكون قاصلا الالواح وبين الرواسب التي تترسب في قاع الصندوق نتيجة عملية الشحن والتفريغ .

٢ ــ الألواح: يوجد في كل قدم من اقسام الصندوق مجموعة من الإلواح الموجبة ومجموعة من الالواح السالبة .

(١) الواح المرجبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ فتحات هذه

الشبكة بعجينة من اكسيد الرصاص ويكون لون الألواح الموجبة بني .

(ب) الالواح السالبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ فتحاتها عِعجينة من مسحوق الرصاص الاسفنجي النقي .

هذا وتزيد عدد الألواح السالبة عن عدد الالواح الموجبة في كل قسم

من اقسام الصندوق بعدد لوح واحد سالب وذلك للاستفادة من وجهى اللوح الموجب الأخير في المجموعة ، وتجمع الألواح السالبة والموجبة بالتوازى في كل قسم الذي يسمى بالعين وبحيث يكون التجميع عن طريق تداخل كل من الألواح السالبة مع الألواح الموجبة وتثبت داخليا من السنتها في موصل الألواح هنا ويصل عدد الألواح في بعض البطاريات وفي كل عين الى ١٣ لوح منها ٦ ألواح موجبة ، ٧ الواح سالبة وفي بعض البطاريات يصل عدد ألواح كل عين الى ١٧ لوح منها ٨ الواح موجبة ، ٩ الواح سالبة .

٣ _ عوازل الألواح :يجبفصل كل لوح عن الآخر بواسطة حاجز من أي مادة عازلة تكون لا تتثر بالحامض وتكون مسامية مثل الخشب أو البلاستيك .

3 __ موصل الأعمدة (الكبرى) يصنع هذا الكبرى من الرصاص ويستعمل لتوصيل مجموعة الألواح الموجبة فى كل عمود من خارج الصندوق بالتوالى مع مجموعة الألواح السالبة فى العمود الذى يليه بحيث ينتج لنا فى النهاية قطبين فقط احدهما موجب والآخر سالب .

ه _ السائل الحمضى: ويتكون من حامض كبرتيك ويخفف بالماء المقطر حتى تكون درجة كثافته . ٢٥ ر اجم/سم ويصب باحتراس في كل عين بحيث يزيد عن الألواح بمقدار لم سم تقريبا وعندما ينقص مستوى السائل عن هذا المقدار يزود بالماء المقطر مع مراعاة درجة الكثافة دائما والسبب في تزويد السائل بالماء المقطر فقط هو أن الماء الذي يتبخر ويبقى الحامض كما هو .

هذا ويوجد لكل عين نتحة خاصة لصب السائل ثم تقفل هذه الفتحة بسداده مقلوظة ويوجد في كل سداده ثقب يسمح بتسرب الفازات الناتجة من التفاعلات الكيميائية .

اذا كانت البطارية تتكون مثلا من ثلاثة اقسام تكون ذات ثلاثة أعمدة يعطى كل واحد منها قوة دانعة كهربية مقدارها ٢ فولت وعلى هذا تكون البطارية بعد توصيل هذه الأعمدة الثلاثة بالتوالى تعطى ٦ فولت وهكذا إذا زادت عدد الاعمدة يكون قيمة ضغط البطارية عبارة عن عدد الاعمدة يم ٢ فولت .

عند شحن البطارية وصل الطرف الموجب لتيار الشحن سع القطب الموجب للبطارية والطرف السالب مع القطب السالب لبطارية نعند مرور التيار الخاص بالشحن يتحلل الماء الى أيونات الأيروجين الموجبة التى تتجه

ناحية القطب السالب في اتجاه تيار الشحن وأيونات الأكسجين السالبة وتتجه ناحية القطب الموجب في عكس اتجاه تيار الشحن .

وعند التفريغ ينعكس اتجاه التيار بحيث يكون من القطب الموجب للبطارية الى المقاومة الخارجية (الحمل) ومن المقاومة الى العطب السالب وداخل البطارية يكون الاتجاه من السالب الى الموجب وعلى هذا يتحلل الحامض الى أيونات الأيدرجين الموجبة والتى تتجه ناحية القطب الموجب في اتجاه سير التيار الخاص بالتفريغ وكذا أيونات الكبريتات السالبة والتى تتجه ناحية القطب المالبة والتى تتجه ناحية القطب السالبة والتى نتعرض للمعادلات الكيميائية التى تحدث فى حالة الشحن والتفريغ .

هذا ويمكن القول أنه عند القطب الموجب يتاعل الأكسجين سع كبريتات الرصاص مع وجود الماء ويتكون ثانى أكسيد الرصاص وحامض الكبريتك وعند القطب السالب يتفاعل الأيدروجين مع كبريتات الرصاص وتتكون طبقة من الرصاص الاسفنجى وحامض الكبريتك ، وفي نهاية عملية الشحن نجد أن سطح الألواح الموجبة تتحول الى ثانى أكسيد الرصاص وسطح الألواح المسالبة تتحول الى رصاص اسفنجى .

كها أن كثافة الحامض أثناء الشحن نجدها ترتفع بعض الشيء وتزيد عن ١٥٥٠ ويجب أن لا تزيد هذه الزيادة عن ١٨٥٠ حتى ثر يحدث تركيز للحامض وبضر الألواح .

لاحظ أن قيمة (ق.د.ك) عند نهاية عملية الشحن تزيد عن ٢ غولت المقررة لكل عين وتصل الى ٢٠٦ غولت كما أن استمرار مرور تيار الشحن يترتب عليه استمرار في استهلاك الماء عن طيق التحليل فيتصاعد الأكسجين عند القطب الموجب ويتصاعد الأيدروجين عند القطب السالب كما نرتفع درجة حرارة المحلول وتعتبر جميع هذه الحالات السابقة الذكر دلالة على قرب انتهاء وقت الشحن فنجد الفازات تتصاعد على شكل فقاءات .

ان الزيادة في قيمة فولت العين والتي تصل الي ٧ر٢ فولت اثناء الشحن نجدها تقل عند التحميل مباشرة الي ١٧٥٠ فولت . تحضير السنائل

ان عملية تحضير السائل لها خطورتها وتعليماتها ولذا يجب تنفيد


ا _ تحضير اناء نظيف من الفخار والرجاج السميك . ٢ _ تحضير هيدروميتر وهو جهاز لقياس كثافة السائل .

٣ _ تحضير حامض الكبريتيك والماء المقطر ولا تستعمل الماء العادى .

٤ _ تحضير قضيب من الزجاج لتحريك السائل اثناء عملية التحضير .

ابدا بوضع الماء المقطر في الاناء ثم بحذر وتدريجيا حب الحامض مع تقليب السائل حتى لا يتركز الحامض في قاع الاناء مع مراعاة أن النسبة واحد حامض مركز الى ثلاثة ماء ثم اترك السائل حتى يبرد وبعد ذلك يمكن وضعه في البطارية بحيث يغطى الالواج بارتفاع للح سم ثم انرك البطارية واذا انخفض ارتفاع السائل أضف اليه قليلا من الماء المقطر ثم ضع البطارية على ينبوع الشحن .

ان كثافة الحامض هي افضل دليل لمعرفة حالة البطارية في الشحن والتفريغ فاذا كانت كثافة الحامض بداخل البطارية تتراوح ما بين ١٢٥٠ الى ١٢٥٠ تكون البطارية في حالة شحن وعندما تكون ارغة نجد أن كثافة الحامض تنخفض الى ١٢٠٠ ولا بجب أن تقل عن ١١٥ لأننا في هذه الحالة يجب استبدال الحامض بآخر له كثافته المناسبة .



ألواح البطارية




جهان الأيدرومتر القياس كثافة حامض البطارية

wer's expediences.

هذا ويمكن التعرف على شحنة او تغريغ البطارية عن طريق جهازا الفولت ذو الشوكتين وذلك عن طريق قباس ضغط كل عين على حدة ويجب أن تتم عملية القياس والبطارية محملة فاذا كان ضغط العمود ١٧٥ فولت كانت في حالة شحن واذا نقص عن ذلك يكون في حالة تفريغ ويجب أن لا يقل ضغط العهود عن ٥ر١ نولت .

عمليات توحيد التيار المتفر



موجه كامله بموصرات مدينه.

ماهد فی مول ندته اد به.

المحولات الكهربية

من مميزات التيار المتغير على النيار المستمر سهولة امكان نحويل قيمته من حيث الضغط سواء من منخفضه الى عاليه أو العكس ، ولهذه الميزة تأثير اقتصادى كبير في تكاليف نقل القدرة الكهربية ، وتأثير فنى في امكان استعماله على أوسع نطاق .

وقد تتم عملية التحويل المشار اليها سابقا عن طريق استعمال المحولات الكهربية حيث انها على درجة كبيرة من الجودة من أى جهاز آخر لهذه العملية ، والمحول المتغير وبدون الحاجة الى استعمال أى اجزاء متحركة مثل الولدات .

تركيب المحول

يتركب المحول في أبسط صورة له من الأجزاء الأساسية الآتية :


- ١ ــ القلب الحديدي ٣
 - ٢ _ الملف الابتدائي .
 - ٣ _ الملف الثانوي .

القلب المديدي


يصنع القلب الحديدى من رقائق من الحديد الطرى أو من سبيكة خاصة من الحديد ويكون سمك الرقيقة الواحدة (٣ر.) تقريبا وتكون معزولة من أحد الوجهين أما بالأكسدة أو الورنيش ، وقد تختلف أشكال الرقيقة من حيث الشكل والتجميع فقط ، كما تشكل مجموعة الرقائق في بعض الحالات قلب واحد أو قلبان أو ثلاثة .

فائدة القلب الحديدى في المحول هو ايجاد النيض المغناطيسى اللازم لعملية النحويل سواء كانت خفض أو رفع نتيجة مرور التيار الكهربي في الملفات المركبة عليه وقد يختلف حجم القلب الحديدى حسب صفر أو كبر قدرة المحول .


ـ ۴۰ ـ انواع من رقائق المدولات



أنواع من البكر المستعمل لمفات المحولات



أنواع من القلب الحديدي للمحولات



يجهز الملف الابتدائي من سلك نحاس معزول ورنيش أو قطن أو حرير ومن عدد معين من اللفات ويكون لهذا السلك مساحة مقطع تتناسب مسع شدة التيار التي تمر به ، وهو الماف الذي يتصل مباشرة بضغط الينبوع المراد رضعه أو خفضه ، ويوضع الملف الابتدائى حول القلب الحديدى مع مراعاة عزله كهربائيا عن هذه الرقائق .

الملف الثانوي

يجهز الملف الثانوى من سلك نحاسى معزول ويتكون من عدد معين من الملفات وكذا من مساحة مقطع تتناسب مع شدة التيار المار به ، وهو الملف الذي يؤخذ منه قيمة الضغط المطلوب بعد عملية التحويل ، وهو يوضع أما فوق الملف الابتدائى أو بجواره وعلى قلب واحد أو على قلب حديدى مستقل أذا كان الحديد المستعمل من النوع ذو القلبين .

بالنسبة لعمل المحول المشار اليه وهو اما رفع أو خفض قيمة ضغط للينبوع غانه ينقسم بالنسبة لهذا العمل الى قسمين .

محول الرقع

هذا النوع من المحولات تكون نيه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى اعلى من ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى والمراد نحويله . وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى أكثر من عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك فتكون في الثانوى أقل من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

محـول الخفض

هذا النوع من المحولات تكون نيه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى أقل من قيمة ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى أقل من عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك نتكون في الثانوى أكبر من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

نظرية المصول

عند توصيل طرنى اللف الابتدائى للمحول على ينبوع تيار متغير مع ترك دائرة الملف الثانوى مفتوحة أى غير محملة نجد عند مرور التيار المتغير في الملف الابتدائى توجد مساحة مغتاطيسية متغيرة في القلب الحديدى .

ولما كان الملف الابتدائى مكون من عدد من اللفات غان الساحة المغناطيسية تعمل على ايجاد استنتاج نفس كبير للملف الابتدائى ، وبمان مقاومة الملف المادية صغيرة جدا غانه لا يوجد فقد في الضغط وتكون القوة الدافعة الكهربية العكسية هي الوحيدة التي تحدد قيمة التيار بالملف وقيمتها تكون قريبة جدا من القوة الدافعة الكهربية للينبوع عدا قيمة صغيرة

جدا تقوى على امرار التيار اللازم للمفطسة ويسمى تيار المغطسة ويكون متأخرا (. ٩ درجة) عن ضغط الينبوع حيث أن (ض) العكسية تساوى وتضاد (ض) الينبوع تقريبا ولهذا السبب تكون القدر المنصرفة بالملف الابتدائى عندما تكون دائرة الملف الثانوى مفتوحة تساوى صفرا أو حسب تيمة جودة المحول .

القوة الدافعة الكهربية بالملف الثانوي

في المحول المتقن تصميمه وصنعه تقطع جميع الخطوط للمجال الناشيء حول الملف الابتدائي كل لفة من لفات الثانوي عند تمدد وتقلص هذه الخطوط وبذلك تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة في كل لفة من لفات الثانوي تساوى الموجودة في كل لفة من لفات الابتدائي ، وعلى هذا نجد نسبة القوة الدافعة الكهربية الكلية في الابتدائي الى القوة الدافعة الكهربية الكلية في اثانوي تساوى النسبة لعدد لفات الابتدائي الى عدد لفات الثانوي أي اذا تساوت عدد لفات الابتدائي مع عدد لفات الثانوي وتساوت القوة الدافعة الكهربية في النانوي تساوت مع الضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع .

ض ابتدائی افات ابتدائی افات ابتدائی افات ثانوی افات ثانوی نص ثانوی افات ثانوی افات ثانوی افات ثانوی افات ثانوی افات ثانوی افات الابتدائی

وتسمى نسبة عدد لفات الثانوى الى عدد لفات الابتدائى بنسبة التحويل حيث نجد ان المحول الذى نيه لفات الابتدائى (١١٠ لفة) ولفات الثانوى (١٠٠ لفة) يسمى محول رفع (١/١٠) بينها نجد المحول الذى فيه لفات الابتدائى (١٠٠ لفة) ولفات الثانوى (١٠ لفات) يسمى محول خفض (١/١٠) .

ولما كانت القوة الداعة الكهربية في الثانوى متولدة من تأثير المجال المغناطيسي للملف الابتدائي نجد أن الزاوية بينهما وبين ضغط الينبوع (١٨٠ درجة) .

تيار الابتدائي والثانوي

عند توصيل متاومة مادية بطرفى الملف الثانوى يمر بها تيار يناسب وقيمتها ويكون منطبقا مع ضغط الثانوى أى فى وجه واحد معه ، وينتج من مرور هذا التيار فى الثانوى مجالا مقناطيسيا متغيرا ويضاد مجال الابتدائى فيضعفه فتقل قيمة القوة الدافعة الكهربية العكسية فى الملف الابتدائى بذلك تزداد شدة التار به بها يناسب الزيادة فى الحمل .

اى أن زيادة شدة التيار في الثانوى نتيجة زيادة الحمل يتبعها زيادة في تيار الابتدائي مع ضعف المجال المغناطيسي فيه ويتبع هذا هبوط في قيمة الضغط في كل من الملف الثانوي والملف الابتدائي ، واذا استمرت هذه الزيادة في نيار الثانوي بزيادة الحمل وتتعدى شدة التيار القانوني غان مجال الابتدائي يتلاشي وترتفع فيه شدة التيار نظرا لتلاشي القوة الدافعة الكهربية المكسية وتكون النتيجة هي احتراق الملف .

من الشرح السابق يتضح انه في حالة ما اذا كان ضغط الشانوى أكبر من ضغط الابتدائى تكون شدة التيار في الابتدائى اكبر من شدة التيار في الثانوى بما يتناسب مع نسبة التحويل .

واذا اهملنا المفاقيد في المحول وكانت جودته تقرب من (٩٩٠/٠) فسان القدرة في الابتدائي تتساوى مع القدرة في الثانوي .

ض ثانوی = ض ابتدائی × نسبة التحویل .


ش ابتدائی = ش ثانوی × نسبة التحویل .

قبل أن نعطى أمثلة على محولات الرفيع ومحولات الخفض يجب أن نعلم أن هذه المحولات بنوعبها تنقسم الى قسمين :


الثانوى المستقل بحيث لا يوجد أى الصال كهربى بين لفات الابتدائى المستقل والمنف الثانوى المستقل بحيث لا يوجد أى الصال كهربى بين لفات الابتدائى ولفات الثانوى .

٢ _ محولات نفسية وهي ذات الملف الواحد المدرج والذي يجمع بين كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي كما هو موضح في الأمثلة الآتية حيث نجد أن هناك اتصال كهربي بين الملف الابتدائي والملف الثانوي سواء في حالة الرفع أو في حالة الخنض بعكس الحال في المحول الائتنتاجي .

الرسومات الآتية تبين بعض الأوضاع للملف الثانوي والابتدائي على قلب المحول سواء كان هذا المحول رفع أو خفض استنتاجي .



في هذا النوع من وضع الثانوى والابتدائى عندما تحصل على عدد لفات الفولت الواحد يجب ضربها في ٧٥را٠



مثال لمحول رفع استنتاجي

محول رفع من ٢٣٠ فولت الى ٢٣٠٠ فولت يغذى حمل مقاومته ٢٣٠ أوم والمطلوب معرفة قيمة كل من ثيار الابتدائى والثانوى وقسدرة هذا · Uscel

الحال ٧٠ وو

شدة التيار في الثانوي = ض ثانوي ب المقاومة = ۲۳۰ ÷ ۲۳۰ = ۱۰ أمنير

ض ثانوی × ش ثانوی مستدة التيار في الابتدائي = ض ابتدائي

= --۱۰ امنیر = --۱۰ امنیر


محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ٧٥ فولت يفذى حمل مقاومته ٣ أوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هذا المحول .

الحــل

شدة التيار في الثانوي = $00 \div 0 = 00$ أمبير 00×00 ثمدة التيار في الابتدائي = 000×00 أمبير 000×00

القدرة في الثانوى = $0.0 \times 0.0 = 0.00$ وات القدرة في الابتدائي = 0.00×0.00 وات مثال الحول رفع نفسي

محول رفع نفسى من ٢٠٠ فولت الى ٥٠٠ فولت يفذى حمل مقاومته المحول . اوم والملطوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائي وقدرة هذا المحول .



الدـــل


شدة التيار في الثانوى = ٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ٥ أمبير ٠٠٠ × ٥٠٠ شدة التيار في الابتدائي = ——— = ٥ر١٢ أمبير

القدرة في الثانوى = (ض ثانوى - ض ابتدائى) ش ثانوى = (٠٠٠ - ٢٠٠) × ٥ = (٢٠٠ - ٢٠٠) التدائى)

القدرة في الابتدائي = (ش ابتدائي - ش ثانوي) ض ابتدائي = (٥ر١٢ - ٥) ٢٠٠ = ٥ر٧ × ٢٠٠ = ١٥٠٠ وات

مثال لمدول خفض نفسي

محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ١٠٠ فولت ويغذى حمل مقاومته ٥٠ اوموالمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هذا المحول .



شدة التيار في الثانوي = ١٠٠ ÷ ٥٠ = ٢ أمبير ٢ × ١٠٠ شدة التيار في الابتدائي = _____ = ١ أمبير


لقدرة فى الثانوى = (ش ثانوى _ ش ابتدائى) ض ثانوى = (٢ - ١) ٠٠٠ = ١٠٠ وات

القدرة في الابتدائي = (ض ابتدائي - ض ثانوى) ش ابتدائي = (٢٠٠ - ١١٠) ا

الرفع في المحول النفسي وهذا ظاهر في المثالين السابقين حودة المحول النفسي وهذا ظاهر في المثالين السابقين حودة المحول الكهربي

تتوقف جودة المحول على قيمة المفاقيد الموجودة به فكلما تمكنا من تقليل هذه المفاقيد تمكنا من رفع جودة المحول واذا بحثنا عن هذه المفاقيد تجدها نوعان .


المُعَاقيد النحاسية:
عند حساب الجودة للمحول يجب اعتبار المقاومة المادية لسلك المنف حيث ان القدرة المفقودة في كل ملف تتناسب طرديا مع (مربع شدة التيار المار به × مقاومته المادية) وهي (ش × م) ويمكن التغلب عليها باستعمال سلك مقطع أكبر من الأصلى قليلا .
تحديد قيمة الفاقيد النحاسية



وصل طرفى الملف الابتدائى بالينبوع وصع استعمال مقاومة تمكنك من التحكم فى هيمة ضغط الينبوع عند التفذية مع وضع جهاز أمبير وجهاز قدرة فى دائرة الابتدائى كما هو موضع بالرسم ثم اقنل الملف الثانوى بهاز أمبير ، ابدا بتغذية الملف الابتدائى بقيمة صغيرة من الضغط حتى يصل التيار المار بالماف الثانوى الى قيمة تيار الحمل الكامل بالنسبة لتدرة المحول وبذلك يمر أيضا باللف الابتدائى تيار الحمل الكامل وتكون غراءة جهاز القدرة تعبر عن قيمة المفاقيد النحاسية الموجودة فى هذا المحول .

تحديد قيهة المقاقية الحديدية

تدخل المفاقيد الحديدية في حساب جودة المحول وهي المناقيد الناتجة عن هروبا بعض الخطوط المفناطيسية أو لنوعية الحديد المصنوع منه الرقائق وقيمة التيارات الاعصارية . والتعويق المغناطسي الناتج من بقاء جـزء من المفناطيسية في الرقائق الأمر الذي يسبب احتكاك ذرات الحديد أثناء انعكاس المجال .



في هذا الرسم الخاص بتحديد قيمة المفاقيد الحديدية بفدى الملف الابتدائي تفذية كاملة أي يوصل مباشرة بالنبوع وبقيمته الطبيعية وبالتردد الذي يعمل عليه المحول مع وضع جهاز القدرة في دائرة الملف الابتدائي كما هو موضح بالرسم مع ترك دائرة الملف الثانوي مفتوحة حيث أن المفاقيد الحديدية في المحول تتوقف على الملجال المفناطيسي وبذلك تكون قراءة جهاز القدرة عند التفذية هي قيمة المفاقيد الحديدية بالمحول .

علمنا سابقا أن المفاقد الموجودة في المحول هي مفاقيد نحاسية ومفاقيد حديدبة وهي ليست كبيرة القيمة أذا كان تصميم وتصنيع المحول على جانب كبير من الاتقان وعلى هذا تكون جودة المحول هي مقدار نسبة الخرج الى الدخل في الماية .

الدخل = الخرج + المفاقيد النحاسية + المفاقيد الحديدية .
الدخل بالوات
الجودة = _____ × ١٠٠
الخرج بالوات

البيان الذاص بحسابات لف المحولات

عند اختبار حدید المحول لابد أن یکون مقدار خرجه المغناطیسی یتناسب مع مقدار خرجه الکهربی والذی ینسب دائما الی الملف الثانوی .

مقدار الخرج الكهربي = ض x ش بالنسبة للثانوي

مقدار شدة التيار في الابتدائي = الخرج ÷ ض التفذية في الابتدائي

نفرض أن ضغط الينبوع ٢٢٠ غولت وتردده (٥٠ ذبذبة) ويعمل عليه محول يعطى ٥٠ غولت ثانوى لحمل ١٨٨ أمبير ويعطى ١٨٨ غولت ثانوى لحمل آخر ٤ أمبير والمطلوب حساب مقدار خرج المحول ٠ المحلل المحلل المحلل ١٨٠ المحلل المحلل

الخرج الأول = ٥٠ × ٨ر٢ = ١٤٠ وا ت. الخرج الثاني = ٨ر١ × ٤ = ٢ر٧ وات . . . الخرج الكلي = ١٤٠ + ٢ر٧ = ٢ر٧١ وات .

وعلى هذا يكون خرج المحول هو حاصل ضرب نولت الثانوى في شدة تياره اذا كان ملف واحد أما اذا كان هناك أكثر من ملف ثانوى فيكون الخرج الكلى هو مجموع كل الخروج .

من هنا نجد أن طبيعة الينبوع لا دخل لها في حسابات الخرج ولكن يجب أن يتناسب الملف الابتدائى مع خرج المحول ويحسب مقدار مساحة مقطع سلكه على أساس هذا الخرج وقيمة ضغط الينبوع .

عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى المراد استعماله لقدرة معينة نجد أن هذه المساحة متوقفة على كل من قدرة المحول وقيمة تسردد الينبوع نجد أنه اذا زاد تردد الينبوع تقل مساحة مقطع القلب عند ثبات القدرة والعكس اذا نقص التردد زادت مساحة مقطع القلب الحديدى عند ثبات القدرة أيضا .

فى المحولات الكبيرة القدرة يقدر خرج المحسول بالفولت أمبير وليس بلوات والسبب فى ذلك هو ، فى حالة المحولات وجميع الأجهزة النى تعمل على التيار المتغير يوجد عامل آخر يؤثر على القدرة وهو نوعية الحمل من حيث كونه مقاومة عادية او ممانعة مفناطيسية او استاتكة وهذا العامل يسمى (معامل القدرة) .

ولكن في أغلب الأحيان يكون الفرض الذي يعمل عليه المحول الصغير حتى قدرة واحد كليوات عبارة عن مقاومة مادية بحتة وعلى هذا يكون الخروج بالوات وهو الناتج من ضرب الفولت في الأمبير بالنسبة للملف الثانوي .

حساب مساحة مقطع السلك

لحساب مساحة مقطع ساك ملفات كل من الابتدائي والثانوى يجبه التعرف على قدرة المحول وقيمة ضغط الابتدائي وقيمة ضغط الثانوى ثم من قيمة القدرة متسومة على ضغط الابتدائي نتعرف على شدة التبار ومن تسمة القدرة على ضغط الثانوى نتعرف على شدة التيار وباعتبار كثافية التيار لكل مم في المحولات هي لا أمبير تقريبا هنا يمكن من قسمة شدة تيار الابتدائي على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطع السلك الخاص به ومن قسمة شدة تيار الثانوى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطعة ثم بعد قدلك من مساحة المقطع يمكن تحديد قطر السلك للابتدائي والثانوى .

حساب عدد اللفات

حساب عدد اللفات أما على أسساس لفات الفولت الواحد أو عملي أساس لفات الملف كاملا حسب قيمة ضغطه ، ولحساب عدد لفات الفولت الواحد سواء للابتدائى أو الثانوى يدخل في حسابنا كل من تردد الينبوع ومساحة مقطع القلب الحديدي للمحول بالبوصة المربعة عند استعمال أسلط قانون وهو ذو الرقم الثابت لكل تردد .

- الرقم الثابت عند تردد معين لحساب لفات الفولت الواحد .
 - ١ عند تردد قيمته ٢٥ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ١٢ .
- ٢ _ عند تردد قيمته . ٤ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧٥٠ .
 - ٣ _ عند تردد قيمته ٥٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧ .
- ٤ عند تردد قيمته ٦٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٥٨ر٥ مطريقــة تنفيذ القانون

أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالبوصة المربعة من حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق في عرض لسان الرقيقة الذى يدخل في بكرة اللف ، ثم يختار الرقم الثابت المتفق مع تردد الينبوع الذى سيعمل عليه المحول ، ثم من قسمة الرقم الثابت المختار على مساحة مقطع القلب الحديدى يكون الناتج هو عدد لفات الفولت الواحد سواء للملف الابتدائى أو للملف اثانوى .

والحظة:

_ عند حساب مساحة مقطع اقلب الحديدي لا تأخذ الناتج من عملية الضرب مباشرة لانه لا يمثل المساحة الفعلية بل اضرب الناتح في ١٩٠٠ على أساس القلب كتلة مصمتة .

٢ - لا تقرب أو تحذف أي كسر من اللغة في العملية الحسابية السابقة مهما كان صفيرا في عدد لفات الفولت الواحد لأن له تأثير كبير عند . حساب عدد اللفات الكلية للابتدائي والثاني .

وث___ال

محول يعمل عي تيار متغير تردد . ٥ ذبذبة فاذا كان سمك مجموعية الرقائق ٥ را بوصة وعرض لسان الرقيقة واحد بوصة أوجد عدد لفات الفلولت الواحد .

الحــل

الرقم الثابت لتردد ٥٠ ذبذبة هو ٧ .

مساحة مقطع قلب الحديدي = (٥ر ١ × ١) ٩ر٠ = ١٥٠٥ بوصة ورفريعية عمليا عاوي عليا الباط الدائرا والناا المساع

عدد لنات النولت الواحد = ٧ + ١٥٥٥ = ١١٥٥ لفة . حساب عدد لفات اللف كامل

يختلف الوضع في حساب عدد لفات الملف كاملا عن حساب عدد لفات الفولت الواحد من حيث الأرقام الثابنة وتقدير قيمة الفيض المغناطيسي حساب مقطع القلب حيث يكون بالسنتيمتر المربع بدلا من البوصة المربعة .

. ١ ١ ك الرقم الثابت المستعمل في القانون هو ٤٤ر٤ ١٠٠٠ .

م الما ٢ م الوجد قيمة تردد الينبوع الخاص بتشغيل المحول .

٣ _ قيمة ضغط الانتدائي والثانوي .

 ١٠٠٠٠ خط تيمة يمكن الأخذ بها لمتدار الفيض المغناطيسي لكل سنتيمتر مربع حتى تدرة ٣ كليوات ويمكن تحديد قيمة هذا الفيض من اللاحظة المقدمة لك فيما بعد .

طريقة تنفيذ القانون

'أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدي بالسننيمتر المربع مع مراعاة الدقة في القياس ثم اختيار تيمة النيض المفناطيدي للوحدة المربعة ثم أوجد قيمة الفيض الكلى لهذا القلب . 6 1 12 - 1 .

ضغط اللف × ١٠٠

عدد لغات الملف = ______ انتردد × الفيض اللكي ____ انتردد × الفيض اللكي

مثال

محول يعمل عى ينبوع ٢٠٠٠ فولت يتردد ٥٠ ذبذبة ويعطى ٢٥ فولت ثانوى فاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥ سم وعرض لسان الرقيقة ٥ر٢سم أوجد عدد لفات الابتدائى والثانوى ٠

الحسل

 $_{om}$ مساحة مقطع القلب $= 0 \times 0.7 = 0.71 سم مساحة مقطع الكلى <math>= 0.71 \times 1.00 = 0.71$ خط قيمة الفيض الكلى $= 0.71 \times 1.00$

ملاحظات هامة

من الشرح السابق والخاص بالمحولات يمكن استعمال القانون الخاص بعدد لفات الفولت الواحد بالنسبة للمحولات ذات اقدرة الصغيرة حتى واحد كيلوات مع مراعاة أن مساحة مقطع القلب الفعلية تقل عن المساحة المحسوبة بقليل ويمكن الاستعانة بالجدول الخاص لذلك حيث نجد مثلا أن القلب الذي مساحته واحد بوصة مربعة مساحته الحقيقية هي ٩٠، بوصة مربعة وهكذا باقي المساحات وعلى هذا نجد عند حساب عدد لفات الملف الثانوي تزداد عدد لفاته بنسبة ٥٠/ لتعويض الفقد في حالة الحمل واللاحمل.

اما القانون الثانى والخاص بحساب عدد لفات الملف كاملا فيهكن استعماله بالنسبة للمحولات ذات القدرة من واحد كليوات الى ثلاثة كيلوات عند استعمال قيمة الفيض (. خط) لكل سنتيمتر مربع وعند تردد قيمته من (. .) الى . ٦ ذبذبة) .

اما المحولات من ثلاثة كيلوات الى ثمانية كليوات يمكن استعمال تيمة الفيض (٨٥٠٠) واذا زادت القدرة أكثر من ذلك حتى ٢٠ كيلوات نجد ان عدد الخطوط المستعملة تصل الى (٢٠٠٠ خط) هذا ويجب مراعاة هبوط

الفولت في الملف الثانوي عند حساب عدد لفاته في حالة ما بسين الحمل اللاحمل ويمكن اعتبار هذا الهبوط بمقدار ٥٦٠٪ تضاف الى فولت الثانوي .

وعلى هذا يمكن يمكن حساب عدد لفات الملف الثانوي كالآتي:

عدد لفات الابتدائى بر (فولت الثانوى + مقدار الهبوط) فولت الابتدائى

البيان الكامل لحساب المحول

يمكن تحديد قدرة اى مجموعة رقائق محولات دون الرجوع الى الجداول الخاصة بذلك عن طريق القانون الآتى للمحولات ابتداء من ٥٠ رات الى ٥ كيلوات وكذلك حساب قطر السلك اللازم لعمل الملفات .

حساب قدرة المصول

ا - أوجد مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع مع الدقة في القياس .

٢ — أوجد مربع هذه المساحة ويكون الناتج هو قدرة المحول بالوات .
 ٣ — استعمل الفيض المفناطيسي المناسب الوحدة المربعة .

مثال

مجموعة رقائق محول فيها عرض اللسان ٥ر٢ سم وسمك مجموعة هذه الرقائق ٥ سم والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحول .

الحسل

مساحة مقطع القلب التديدى = 0 \times 0ر 7 سم مساحة مقطع القلب = 0ر 7 \times 0ر 7 = 7 \times 0. 10 \times 0. 10

صالح المحول .

حساب قطر السلك الله

ا - أوجد شدة التيار في الملف الابتدائي والملف الثانوي من التدرة وضغط كل منهما .

٢ _ استعمل الرقم الثابت (٥١٥م) ما والم

. . قطر السلك في الابتدائي = ٢٥٠٠ 🗸 شدة تيار الابتدائي = مم

. . قطر السلك في الثانوي = ٢٥٠٠ م شدة تيار الثانوي = ١٠٠٠ م

هذا ويمكن استعمال الرقم (٥٥) مع مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتميتر المربع في حالة ايجاد عدد لفات الفولت الواحد وذلك بقسمة العدد (٥٥) على مساحة مقطع القلب .

نموذج كامل لمحول يراد لفه

7 - L - Lee Hay Wash J - 3

مجموعة رقائق محول فيها عرض لسان التلب ٥ر٢ سم وسامك مجموعة الرقائق معمل على خلفط محول من هذه الرقائق يعمل على خلفط ٢٢٠ فولت ويعطى ١١٠ مولت .

المسل المسل

٥٢٠. × ٤٨٠ = ١٥٥٠ مم .

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{$

بهذا النموذج الكامل للقدرة وتطر السلك وعدد اللفات يمكن تنفيذ محول معلوم البيان من أى مجموعة رقائق .

نموذج آخر لحساب قدرة المحول

بهذا النموذج الكامل للقدرة وقطر السلك وعدد اللفات يمكن تنفيذ محول معلوم البيان من أى مجموعة رتائق ،

من تجميع البيانات الآتية يمكن حساب قيمة القدرة لمحول وجه واحد .

١ - ف = عدد ذبذبات ضغط الينبوع المستعمل .

٢ - خ = عدد الخطوط المفناطيسية الكلية لمساحة مقطع القلب .

٣ - ل = عدد لفات الابتدائي أو الثاني .

٤ _ ش = شدة التيار بالأمبير للابتدائى أ والثانوى .

مع ملاحظة عند الأخذ في البند ٣ بعدد لفات الابتدائي نأخذ في البندر رقم } بشدة تيار الابتدائي وهكذا اذا اخذنا بالثانوي .

قيمة القدرة = ________ كيل × ش = كيلو فولت امبير _____ = كيلو فولت امبير _____

واذا طبقنا القانون بالنسبة للنموذج السابق لوجدنا القدرة في النموذجين متقاربة جدا وعلى هذا يكون حساب القدرة للمثال السابق هو :

۱ _ قيمة الفيض المفناطيسي الكلي لمساحة مقطع القلب = ٥ر١٢ _ ... ×

۲ _ قيمة القدرة = ______ = ١٥١ر. كيلو غولت أمبير _____ = ١٥١ر. كيلو غولت أمبير

الما المراج الكال المام والمال المام و الكال والمال المام من المال

واذا مورنت المدرة في المثال السابق نجدها ١٥٦ر. كيلوفولت أمبير .


محسولات التيسار


يستعمل محول التيار في الدوائر الكهربية التي تكون فيها شدة التيار عالية بالنسبة للأجهزة الخاصة بقياسها مشل الأمبيرمترات فيمكن بواسطة هذا المحول خفض قيمة شدة التيار بمقدار يناسب أجهزة القياس م


ويتركب هذا النوع من المحولات من ملف ابتدائى بعدد لفات قليلة وذات منطع كبير يتناسب مع تيار الحمل الكامل في الدائرة الرئيسية كما يوجد ملف ثانوى بعدد لفات كثيرة وذات بساحة مقطع صفيرة مناسبة لشدة التيار المنخفضة وهو التيار الواصل لجهاز القياس .

هذا ويصل الملف الابتدائى فى هذا النوع بالتوالى مع الينبوع كما هو موضح بالرسم (٢) وتوصل أجهزة القياس بالملف الثانو ئ.

هناك نوع آخر من محولات التيار ويستعمل لقياس شدة التيار في القضابان الرئيسية ولها تركيب خاص يختلف عن النوع السابق ذكره حيث نجد أن الموصل الرئيسي يمثل الملف الابتدائي للمحول أما الملف الثانوي عبارة عن عدد من اللفات على الموصل وطرفي الملف الثانوي توصل بنقطتي جهاز القياس كما هو موضح بالرسم (٣).







- lam blatche.

محولات اللحام

في ماكنات اللحام للمعادن نجد أن الماكينة المستعملة تكون حسب. نوع اللحام حيث يوجد اللحام بالقوس الكهربي واللحام بالنقطة . . . ١١٠


محولات بالقوس الكهربي

يستعمل في هذا النوع من اللحام محول كهربي وجه واحد ــه ملف ابتدائى يوصل بالينبوع اما الملف الثانوى يوصل احد طرفيه بقاعدة حديد يوضع عليها الجسم المراد لحامه ويوصل الطرف الثاني بقطب اللحام الذي يفطى بمادة مساعدة للصهر ومن تلامس قطب اللحام وهو عبارة عن تضيب معدني مع الجسم المراد لحام يحدث قصر في الدائرة وبرغع القطب المعوني قليلا عن الجسم تحدث شرارة القوس الكهربي .

هذا ويمكن استعمال محول ثلاثة أوجه لهذه العملية بحيث يحتوى. على مقاومة وممانعة لتنظيم شدة التيار المستعملة .

كما توجد ماكينة المحرك / المولد وهي عبارة عن محرك يدبر مولد تيار مستمر ويمتاز هذا المولد بأن عضو استنتاجه يتحمل القصر المسمر في. الدائرة والرسم الآتي يبين محول وجه واحد مسعمل في عملية اللحام : all my the therish &

- ا الملف الابتدائي للمحول . ح يينها مع يا يسم و يا
 - ٢ _ الملف الثانوي . (
- Se you I want ٣ _ ملف التأثير لتنظيم شدة التيار و علية علي التاثير
 - ١ القاعدة الحديد .
 - o _ الجسم المراد لحامه .
 - ٦ _ القطب المعدني .
 - ٧ المقيض للقطب المعدني .



at the law or well

the coins the sale lab

مع أم يوسك طالبي الفادا والحيام النقطية أما من المادا المادات المادات

تستعمل هذه الطريقة بدلا من طريقة البرشام بالمسامير وهي احدى طرق اللحام بالمقاومة ويستعمل نيها محول كهربي .

يوصل طرفى الملف الابتدائى بالينبوع أما طرفى الثانوى يوصلا بزنبتين كل منهما لها دليل محورى (فتيل) لتقريب أو ابعاد المسافة بينهما ويوضع بينهما الجسمين المراد لحامهما ويضفط الزنبتين على الجسمين يحدث القصر ثم يحدث الاندماج بين المعدنين .


الرسم يوضح ماكينة لحام بالبرشام بالنقطة ،

ا _ الملف الابتدائي للمحول . مع ما المان المان المحول .

٢ _ الملف الثانوي .

٣ _ الزنبتين .

١ المعدن المراد لحامه .



في المحولات الخاصة بلحام الواح ذات سمك كبير ونظرا لارتفاع درجة الحرارة في طرفي الملف الثانوي لارتفاع شدة التيار تتم عملية تبريد بالمياه عن طريق مواسير حول طرفي الثانوي .

محولات الثلاثة أوجه

تتكون محولات الثلاثة اوجه من ثلاثة (قوائم) قلوب حديدية تصنع من رقائق من الصلب ويركب على كل من هذه القلوب الثلاثة ملف التغذية (الابتدائي) وملد الاستنتاج (الثانوي) اذا كان نوع المحول استنتاجي أو توضع لمفات تجميع ما بين الابتدائي والثانوي اذا كان من النوع النفسي .

نظرا لتواجد ثلاثة ملفات كل من الابتدائى والثانوى وفي حالة التغذية يكون الينبوع له ثلاثة اطراف بجب ايضا أن نحول الاطراف الستة للملفات

الثلاثة الى ثلاثة اطراف اما بطريقة النجمة او الدلتا وذلك حسب ما عو مبين في الطرق الآتيجة : - المار الآتيجة الماري الآتيجة الماري الآتيجة

١ - توصيل ملفات الابتدائي والثانوي نجمة . والله علا م

٢ _ توصيل ملفات الابتدائي والثانوي دلتا .

٣ _ توصيل ملفات الابتدائي نجمة وملفات الثانوي دلتا .

٢ توصيل ملفات الابتدائي دلتا وملفات الثانوى نجمة ٠

حساب محول ثلاثة اوجه

عند حساب مساحة مقطع القلب الواحد يكون على اساس لم القدرة الكلية للمحول أي اذا كان المحول قدرته مثلا ... ٣ كيلو وات فان كل قائم (تلب) يصمم على أنه يختص بقدرة مقدارها ٣٠٠٠ × ﴾ = ٢٠٠٠ كيلو وات أما ي حساب الدائرة الكهربية فتدرة كل قائم = 1/4 القدرة الكية .

والمدد الثابت يستعمل (٧) للقدرة حتى ١٠٠٠ وأت والعدد (٩) للقدرة أكبر من ذلك . مع مراعاة مقاومة ونظافة الرقائق حتى يكون المفقود في االحديد أعل ما يمكن .

حساب القدرة للبحول

لحساب قدرة محول ثلاثة أوجه نستعمل البيانات الآتية :

١ _ عدد ذبذبات ضغط الينبوع وهي ف. الم

٢ _ قيمة الخطوط المفناطيسية الكلية وهي خ .

٣ _ عدد اللفات في الابتدائي أو الثانوي وهي ل .

 ٤ ـــ شدة التيار في الابتدائي أو الثانوي وهي ش. white of the gran

ہ ـــ قيمة جذر ثلاثةوهي ١٧٣٢ . ٦ ـــ الرغم الثابت ١٤٤٤ ، ١٠٠٠ .

القدرة لمحول ثلاثة اوجه =

۱۶ر۶ × ن × خ × ل × ش × ۲۳۷ر ا The thing a la cost le nex 1: had a seel yelle I sell


= كيلو فولت أميم .

بالنسبة لعدد اللف نستعمل التانون الأتى:

النولت = 3/ر x الذبذبة x قنبة الفيض المغناطيسي x عدد اللغات

فى القانون السابق اذا كان النوات هو نولت الابتدائى يكون عدد النات التدائى اذا كان خاص بالثانوى كانت عدد اللنات للثانوى .

أما مساحة مقطع السلك فهى تحسب على اساس قدرة المحول وشدة وضغط كل من الابتدائى والثانوى .



محركات التيار المتغير والمساء

محرك الوجه الواحد

تختلف انواع محركات التيار المتغير التى تعمل على تيار ذو وجهواحد غمنها المحرك العام (يونيفرسال) وهذا المحرك يعمل على كل من التيار المستمر والمتغير حيث يتكون من أجزاء تشبه أجزاء محركات التيار المستمر وهي العضو الدائر عضو استناج كامل من حيث الرقائق والمجارى والملفات وعضو التوزيع بالاضافة الى الاقطاب البارزة والمصنوعة من رقائق وعليها الملفات وكذا الفرش الكربونية ، وهذا النوع يستعمل كثرة في محركات ماكينات الخياطة والخلاط وبعض المراوح الصغيرة .

يأتى بعد هذا نوع آخر وهو المحرك ذو الأقطاب البارزة ذات الملف المقصور كما هو موضح بالرسم اما العضو الدائر فهو من نوع قفص السنجاب وهذا النوع من المحركات يعمل على التيار المتفير فقط ويستعمل في القدرات الصغيرة بالنسبة لخصائص الأجزاء التي بتكون منها وخاصة نوع الأقطاب .

ولما كان النوعين السابقين لا يستعمل الا في القدرات الصغيرة فقد تم تصميم نوع آخر يستعمل في القدرات الكبيرة وهو يتكون من جزئين أساسيين هما العضو الثابت ويتكون من مجموعة رقائق من الصاح يوجد بها عدد من المجارى تشبه مجارى عضو الاستنتاج ولكنها من الداخل ويوضع بها الملفات المكونة لقطبيه المحرك ثم الجزء الثاني وهو العضو الدائر وهو نوع قفص السنجاب .

وهذا النوع الأخير ينقسم الى نوعين بالنسبة للأجرزاء الاضافية والتى لها دخل في عملية تشفيله وكذا بالنسبة لطريقة تقسيم كل نوع للفه .

- ١ محرك وجه واحد مزود بمفتاح طرد مركزى وله طريقته الخاصـة
 لتشغيله وكذا طريقة تقسيمه للفة .
- ٢ محرك وجه واحد غير مزود بهفناح طرد مركزى وله ايضا طريقته
 ١ الخاصة لتشغيله وكذا طريقة تقسيمه للفة .

المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى

نوعيات هذا المحرك المزود بمفتاح طرد مركزي كثيره ونذكر منها الآتي ت

ا _ محرك غير مزود بمكنف .

٢ _ محرك مزود بمكثف .

۳ _ محرك يشترك نيه مجارى نقويم مع تشفيل في مجرى أو أكثر إلاحت كل قطب مديد

المرك مزود بمكثفين مسلم ما مسلم ما يسلم

جميع هذه المحركات تقسم فيها عدد مجارى المحرك على اساس لله المجارى للفات التشفيل لا المجارى للفات التقويم .

الله المترك الغير مزود بهكتف: في هذا المحرك حيث تكون مساحة مقطع سلك التشغيل كبيرة ومقاومتها صغيرة ومساحة مقطع سلك التقويم صغيرة ومقاومتها كبيرة الأمر الذي ينتج عنه مجاللين بينهما زاوية وجه الا اننا نجد أن قيمة هذه الزاوية اقل من ٩٠ درجة وعلى هذا يكون عسزم بدء الدوران ضعيف ولكنه كافيا لتشغيل المحرك عند تغذيت بالتيار بدون حمل ويرجع هذا لنسبة اختلاف مناومة وممانعة نوعى الملفات (تشعيل وتقويم) . لذا نجد هذا المحرك تكون فيه شدة التيار كبيرة عند ددء التشغيل حتى ينفصل التقويم .

٢ — المحرك المزود بمكثف : ويسمى بالمحرك السعوى السدء ونيسه يوصل المكثف المناسب لقدرة المحرك بالتوالى مع ملفات التقويم نيعمل هذا المكثف على جعل تيار ملفات التقويم يسبق تيار الينبوع وهنا نحصل عسلى مجال دائرى منتظم اكثر من النوع الغير مزود بمكثف كما نجد أن زاوية الوجه يحدث بها تحسن حيث تصل الى ما يقرب من ٩٠ درجة وهنا نحصل على عزم بدء دوران اكبر مع شدة تيار اتل مع ملاحظة أن استعمال المكثف في هذا المحرك يتبعه تغيير في مساحة مقطع سلك ملفات التقويم بالنسبة لمساحة مقطع السلك في المحرك الغير مزود بمكثف مع الاحتفاظ بعدد اللنات لذا نجد أن هذا المحرك أذا استبعد منه المكثف أو أذا حدث له تلف نجد المحرك عند تغذيته بالتيار لا يشتغل ولابد من تغييره بأخر سليم .

۳ — المحرك الذى تشترك نيه ملفات التقويم مع ملفات التشغيل فى مجرى واحدة أو اكثر من مجرى تحت كل قطب تشغيل مع تواجد مجارى اللفات مستقلة للتشغيل والتقويم وعملية الاشراك هى أيضا وسيلة لتحسين زاوية الوجه وبالتالى تحسين عزم بدء دوران حتى تنفصل ملفات التقويم .

إلى المحرك المزود بهكشين: في هذا المحرك نجد مكثفين احدهها كبير السعة وهو مكثف بدء ومكثف سعته صفيرة وهو مكثف تشفيل والمكثفين متصلين بالنوازى مع بعضها مع ملاحظة أن سعة المكثف الكبيرة تقرب من أربعة أضعاف السعة الصفيرة وذلك للحصول على عزم بدء دوران ذو درجة عالية _ أما عن التوصيلات في هذا المحرك نجدها تختلف عن الموجودة في المحركات السابقة لأننا نجد أن المكثف ذو السعة الكبيرة هو المتصل بمفتاح الطرد المركزى وهو الذي ينفصل عندما يأخذ المحرك سرعته وتبقى ملغات التتويم متصلة بالتوالي مع المكثف ذو السعة الصغيرة متصلين بالتيار وبالتواري مع ملغات التشغيل ،

والرسومات الآتية تبين الوضع في الأنواع الأربعة السابق ذكرها .

تقسيم المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى

الفيان الله عن خطوات التقسيم يجب توضيح الآتي:

يوجد في هذا المحرك نوعين من الملفات الأولى وهي الأساسية وتسمى في التشفيل وهي تحمل تيار الحمل وتحسب من حيث مساحة مقطع المسلك وعدد لفات كل ملف على اساس قدرة سرعة المحسرك وكذا ضغط وتردد التيار الذي يعمل عليه هذا المحرك .

والمات الثانية وهى اضافية وسمى بملفات التقويم او البدء أو المساعدة وهى خاصة بتقويم المحرك من السكون الى الحركة وتحسب من خيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات كل ملف على اسساس عزم بدء الدوران .

ونظرا لتشفيل هذا المحرك على نيار متغير وجه واحد نجد اذا وضعت ملفات التشغيل نقط لا يحدث دوران تلقائي الا اذا حركنا العضو الدائسر

بأى وسيلة خارجية لذا وضعت ملفات التقويم لتقوم بعمل هذه الوسسيلة الخارجية وتحرك العضو الدائر عند تغذية المحرك بالتيار والسبب فى ذلك هو عدم وجود زاوية وجه للتيار ذو الوجه الواحد فبوضع التقويم تعمل على خلق وجه آخر من الوجه الأصلى فتتواجد زاوية وجه بينها متدارها . ٩ درجة تقريبا فيتواجد عزم الدوران ويتحرك العضو الدائر .

ولكى تقوم ملفات التقويم بعملها وايجاد زاوية الوجه المطنوبة والتى يترتب عليها تواجد عزم بدء الدوران لابد أن تختلف ملفات التقويم عن ملفات التشمغيل في الآتى :

- ١ _ عدد مجاري كل منهما . منهما
- ٢ _ مساحة مقطع ساك كل منهما .
- ٣ _ عدد لفات ملف كل منهما .

بالاضافة الى تواجد المكثف في بعض الحالات ومتصل مع ملفات التقويم م

بهذه الاختلافات بين التشفيل والتقويم تتواجد زاوية الوجه اللازمة لدوران العضو الدائر .

خطوات التقسيم

- _ معرفة سرعة المحرك التي منها يمكن تحديد عدد أقطاب المحرك .
 - ٢ _ معرفة عدد المجارى الكلية للمحرك .
- ٣ _ تحديد عدد مجاري ملفات التشغيل على ساس ٢ مجاري المحرك .
 - } _ تحدید عدد مجاری ملفات التقویم علی اسماس ﴿ المحرك .
- م ـ تحدید عدد مجاری کل قطب من اقطاب التشغیل من قسمة عدد مجاری التشغیل ب عدد اقطاب المجرك .
- ٦ _ تحديد عدد مجارى كل قطب من أقطاب التقويم من قسمة عدد مجارى النقويم ب عدد أقطاب المحرك .
 - ٧ _ نوعية اللف في هذا المحرك اختبر لف الجانب الواحد في المجرى ٠
- ٨ _ نوعية الخطوة اختبر في هذا المحرك الخطوة المتداخلة ذات الجناحين -
- ٩ _ مقدار الخطوة : نظرا لتواجد أكثر من متداخلة معلينا أولا معرمة خطوة اللف الأصغر .

نجد دائما أن عدد مجاري قطب التقويم تقع في وسط ملفات قطب التشغيل ومن هذا الوضع يمكن معرفة تيمة خطوة الملف الأصغر للتشغيل ثم باقى الملفات ، و المناب من المناب

(1) خطوة الملف الأصغر تشفيل = عدد مجارى قطب التقويم + ٢ = مجرى (ب) خطوة الملف الثاني تشفيل = خطوة الملف الأصفر + ٢ = مجرى

وهكذا لباقى الملفات اذا كان هناك ثالث تكون خطوته الثانى زائد اثنين أما خطوة ملفات التقويم فهي عكس التشفيل لأننا سنأخذ بعدد مجاري قطب التشفيل زائد اثنين للملف الأصفر ثم باقى الملف بعد ذلك بزائد مجرتين للخطوة السابقة .

مثال لتقسيم محرك

محرك وجه واحد العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى يعطى سرعة • ١٤٥٠ لفة / دقيقة يراد تقسيمه لاعادة لفة مع رسم الانفراد لتوضيح الانواع الثلاثة الغير مزود بمكثف والذى تشترك نيه لفات التقويم مع لفات

١ _ سرعة المحرك = ١٤٥٠ لفة/دقيقة = ٤ اقطاب

= ۲۱ مجری . ٢ _ عدالمحارى الكيات

٣ ـ عدد مجاري التشفيل الكلية المالية الكلية المالية الكلية الكلي

= ۱۱ ÷ ۱ = ۱ مجری عدد مجاری قطب التشینیل

٧ _ نوع الملف جانب واحد مع قسمة ملفات التشفيل نصفين أى جناحين لتنسبق الملفات وإن عمال الما مرابط في المواد الما مرابط في المواد الما مرابط في المواد الما مرابط في المواد الم

٨ - نوع الخوة متداخلة .

٩ _ خطوة الملف الأصغر = عدد مجارى قطب التقويم + ٢ = ۲ + ۲ = ۶ مجری

١٠ - خطرة الملف الثاني = خطوة الملف الأصغر + ٢ = ١ + ٢ = ٢ مجرى أو على أساس خطرة اللف الأكبر = عدد مجارى المحرك ب عددالاقطاب = ۲۱ ÷ ۲ = ۲ مجری

. خطوة اللف الأصفر = خطوة الأكبر - ٢ = ٢ - ٢ = ١ مجرى ير طريقة تقسيم أخرى لتحديد عدد مجارى قطب التشغيل والتقويم :

عدد مجارى القطب الكامل = عدد مجارى المحرك ب عدد الاتطاب . = ۲۱ ÷ ۱ = ۲ مجری

. عدد مجاری قطب التشغیل = عدد مجاری القطب الکامل × ﴿ . عدد مجاری قطب الکامل × ﴿ . عدد مجاری = ٤ مجری

توميل الملفات

بعد استكمال وضع جميع ملفات التشغيل وملفات التقويم تنفذ بهد ذلك عملية توصيل مجموعات ملفات النشغيل مع بعضها بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج الثيار الكهربى في كل مجموعة وذلك لتكوين القطبية المختلفة التى يتكون منها عدد اقطاب المحرك وهكذا بالنسبة لملفات التقويم مسع ملاحظة أن أى مجموعة ملفات يقع جانبها الأول تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب آخر مخالف .

معد تنفيذ جميع المعلومات السابق شرحها يبقى تجهيز اطراف توصيل المحرك على التيار وهذه العملية لها وضعان بالنسبة لطرفى ملفات التشغيل وطرفى ملفات التقويم وطرفى الطرد المركزى وطرفى المكثف اذا وجد .


اولا _ اذا كان المحرك مزود مكثف نجد ان ملفات التقويم تتصل بالتوالى مع المكثف ومع المفتاح الخاص بقطع التيار سواء كان من نوع الطرد المركزى أو نوع آخر كما تتصل هذه المجموعة بأكملها بالتوازى حص طرفى التشغيل والتيار .


ثانيا _ اذا كان المحرك بدون مكثف نجد ملفات التقويم تتصل بالتوالى مع مفتاح الطرد المركزى أو مع مفتاح عادى وكمثرى أو مفتاح تلاب ثم بالتوازى هذه المجموعة مع ملفات التشغيل والتيار .

هذا ويمكن عكس حركة دوران المحرك عن طريق عكس اتجاه سير التيار الكهربى أما في ملفات التقويم وأما في ملفات التشغيل بحيث تكون عطبية التقويم متقدمة أو متأخرة ولذلك نجد عند توصيل مجموعات ملفات التشغيل وتوصيل مجموعات ملفات التقويم عدم الارتباط بينهما من حيث سير التيار وتكوين القطبية والرسومات الآتية توضح هذا .

ملاحظة: اذا كان عدد مجموعات ملفات اقطاب التشغيل تساوى عدد اقطاب المحرك اى اذا كان مثلا عدد مجموعات الملفات اربعة وعدد الأقطاب اربعة يكون توصيل المجموعات مع بعضها بطريقة توصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا نهاية مع نهاية وبداية مع بداية إما اذا كان عدد المجموعات نصف عدد الأقطاب كون التوصيل نهاية الأولى مع بداية الثانية وهكذا مع باقى المجموعات.

الحالات الأربعة لحرك بمفتاح طرد






مُدرك نيه مكانين ا سعة صغيرة ، ب سعة كبيرة متصل بالمنتاح

لاسم ليم ليم لعنون

عكس اتجاه الدوران لمحرك مزود بمفتاح طرد مركزى

ويمكن تنفيذ هذا أما عن طريق عكس سمير التيار في ملفات النقويم أو عكس سير التيار في ملفات التشفيل .



تفسیم المحرك الفیر مزود بهفتاح طرد مركزی

نتعرف أولا على هذا النوع من المحركات فهو لا يختلف عن الأنواع السابقة من ذات العضو الثابت والعضو الدائر الا أنه لا يحتوى على مغتاح الطرد المركزى وبالتالى لا يوجد بهذا المحرك ملفات تفصل عن التيار عندما يأخذ المحرك سرعته ولهذا يمتاز هذا المحرك بأنه يقوم بالحمل مباشرة عكس النوع السابق لابد من اخذ المحرك سرعته وفصل ملفات التقويم ثم يحمل بقحمل .

يوجد بهذا المحرك مجموعتين من الملفات يخص كل مجموعة نصف عدد حدارى المحرك الكلية كما نجد مساحة مقطع سلك ملفات المجموعتين واحد رعدد لفات الملفات واحدة أى بخلاف النوع المزود بمفتاح طرد مركزى الذى نجد فيه كل من ملفات التشغيل والتقويم لكل منهما عدد مجارى محدد ومساحة مقطع تختلف عن الآخر وكذا عدد لفات الملف لا تتشاوى بين الاثنين .

بالنسبة لتساوى كل شيء لمانات المجموعتين وللحصول على زاوية وجه عند بدء دوران المحرك نجد لابد من تزويد هذا المحرك بمكثف يوضع بالتوالي مع مجموعة من المجموعتين مع مراعاة أن يكون المكثف مناسب لقدرة المحرك والضغط الذي يعمل عليه كما يمكن عكس اتجاه دوران المحرك عن طريق نقل المكثف من مجموعة الى المجموعة الاعرى فيعمل على تغيير الزاوية من تقديميه الى تأخيرية أو العكس .

هناك بعض محركات من هذا النوع نجد سلك ملفات أحد المجموعتين يختلف عن سلك ملفات المجموعة الأخرى بنسبة ٥٪ نقص في مساحة مقطع السلك مع ٥٪ زيادة في عدد اللفات ويعتبر هذا زيادة في عملية المكثف الخاصة بضبط زاوية الوجه بين ملفات المجموعتين لذا نجد اتصال المكثف يكون مع مجموعة الملفات المختلفة في مساحة مقطع السلك وعدد اللفات وعلى هذا يكون وضع المكثف ثابت ولا يجوز نقله الى المجموعة الخرى لتغيير اتجاه الدوران .

مثال لتقسیم محرك غیر مزود بدفتاح طرد مركزی

محرك وجه واحد غير مزود بمفتاح طرد مركزى العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى ويعطى سرعة ١٤٠٠ لفة / دقيقة يراد تقسيمه ورسم الانفراد .

التقسيم

١ _ سرعة المحرك = ١٤٠٠ لفة / دقيقة = } قطب

٢ _ عدد مجاري المصرك = ٢٤ مجري

۳ _ عدد مجاری کل مجموعة ۲۶ + ۲ = ۱۲ مجری

٤ _ عدد مجارى كل قطب في كل مجموعة = ١٢ ÷ ٤ = ٣ مجرى

ه _ نوعية اللف يمكن استعمال الجانب والجانبين في الجرى .

٦ - نوعية الخطوة يمكن استعمال المتداخلة والثابتة .

٧ _ مقدار عطوة الملف الأصغر في المتداخل = عدد مجاري قطب المجموعة

0 = 7 + 7 = 7 +

خطوة المك الثاني = خطوة الأصغر + ٢ = ٥ + ٢ = ٧


خطوة الملف الثالث = خطوة الثاني ١ ٢ = ٧ ج ٢ = ٩

فى حالة نوعية اللف جانب واحد تقسم الملفات الثلاثة الى جناحين ملف ونصف اى الملف اآصغر كامل العدد والملف الثانى نصفين اى جانبين فى المجرى كما هو موضح وفى حالة نوعية اللف جانبين فى المجرى نستعمل الملفات الثلاث المتداخلة وبالخطوات السابقة أو نستعمل الملفات الثلاث ثابتة الخطوة (١ – ٧) وهى متوسط الخطوات الثلاثة فى المتداخل .


توصل ملفات كل مجموعة بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج التيار المحصول على القطبية السليمة في المحرك هذا ويمكن اعتبار احد المجموعتين ملفات تشفيل والمجموعة الثانية والمتصلة مع المكثف ملفات تقويم .

ولاحظة : في حالة الجانب الواحد المستعمل فيها قسمة الملف الثاني حناحين لا تنفذ غير متداعلة .


محرك غير مزود بمفتاح طرد ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة ١ - ٥ ١ ١ - ٧ جانب وجانبين




محرك غير مزود بمفتاح طرد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة ١ ــ ٥ ، ١ ــ ٧ جانب وجانبين



طريقة عكس اتجاه الدوران بتغير وضع المكثف بالنسبة للمجموعتين حسب الرسم في الشكل س نستعمل منتاح عكس حركة والشكل ص التغيير يدوى نعند نقل التوصيل من أ الى ب يتغير وضع المكثف .





المصرك التنافسري

يعتبر هذا المحرك احد محركات الوجه الواحد ولكنه يختلف في تكوينه وطريقة تشفيله عن كل من المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى والفير مزود بمفتاح طرد مركزى ٠

الأجسزاء الاسساسية

- ١ العضو الثابت وهو يشبه تماما العضو الثابت لحركات التيار المتغير .
- ٢ _ العضو الدائر وهو عضو استنتاج كامل مثل محركات التيار المستمر .
 - ٣ _ الفرش الكربونية.

العف و الثابت

تقسيم مجارى العضو الثابت حسب عدد اقطاب المحرك وتوضع فيها اللفات الخاصة بتكوين قطبية المحرك وتوصيل مع بعضها ويبقى طرفى التغذيدة .

العفدو الدائر

تقسيم مجارى العضو الدائر على اساس قطبية المحرك وتوضع فيها ملفات تلحم اطرافها في قطاعات عضو التوزيع على اساس لحام تموجى .

احداث حركة الدوران

عندما يمر انتيار المتغير في ملفات العضو الثابت ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي متغير الاتجاه ويقطع هذا المجال الملفات الموجودة في عضو الاستنتاج فينتج فيها (ق.د.ك) مستنتجة ولكن هذا التيار المستنتج لا يظهر تأثيره الا في الملفات الواقعة بين الفرشتين المقصورتين فتحدث نتيجة هذا القصر مغناطيسية في العضو الدائر تشابه مغناطيسية العضو الثابت وهنا تتم عملية التنافر بين المفناطيسيين ولذا سمى بالمحرك التنافري بالنسبة للفرش الموجودة على عضو التوزيع نجد لها أربعة حالات هما:

ا حضو توزيع مجوف ويوجد بداخله حلقة زمبركية بها مجموعة ريش نحاسية تتأثر بالقوة الداغعة المركزية أثناء الدوران فتقصر قطاعات عضو التوزيع والفرش الموجودة عطى هذا العضو هما فرشتان مقصورتان على بعضهما ويمكن عن طريق تحريكهما التأثير على سرعة المحرك وعكس اتجاه الدوران .

- ٢ عضو توزيع مماثل للسابق ويوجد عليه أربعة فرش اثنتين لهما طرفين وغير مقصورتين والاثنتين الأخريتين مثلهما وتتجه اطراف المجموعتين الى مفتاح تشفيل يمكن عن طريقه قصر أى من الفرشتين فاذا تم قصر اثنتين يدور في انجاه واذا تم قصر الاخرتين وفتح الأولتين يدور في انجاه آخر .
- ٣ عضو توزيع غير مجوف عادى وبوجد عليه أربعة فرش كل اثنتين مقصورتين ولكن هناك اثنتين ثابتين واثنتين متحركتين وعلى هذا نجد عمل الفرش المتحركة هو التاثير على سرعة الدوران وعكس اتجاه الحركة وعمل الفرش الثابتة هو استمرار عملية القصر على ملفات العضو الدائر.
- عضو توزیع یوجد علیه اربعة فرش اثنتین مقصصورتین ومتحرکتین واننتین ثابتتین ومتصلتین مع مجموعة ملفات موضوعة فی مجداری العضو الثابت تسمی بملفات انتعویض وفائدتها هو تقلیل الشرر بین الفرش وحسین معامل القدرة .

هذا وفي بعض الحالات نجد عندما يأخذ المحرك سرعته ترابع الفرش عن عضو التوزيع لمنع الستمرار عملية الاحتكاك واستهلاك الفرش كما وأن الفرش في الحالات الربعة السابقة لا صلة لها كهربيا بالعضو الثابت والتيار واذا كان محور الأقطاب عمودي على محور الفرش يكون عـزم الدوران اصغر واذا كان المحورين متطابقين كان عزم الدوران كبير ويكون أكبر اذا كان المحورين على زاوية ٥٤ درجة .

لف المدرك التنافري

عند تقسيم مجارى العضو الثابت يمكن القول أن التقسيم يشبه العضو الثابت لمحرك الوجه الواحد العادى الا أنه لا يوجد فيه ملفات تقويم ويوجد نقط ملفات تشغيل وعلى هذا تقسم عدد مجارى العضو الثابت على اساس عدد أقطاب المحرك مع ترك مجارى خالية بين القطب والقطب مثل مجارى قطب التقويم ولكن خالية من اللفات .

مثال للتقسيم

محرك تنافرى يحتوى العضو الثابت على ٣٦ مجرى مقسم } أقطاب ا عدد المجارى الخالية } مجرى بواقع مجرى بين كل قطب وقطب .

} _ نوع اللف جانب واحد في المجرى .

ه - نوع الخطوة المتداخلة .

٦ _ مقدار خطرة الملف الأصغر = عدد المجرى الخالية بين القطب والآخر

خطوة الملف الثانى = ۲ + ۲ = ٥ مجرى
 خطوة الملف الثالث = ٥ + ۲ = ۷ مجرى
 خطوة الملف الرابع = ۷ + ۲ = ٩ مجرى


وعلى هذا يكون توزيع ملغات الأقطاب مثل توزيع ملغات التشسفيل وتوصل المجموعات مع بعضها مع مراعاة دخول وخروج التيار لتكوين القطبية ويبقى طرنى البداية والنهاية وهما طرنى توصيل التيار للعضو الثابت .

اما العضو الدائر وهو عضو استنتاج له عدد من المجارى الا أن عدد هذه المجارى ليس لها أى ارتباط من حيث العدد مع عدد مجارى العضو الثابت ولكن عند تقسيم مجارى العضو الدائر نلتزم بنفس عدد اقطاب العضو الثابت وعلى هذا يكون تقسيم العضو الدائر على أساس الآتى :

- ١ _ عدد اقطاب المحرك .
- ٢ _ عدد مجاري عضو الاستنتاج .
 - ٣ _ عدد قطاعات عضو التوزيع .
 - ٤ _ خطوة اللف .

هذا وتلحم اطراف طفات عضو الاستنتاج في تطاعات عضو للتوزيع بطريقة اللحام التموجي السابق شرحه في محركات النيار المستمر مع ملاحظة أنه لا يوجد اي اتصال كهربي بين طفات العضو الثابت وملفات العضو الدائر والملفات التي تفذي النيار هي طفات العضو الثابت فقط أما الفرشات التي توجد على عضو التوزيع فهي لقصر ملف عضو الاستنتاج كي نحصل على مغناطيسية التنار وليس لها أي اتصال بالنيار ولا الملفات الرئيسية بالمحرك في العضو الثابت .

دوائر المحرك التنافري حسب الفرشات الموجودة على عضو التوزيع



محرك شراها

يعتبر هذا المحرك احد أنواع المحركات التي تعبل على تيار متغير ثلاثة أوجه ويتكون من عضو ثابت وعضو دائر ويمكن التحكم في قيمة سرعته دون المساس بعدد أقطابه ولكن عن طريق تحسريك الفرش المجودة به حسب الشرح الآتي :

يختلف هذا النوع من المحركات عن اآنواع الأخرى حيث نجد أن العضو الدائر هو الذى يغذى بالتيار الخاص بالبنبوع عن طريق حلقات انزلاق اما ملغات العضو الثابت ليس لها أى صلة بتيار الينبوع .

تركيب المدرك

تحتوى مجارى العضو الثابت على ثلاثة ملنات تعرف باسم الملفات الثانوية ويتصل طرفى كل ملف بعدد اثنين فرشة كريونية وفي بعض الحالات تستبدل الفرشة بصف من الفرش — اما العضو الدائر فيحتوى على نوعين من الملنات حيث نجد في الطبقة الأولى داخل المجارى ملفات مقسمة ثلاثة أوجه كما هو متبع في لف العضو الدائر الملفوف في المحرك الاستنتاجي وتوصل

الأطراف الثلاثة لهذه الملفات بثلاث حلقات انزلاق وتعرف هذه الملفات باسم المللفات الابتدائية ويوجد في الطبقة الثانية للمجارى لمفات أخرى تسمى بملفات التنظيم وتوصل أطرافها بقطاعات عضو توحيد وتتلامس مع هده القطاعات الفرش الكربونية المتصلة بأطراف لملفات العضو الثابت .

بالنسبة للفرش فانه يمكن تحريكها بحيث يتغير موضعها على قطاعات عضو التوحيد سواء بتقريب كل فرشتين ملف من بعضهما أو ابعادهما أو تبديل مكان واحدة مكان الأخرى كما هو موضح في الرسومات الآتية فنجد في الرسم (۱) يبين ملفات العصو الثابت وملفات العضو الدائر وتوصيلها بحلقات الانزلاق وقطاعات عضو التوحيد ٢

نظرية التشفيل والاستعمال

عند توصيل تيار الينبوع لما العضو الدائر عن طريق حلقات الانزلاق ينشأ مجال دائرى حول ملفاته ويقطع هذا المجال ملفات العضو الثابت مخترتا الثعرة الهوائية وكذلك يقطع الملفات المتصلة بقطاعات عضو التوحيد ويولد بها (ق.د.ك بالتأثير وعند مرور تيار في ملفات العضو الثابت ينتج في هذه الحالة عزم دوران في اتجاه المجال الدائرى وبماأن ملفات عضو التوحيد مجاورة للملفات المتصلة بالينبوع فائه بقع على اطراف الفرش (ق.د.ك) تتناسب مع عدد الملفات المحصورة بين كل فرشتين ومعنى هذا أن ملفات العضو الثابت تفدى بلضغط عن طريق الاستنتاج المتعادل من ملفات العضو الدائر وعن طريق الفرش المرتكزة عالى قطاعات عضو التوحيد .

وبما انه يمكن تحريك الفرش وتغيير موضعها عن طريق رافعة إلها فراع متصل مع يد متحركة فان هذا التحريك للفرش يعمل على المحان اضافة ضغط الى الضغط المستنتج في ملفات العضو الثابت أو انقاص قيمة معينة من الضغط من ملفات العضو الثابت ويتوقف عذا على وضع الفرش بالنسبة لبعضها ومنه يكون التحكم في قيمة ضغط العضو الثابت وسرعة المحرك .

في شكل (٢) نجد الفرشتين (ف ، ك) متجاورتان في تطعة واحدة من قطاعات عضو التوحيد نيكون الضغط ببنها صفر وعلى هذا لا توجد اضافة أو نقصان لضغط ملفات العضو الثابت . فى شكل (٣) نجد الفرشتين متباعدتين وكأنت (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى نفس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت وهنا تزيد سرعة المحرك عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذه الزيادة بقيمة المسافة بين الفرشتين .

في شكل (٤) نجد أن الفرشة (ف) أخذت مكان الفرشية (ك) وكانت (ق.د.ك) في العضو الدائر في اتجاه عكس (ق.د.ك) في العضو الثابت وفي هذه الحالة نجد سرعة المحرك تنقص عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذا النقص بقيمة المسافة بين الفرشتين .

فاذا كان الضغط المستنتج في ملفات العضو الثابت مثلا ١٠٠ فولت فانه يمكن مضاعفة هذا الضغط عندما نكون (ق.د.ك) في العنسو الدائر في نفس اتجاه (ق.د.ك) في العضو الثابت .

كها يهكن تلاشى هذا الضغط أو جزء منه فى ملفات العضو الثابت عندما تكون (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى عكس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت .


بهذه الطريقة أمكن التحكم في سرعة المحرك وعلى وجه التقريب هي الى ١ للحمل العادى وهذا التغيير في مدى ٤٠٪ أكثر من السرعة الى ٢٠٪ أقل من سرعة التوافق كما أن السرعة تهبط منسبة من ٥٠٪ الى ٢٠٠٪ عند التحميل ويمكن التغلب عليها مرزيادة المسافة بين الفرشتين .

استعمال المصرك


هذا النوع من المحركات ويسمى في بعض الحيان بالمحرك المتغير السرعة يستخدم هذا المحرك في ادارة ماكينات القطع والتشفيل التي تحتاج الى تنظيم سرعة الدوران كما يستخدم في ماكينات الغزل والنسيج وماكينات الطباعة .

the state of the s


الدائرة الكاملة للفائت واجزاء المحرك




وضع الفرش عندما تكون السرعة مساوية لسرعة التوافق



وضع الفرش عندما تكون السرعة اكبر من سرعة التوافق



وضع النرش عندما تكون السرعر أقل من سرعة التوافق




تثنفيل محرك ثلاثة أوجه على وجه واحد

يهكن استخدام محركات الثلاثة اوجه ذات العضو الدائر من نصوع قنص السنجاب والتى لا تتعدى قدرتها ثلاثة كيلوات لتعمل كمحركات وجه واحد وبسرعة ثابتة .

في هذه العملية يجب أن تعرف أن قدرة الخرج للمحرك عند تشفيله على وجه واحد تتل ولا تتعدى ٧٥٪ من قدرته المقررة في حالة الثلاثـة أوجـه .

لتنفيذ هذه العملية ونشفيل المحرك على وجه واحد بدلا من ثلاثة أوجه عجب استخدام المكثفات لبدء التشفيل ويام تحديد عبمة المكثف بالنسبة لقيمة الجهد المستخدم عليه المحسرك وامكن تقديم المكثف المستعمل مع محسرك يعمل على جهد ٢٢٠ فولت بمقدار سعة المكثف المناسب لقدرة المحسرك وذلك عن طريق الجدول الخاص بقيمة المكثفات والرسم الآتى يبين طريقة التوصيل بالنسبة للمكثف والينبوع مع المحرك في حالة الدلتا وعن طريق علبة التوصيل الخاصة بأطراف المحرك دون غك اجزاء المحرك أو أى تعديل علية الداخل .



البيانات العملية لحسابات لف المحرك وجه واحد

لاعادة لف المحرك وضعان بالنسبة لحالة المحرك من حيث اذا كان اصلا لمفوفا وحدث به تنف يتسبب في اعادة لفه أو اذا كان المحرك لا يوجد به لمفات أو فقدت ويراد اعادة لفه .

الحالة الأولى: وهى اذا كان المحرك أصلا به ملفات وحدث به تلف ويراد اعادة لفه علينا قبل كل شيء فحص المحرك والتعرف على نوع التلف الموجودة به على النحو التالى:

ا _ فحص ملفات التشغيل والتأكد من سلامتها من حيث العرال والمقاومة والتوصيل .

٢ _ فحص مفتاح الطرد المركزى من حيث طريقة القطع والتوصيل للتيار وكذا صلاحية المكثف .

٣ _ فحص الجلب أو رواان بلى المحرك والتأكد من سلامته

اذا وجد أى تاف فى مافات التشفيل يكون الوضع بالنسبة للحدرك هو اعادة لفه على أساس بيانات ملفانه من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف بالنسبة لكل من ملفات التشغيل والتقويم .

اذا وجد أن التلف في ملفات التقويم وكانت ملفات التشغيل سليمة عجد الوضع يحتاج الى دراسة وهي هل يمكن رفع ملفات التقويم دون أن تتعرض ملفات التشغيل لأى تلف — اذا كان الوضع ممكن نأخذ بيانات ملفات التقويم فقط ويعاد لفها — أما اذا كان الوضع يتعذر فبه رفع ملفات التقويم فقط علينا رفع جميع ملفات التقويم والتشغيل وأخذ بيانات كل منها ويعاد لف المحرك على اساس هذه البيانات المأخوذة من المحرك .

اذا كانت ملفات التشغيل والتقويم سليمة وكان التلف في الجلب او رولمان بلي المحرك الآمر الذي يجعل المحرك لا يعمل بحالة جيدة علينا في هذه الحالة رفع الجلب او رولمان بلي المحرك وتركيب آخر جديد .

بعد اتمام أى عملية من العمايات السابقة ويراد تجميع المصرك لتشفيله يجب مراعاة غصص الملفات أولا للتأكد من سلامتها وكذا غسل واعادة تشحيم الرولمان بلى بحيث يكون الشحم من النوع الجيد ونظيف ثم يجمع المحرك ويختبر على التيار .

الحالة الثانية: وهى اذا كانت جميع بيانات المحرك مفقودة ولا يعرف أى شيء عن قدرة المحرك وقطر سلك من ملف التشغيل والتقويم وكذا عدد لفات ملف التشيغيل وملف التقويم ويراد لف هذا المحرك في مشيل هذه الظروف نجد كثيرا من الأشخاص يأخذون بيانات محرك آخر يقرب من هذا المحرك في الحجم والشكل ولكن هذا خطأ كبير ولا يعطى المحرك وضيعه المبليم من حيث اللف والقدرة.

لذا كان البحث والتجربة التى امكن واسطتها التغلب على هذا الوضع وعن طريق تنفيذ العمليات والحصول على البيانات الآتية يمكن الوصول الى ما يتعلق باعادة لف المحرك بدرجة كبيرة من الجودة .

التعرف على قدرة المحرك

فى بعض الحالات التى يوجد عليها المحرك يكون فارغا من الأسلك وليس عليه لوحة بيانات تدلنا على ضغط وامبير سرعة وقدرة هذا المحرك

ولكى يستفاد من هذا المحرك واعادة لفه نجد انفسا امام أول بيان مطلوب معرفته وهو قدرة المحرك وعلى هذا يجب التعرف والحصول على الآتى:

١ _ أوجد عدد مجاري ملفات التشغيل .

٢ _ أوجد طول المجرى من حيث سمك مجموعة الرقائق غقط بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة .

٣ _ اوجد عرض السنة الحديد الموجودة من أعلى بين مجرتين متجاورتين بالسنتيمتر مع مراعاة الدعة التامة (شن ٦) .

٤ _ تحديد سرعة المحرك التي سيعمل عليها .

٥ _ استعمل (. . . ٩ الى ٩٥٠٠ خط) كفيض مغناطيسي لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة واحد حصان اما اذا زادت القدرة عن واحد كيلوات استعمل . (۹۰۰۰ الى ۸٥٠٠)

٦ _ تحديد قيمة ضغط الينبوع الذي سيعمل عليه المحرك .

٧ _ تعرف على قيمة تردد ضغط الينبوع .

٨ _ استعمل الأرقام الآتية (٢، ٤، ١٠، ١٠٠٠) .

٩ _ استعمل معامل قدرة من (٧٠٠ الى ٧٥٠) اذا تعذر معرفته .



من البيانات السابقة يمكن تنفيذ الآتى في شكل قانون الحصول على قدرة المحرك .

عدد مجارى التشغيل x عرض السنة x طول المجرى تربيع الناتج

7 x 8

ناتج العملية السابقة x الفيض المفناطيسي x ضغط الينبوع x سرعة المحرك

10 .. × 1.

من العملية (ب) نحصل على القدرة بالوات .

مثال

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ مجرى فيه عرض السنة ٩ر. سم وطول المجرى ٥ر٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة / دقيقة ويصل على ضغط ٢٢٠ فولت والمطلوب معرفة قيمة قدرته .

الحـل

معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل

بعد الحصول على قدرة المحرك في المثال السابق يمكن على ضوء هذا البيان تحديد مساحة مقطع سلك ملقات التشمفيل وعن طريق معرفة الآتى:

١ - تحديد مقدار قدرة المحرك بالوات .

٢ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .

٣ _ كثانة التيار لكل مهم ويمكن في هذه الحالة استعمال (٥ أمبير) .

٤ _ معامل القدرة واذا تعذر معرفته يمكن استعمال ١ ٠٧٠٠ الى

٥٧٠).

في المثال السابق تعرفنا على قدرة المحرك وهي ٥٠٠ وات على اساسها يمكن حساب مساحة مقطع السلك اللازم للف ملفسات التشسفيل في هذا المحسرك .

المساحة مقطع ساك التشفيل:

قدرة المحرك بالوات

ضغط الينبوع × معامل القدرة × كثافة التيار

= ۱۲۰ مرد مم = مرد مم = مرد مم = مرد مم = م

من الجدول الخاص بمساحة مقطع وقطر السلاك نجد أن ٦٥ر، مم كمساحة مقطع السلك يقابلها في الجدول ٥٩ر، مم كقطر السلك وهو الخاص بملفات التشغيل وعلى ضوء معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل يمكن تحديد مساحة مقطع سلك التقويم في ننس المحرك وحسب حالة المحرك من حيث أذا كان يعمل بدون مكثف أو أذا كان مزودا بمكثف،

ا _ اذا كان المحرك يعمل بدون مكثف تكون مساحة مقطع سلك التقويم = ﴿ مساحة ساك التشفيل .

٣ _ اذا كان المحرك يعمل بمكنف تكون فساحة مقطع سلك التقويم = " مساحة مقطع سلك التشغيل .

هذه نسب تقريبية من واقع بعض النحوص لأنواع مختلفة من محركات الوجه الواحد وكذا بعض التجارب العملية عليها وهى تعطى نتيجة لا تقل جودتها عن ٩٠٪ من جودة المحرك .

معرفة عدد لفات ملف التشفيل

بعد التعرف على قيمة قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك اللازم الاعادة لفه يبقى معرفة عدد لفات كل من ملف التشيفيل وملف التقويم ولحساب عدد لفات ملف التشيفيل يجب معرفة الآتى :

- ١ _ عدد مجاري ملفات التشفيل .
- ٢ _ مقدار عرض السنة السابق معرفته .
 - ٣ _ طول المجرى السابق معرفته .
- إلى قيمة الفيض المفناطيسي وهو المستعمر في معرفة القدرة مع مراعاة أن قيمة الفيض تقل مع زيادة القدرة .
 - ه _ قيمة ضغط الينبوع الخاص بالمحرك .
 - ٦ _ قيمة التردد للينبوع .
 - ٧ _ سرعة المحرك التي سيعمل بها .
 - ٨ _ الأرقام الثابتة (٤) ٧٩ر. ، ٤٤ر٤ ، ١٥٠٠ ، ١٠) .

تركيب القانون

عدد لفات ملفات التشفيل الكلية _

. THE BEST SERVICE

۱۰ × ۱۵۰۰ × ضغط الينبوع × ۱۵۰۰ × ۱۰

التردد x } }ر } × الفيض الكلى x سرعة المحرك

مثال

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ ،جرى يعمل عنى ٢٢٠ فوات بتردد ٥٠ ذبذبة فيه عرض بسنة الحديدة ١٦٠ سم وطول المجسرى ٥ر٨ سم وسرعته ١٤٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة عدد لفاتملف التشفيل .

الحسال

عدد بجاری التشفیل = ۲۶ × ۲ = ۱۲ مجری عدد ملفات التشفيل = ٢٦ - ٢٦ ملف

اللي الغيض الكلى =

عدد مجارى التشفيل x عرض السنة x طول المجرى x قيمة فيس السنتيمتر المربع

= (۱۱ × اد · × ٥ د ٨ × ٠٠٥١) ÷ ٤ = ٠٠٤٥٧١ خط

عدد لفات ملفات التشفيل الكلية __

11.x10..x17.x.101

180.x YV08..x0.x () { { Line Sign of

· عدد لفات الملف الواحد تشغيل ٣٥٠ ÷ ٨ = ١٤ لفة

وعلى ضوء معرفة عدد لفا تاملف التشفيل يمكن تحديد لفات ملف التقويم وهي = ضعف ملف التشفيل أما مساحة المقطع من البيانات السابقة.

محركات الثلاثة أوجه

52m 16215

قبل ان نتكام عن طرق تقسيم ولف محركات الثلاثة اوجه يجب علينا التعرف على بعض البيانات والمواصفات الخاصة بهذا النوع من المحركات.

يجب علينا أولا أن نعرف ما تعنيه سرعة المجال الدوار للتيار المتردد حيث يمكن حساب سرعة هذا المجال في أى محرك بمعرفة قيمة تردد جهد اللنبوع وعدد ازواج الأقطاب في المحرك .

فاذا نرضنا أن (ف) قيمة التردد للينبوع .

وان (ق) هي عدد ازواج القطاب .

وان أن هي عدد الدورات في الدميقة (السرعة) .

ويتم توليد عزم الدوران للمحرك عند توصيل ملفات العضو الثابت بالينبوع حبث يتولد بالحث في العضو الدوار جهد له قيمة معينة تؤدى الى وجود مجال مغناطيسي بالعضو الدوار ويتولد عزم الدوران المطلوب نتيجة تفاعل المجال المغناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المغناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المغناطيسي الموجود في العضو الدوار .

وكلها زادت سرعة العضو الدواريقل معها الجهد المتولد فيه حتى يصل هذا الجهد الى الصفر ولا تجدث هذه الحالة الا اذا دار بسرعة مساوية تهاما لسرعة المجال الدوار في العضو الثابت وتسمى سرعة المحرك في هذه الحالة الاخيرة بالسرعة المتزامنة ، غير أن سرعة العضو الدوار لا يمكن أن تصل الى هذه السرعة ويقال في هذه الحالة أن العضو الدوار يدور بسرعة لاتزامنية ، كما تتراوح قيمة الانزلاق وهو قيهة النقص في سرعة دوران العضو الدوار عن سرعة المجال ما بين (٢ / ، ٢ /) من سرعة المجال العضو الدوار عن سرعة المجال ما بين (٢ / ، ٢ /) من سرعة المجال

تركيب المحرك

يتكون محرك الثلاثة أوجه الاستنتاجي من جزئين اساسيين هما:

ا _ العضو الثابت وهو عبارة عن مجموعة رقائق من الصاح بها عدد من المجارى على المحيط الداخلي تشبه مجارى عضو الاستنتاج يوضع بها ملفات المحرك.

٢ _ العضو الدائر وهو من نوع قفص السنجاب وهو يشبه تماما
 العضو الدائر في محركات الوجه الواحد .

يغذى هذا المحرث بتيار متغير ثلاثة أوجه لذا نجد فيه ثلاثة دوائر كهربية كل دائرة تخص وجه من الأوجه الثلاثلاً وهذه الدوائر الثلاث تعتبر دوائر تشغيل وهى متساوية بينها وبين بعضها في عدد المجارى ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاتها وعدد لفات كل ملف .

توزع ملفات كل وجه بالتساوى على مجارى العضو الثابت حسبه عدد اقطاب المحرك بحيث يكون بين بداية كل وجه وبداية الوجه الآخر زاوية مقدارها ١٢٠ درجة وتسمى بزاوية الوجه كما توجد زاوية أخرى تسمى زاوية القطب مقدارها ١٨٠ درجة وكل من الزاويتين تستعمل في تحديد عدد المجارى التى تبعد فيها كل بداية وجه عن الأخرى .

توصل ملفات كل دائرة وجه مع بعضها بالتوالى بحيث يتبقى فى النهاية طرفين لكل دائرة تسمى بالأحرف الآتية:

- الوجه الأول بدايته (U) ونهايته (X) .
- الوجه الثاني بدايته (V) ونهايته (Y) .
- الوجه الثالث بدايته (W) ونهايته (Z) .

وتخرج هذه الأطراف البدايات والنهايات خارج المحرك ولها توصيل خاص مع بعضها عند تغذية المحرك بالتيار حسب قيمة ضغط التغذية وحسابات ملفات الأوجه الثلاثة وهذا التوصيل بين اطراف ملفات المحسرك الما يسمى التوصيل بطريقة النجمة أو التوصيل بطريقة الدلتا وسوف نشرح كل طريقة.

توصيل النجهة والدلتا

توصل أطراف ملنات المحرك الستة بطريقة النجمة كالآتى :

1 _ وصل طرف نهاية كل وجه (X,YZ) مع بعضها .

٢ _ وصل طرف بداية كل وجه (U. V. W.) مع طرف من أطراف الينبوع الثلاثية (R. S. T.) .

هذا ويمكن تنفيذ العكس أى نوصل البدايات مع بعضها والناهيات مع المراف الينبوع كما هو موضح في الرسم .


توصيل اطراف ملفات المحرك الستة بطريقة الدلتا كالآتى:

1 - وصل نهاية الوجه الأول (X) مع بداية الوجه الثاني (V)

٢ _ وصل نهاية الوجه الثانى (Y) مع بداية الوجه الثالث (W)

٣ _ وصل نهاية الوجه الثالث (Z) مع بداية الوجه الأول (U)

هناك توصيلة دلتا آخر تسمى الدلتا المعكوسة يوصل نيها نهاية الأول (X) مع بداية الثالث (W) ونهاية الثالث (Z) مع بداية الثانى (V) ونهاية الثالث (U) .



استعمال توصيلة النجمة والدلتا

نبدا اولا بالتعريف الآتى:

- النسبة لضفط ينابيع الثلاثي أوجه نجد هناك ضفوط صغيرة وضفوط عالية مثل ١١٠ نولت ثلاثة أوجه يقابله في العالى ٢٠٠ نولت ثلاثة أوجه ونجد ٢٠٠ نولت ثلاثة أوجه ضغط واطى يقابله ٣٨٠ نولت ضغط عالى ٠.
- ٢ عند عمل حسابات ملفات المحرك من حيث عدد لفات الملف ومساحة مقطع السلك يدخل في هذه الحسابات تيمة كل من الضغط الواطى والعالى عند توصيل المحرك بحيث تكون توصيلة الدلتا للضغط الواطى والنجمة للعالى .

عندما يقال أن هذا المحرك ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه بقصد بذلك المحرك عند توصيله على الينبوع التأكد من قيمة الضغط ثم توصل اطراف ملفاته الستة حسب قيمة هذا الضغط أي أما دلتا وأما نجمة .

٣ ـ في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضع كالآتى : ض = ض

الما تيار الخط (ش) فهو محصلة تيارى دائرتين أى وجهين ٠

 $\overline{}$ $\overline{}$

إ _ في حالة توصيل المحرك نجمة يكون الوضع كالآتى :
 ش = ش المحرك نجمة يكون الوضع كالآتى :

أما ضغط الخط (ض) فهو محصلة ضغطى دائرتين .

.'. ض = ض ' ٣

من هذا يتضح أن المحرك في حالة الدلتا يكون الضغط واطى والشدة عالية .

وفي حالة النجمة يكون الضغط عالى والشدة صغيرة .

ن القدرة للمحرك $\sqrt{7}$ ض ش جتا ه= وات (جتا ه) هي معامل القدرة .

شدة النيار = القدرة بالوات $+\sqrt{7}$ \times ض نجمة \times معامل القدرة = المبير .

الدرجات الكهربية والزاوية القطبية

ان موجة التيار المتغير تتم عندما يتطع المومل (٣٦٠ درجة كهربية) مارا أمام قطبين وبذلك يكون القطب الواحد له (١٨٠ درجة كهربية) مارا

على هذا نجد اذا احتوت الآلة على قطبين فقط نرى أن الدرجات الكهربية تساوى الدرجات الميكانيكية للدائرة وهى (٣٦٠ درجة ميكانيكية) ولكن اذا احتوت الآلة على أربعة أقطاب مثلا تكون الدرجات الكهربية ضعف الدرجات الميكانيكية .

ن قيمة الدرجات الكهربية = الدرجات الكهربية للدائرة (٣٦٠ درجة) في عدد ازواج الاقطاب .

مثسال

الله ذات ٦ المطاب والمطلوب معرفة متدار الدرجات الكهربية القطب . المحاب المحاب

ولما كانت زاوية الوجه = ١٢٠ درجة

ن من درجة القطب ودرجة الوجه يمكن تحديد بعد بدابات الأوجه الثلاثة فاذا كان المحرك يحتوى على ٣٦ مجرى ٦ أقطاب .

. عدد مجاری القطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۲ مجری

ن قيمة المجرى الواحدة بالدرجات = ١٨٠ زاوية القطب ÷ ٦ عدد مجارى القطب = ٣٠ درجة

ب بعد بدایات الأوجه الثلاثة = ۱۲۰ زاویة الوجه ب ۳۰ زاویة المجری عدم مراعاة أن المجری التی بها بدایة الوجه لا تحسب فی عدد مجاری بعد البدایات ، کما یمکن استعمال بعد البدایات علی اساس قسمة عدد مجاری المحرك علی ثلاثة باعتبار العضو الثابت دائرة میکانیکیة ،

السرعة في محركات التيار المتغير

تتوقف السرعة في المحرك الذي يعمل على التيار المتغير على عددة عوامل أهبها:

١ – عدد الأقطاب التي يتكون منها المحرك ونلاحظ انه اذا زاد عدد
 الأقطاب نتصت السرعة واذا نقص عدد الأقطاب زادت السرعة .

٢ - قيمة تردد الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .

٣ - قيمة الفيض المغناطيسى لحديد كل من رقائق العضو الثابت والدائر .

عدد الأقطاب وقيهة سرعتها

- ١ في حالـة القطبـين من ٢٨٠٠ الى ٣٠٠٠ لفة/دقيقة .
- ٢ في حالة اربعة قطب من ١٤٠٠ الى ١٥٠٠ لفة/دقيقة .
- ٣ في حالة سية قطب من ٩٠٠ الي ١٠٠٠ لفة/دقيقة .
- ٤ في حالة ثمانيـة قطب من ٧٠٠ الى ٧٥٠ لفة/دقيقة .
- ٥ في حالة عشرة قطب من ٥٥٠ الى ٦٠٠ لفة/دقيقة .
- ٦ في حالة أثنى عشرقطب من ٥٠٠ الى ٥٠٠ لفة دقيقة .

المام المنابع المام الما

اذا كان المحرك يدور بسرعة معينة ويراد اعادة لفه مع تغيير هـذه السرعة الى أكبر أو أصغر غانه لا يكتفى بتفيير عدد الأقطاب بل يجب أيضا مع تغيير عدد الأقطاب حساب عدد لفات المغات وكذا مساحة مقطع السلك على أساس السرعة الجديدة كالآتى:

عدد لفات الملف في السرعة الجديدة

السرعة القديمة

عه _____ × عدد لفات الملف القديم السرعة الجديدة

مساحة مقطع السلك في السرعة الجديدة السرعة الجديدة = ______ × مساحة مقطع السلك القديم السرعة القديم السرعة القديمة

نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة

عند لف محرك الثلاثة أوجه يجب تحديد كل من نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة .

نوعية اللف

- ١ _ يلف المحرك على اساس جانب واحد للملف في المجرى وبعدد لفاته الكلية .
- ٢ _ يلف المحرك على أساس جانبين لملفين في المجرى كل منهما بنصف عدد
 افاته الكلية .

نوعية الخطوة

- ا _ يلف المحرك على أساس خطوة ثابتة عادية وفيها تسقط جميع ملفات مجارى الوجه تحت القطب .
- ٢ _ يلف المحرك على أساس خطوة متداخلة عادية وفيها تحول الثابتة الى اكثر من خطوة وتسقط فيها جميع ملفات مجارى الوجه تحت القطب على أن يكون متوسط هذه الخطوات يساوى قيمة الثابتة .
- ٣ _ يلف المحرك على أساس خطوة ثابتة ذات الجناحين وفيها يسقط نصف ملفات مجارى الوجه تحت القطب في اتجاه والنصف الثاني في اتجاه آخر كما هو موضح في رسم الانفرادات .
- إلى المحرك على اساس خطوة متداخلة ذات الجناحين ويتبع فيها مانفذ في الثابتة .

قيهـة الخطـوة

- ۱ _ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجارى القطب زائد مجرى (قطبية + ۱) .
- ٢ _ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجارى القطب فقالم . (قطبية فقط) .
- ٣ ــ تحسب قيمة الخطوة على أساس عـدد مجاري القطب ناقص مجرى (قطبية ــ ١) .
- ٢ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجارى القطب ناقص مجرتين
 ١ قطسة ٢) .

الارتباط بين نوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة

يمكن أن نقسم المحركات الى قسمين من حيث عدد الأقطاب . (1) محركات تلف على أساس قطبين .

(ب) محركات تلف على أساس اكثر من قطبين .

وذلك لأن محركات القطبين لها وضع خاص بالنسبة لنوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة .

محركات ذات قطبين

في حالة جانبين في المجرى :-

يمكن تنفيذ اللف على أساس خطوة ثابتة أو متداخلة عادية وهى التى يتم فيها استاط ملفات عدد مجارى الوجه تحت القطب كمجموعة واحدة على أن تكون قيمة الخطوة (قطبية + 1) .

في حالة جانب واحد في المجرى -

يختار في هذه الحالة الأفضل وهو الثابتة او المتداخلة ذات الجناحين وهي التي يتم فيها تقسيم عدد مجاري الوجه تحت القطب الى مجموعتين على أن تكون قيمة الخطوة كالآتي:

نجد ان عدد مجارى المحرك الكلية تدخل فى تحديد قيمة الخطوة فى حالة الجناحين حيث نجد مثلا أن المحرك ١٨ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية غقط) أما المحرك ٢٤ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية - ١) ويمكن بطريقة اخرى تكون (قطبية - ٢) وفى المحرك ٣٦ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية - ٢) رغم أن هذه المحركات مقسمة قطبين .

اساس تنفيذ الجناحين

اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب زوجي العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين ثابتة أو متداخلة (قطبية فقط) • :

اما اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب فردى العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين متداخلة بمتوسط يساوى (قطبية فقط) أما الثابتة في هذه الحالة لا تنفذ الا على أساس (قطبية + 1) .

من هذا الشرح يمكن القول أن محركات القطبين يمكن أن ينفذ فيها جميع نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة .


حساب الخطوة المتداخلة يبنى على اساس قيمة خطوة الملف الأصفر ثم الأكبر فالأكبر كالآتى :

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجارى الوجه تحت القطب × ۲) + ۲ خطوة الملف الثاني = (خطوة الأصغر + ۲)


اما المحركات اكثر من قطبين تلف على اساس (قطبية + ١) أو (قطبية نقط) ثابتة أو متداخلة .

اسقاط الملفات


اذا كان نوع اللف جانب واحد في المجرى ونوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا باسقاط ملفات المجموعة الأولى للوجه الأول كما هو موضح في الرسم (١).




ثانيا أترك عدد من المجارى يساوى عدد ملفات مجموعة وجه خالية ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثاني كما هو موضح في الرسم (ب) .




ثالثا اترك المجارى التى بها نهاية ملفات المجموعة الأولى للوجه الأول ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثالث كما هو موضح في الرسم (ج) .




اذا كان نوع اللف جانبين في المجرى سواء كان نوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا أسقاط ملفات مجموعة الوجه الأول يليها مباشرة ملفات المجموعة الأخيرة للوجه الثالث دون ترك أي مجاري خالية كما هو موضح في الرسم (د).



ثانيا اسقاط ملنات المجموعة الأولى للوجه الثاني مباشرة عقب أول الأول والمجموعة الأخيرة للوجه الثالث كما هو موضح في الرسم (ه) .




تالثا بعد اسقاط أول لأول ثم آخر الثالث ثم أول الثانى نبدأ في اسقاط الجانب الثانى وهو المجموعة الثانية لاءجه الأول يليها المجموعة الأولى للوجه الثالث ونستمر حتى ينتهى استاط جمزع الماغات كما هو موضح في الرسم (و).




اذا أردنا اسقاط الملفات بطريقة الخطوة ذات الجناحين نجد أن هذه الطريقة لا تنفذ الا بنوعية اللف الجانب الواحد في المجرى وعلينا أولا أذا كان عدد ملفات المجموعة للوجه تحت القطب مثلا ملفين أن نبدأ باستقاط ملفات نصف المجموعة وهو مثلا ملف واحد كما هو موضح في الرسم (ل) .



ثانیا: اترك عدد من المجاری بساوی نصف عدد ملفات المجموعة اترك هذه المجاری خالیة ثم اسقط بعد ذلك نصف مجموعة الوجه الثانی كما هو موضح فی الرسم (م) .



ثالثا: بعد ذلك نبدا في استاط ملغات النصف الثانى للمجموعة الأولى للوجه الأول ثم نصف المجموعة الأولى للوجه الثالث وهكذا يستمر الاستاط حتى ينتهى اللف للأوجه الثلاثة نصف يمين ونصف يسار كما هو موضح في الرسم (ن) .



William V. S. W.

استعمال نوعية اللف والخطوة

تستعمل عادة نوعية اللف جانب واحد في المجرى مع نوعية الخطوة المتداخلة خاصة في المحركات ذات القدرة الكبيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك كبيرة وعدد لفات الملف قليلة مع مراعاة تواجد المكان الذي يسمح ببروز الملفات دون ضغوط الغطائين عليها عند تقفيل المحرك _ اما المحركات ذات القدرة الصغيرة أو المتوسطة لا مانع من لفها جانب واحد بخطوة متداخلة حتى لا يقال أن الجانب الواحد خاص فقط بالمتداخل في المحركات الكبيرة ولكن وجد أن اغضل اما أن تلف جانب واحد بخطوة ثابتة أو ذات الجناحين .

تستعمل عادة نوعية اللف جانبين في المجرى مع نوعية الخطوة ثابتة خاصة في المحركات ذات القدرة الصغيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك صغيرة وعدد لفات الملف كثيرة كما تستعمل الخطوة الثابتة في الحالات التي لا يوجد في جسم المحرك مكان لبروز الملفات وحتى لا يقال أن الجانبين خاصة فقط بالثابتة فانه يمكن استعمال الجانبين مع الخطوة المتداخلة أذا كان جسم المحرك يسمح بذلك .

وعلى هذا يمكن القول ان اختيار كل من نوعية اللف أو الخطوة يرجع اللي ايهما أغضل وأنسب في لف المحرك .

في محركات الثلاثة اوجه يمكن اعادة لفه حسب التقسيم الخاص ببياناته التي كان عليها من حيث السرعة ومساحة مقطع اللسلك وعدد لفات كل ملف وكذا نوعية اللف والخطوة ومقدار الخطوة لل كما يمكن عند اعادة لفة تفيير جميع هذه البيانات وتقسيمة تقسيم جديد بتفق مع السرعة الجديدة وقطبيتها سواء كانت اكبر او أقل من التي كان عليها والسبب في ذلك هو أن محركات الثلاثة اوجه لا ترتبط بمكثفات ولا يوجد بها مفتاح طرد مركزي متوقف عمله في فتح دائرة التقويم عند سرعة معينة .

ولكن يجب مند تفيير سرعة المحرك الى اكبر أو اصفر الالتزام بتفيير كل من مسلحة مقطع السلك وكذا عدد لفات كل مك حسب القانون السابق شرحه والخاص بتغير سرعة الحركات سواء كانت وجه واحد أو ثلاثة أوجه .

خطوات تقسيم المحرك

عند لف اى محرك يجب استعمال خطوات التقسيم للتعرف على بيانات

١ - معرفة او تحديد سرعة المحرك ومنها تحدد عدد اقطاب المحرك .

٢ _ معرفة عدد المجارى الكلية الخاصة بالمحرك .

٣ _ ایجاد عدد مجاری کل قطب = عدد مجاری المحرك ÷ عدد الاقطاب = مجری .

٥ _ تحديد نوعية الما جانب او جانبين في المجرى .

٦ _ تحديد نوعية الخطوة اما ثابتة او متداخلة (عادية) أو (ذات الجناحين) .

٧ _ حساب مقدار خطوة اللف على اساس نوعية الخطوة .

۸ _ حساب قيمة المجرى بالدرجات = زاوية القطب ١٨٠ ° + عدد مجارى القطب = درجة .

٩ _ حساب بعد بدایات الأوجه الثلاثة = زاویة الوجه ب زاویة المجری = مجری ٠

هذا ويمكن حساب بعد البدايات للأوجه الثلاثة على أساس لم مجارى القطب أو قسمه عدد مجارى المحرك ب ٣ لتوازن بعد البدايات .

مثال

محرك ثلاثة أوجه العضو الثابت ١٢ مجرى وسرعته ٢٨٥٠ غة/دقيقة

التقديم

١ _ سرعة المحرك = ١٨٥٠ لفة = ٢ قطب

٢ _ عدد مجارى المحرك الكلية = ١٢ مجرى .

٣ _ عدد مجاري كل قطب = ١٢ ÷ ٢ = ٦ مجرى ٠

١ عدد مجارى كل وجه تحت كل قطب = ٦ ÷ ٣ = ١ مجرى ٠
 ثم تحدد نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة حسب الشرح السابق ٠

ه _ قيمة المجرى بالدرجات = ١٨٠° ÷ ٦ = ٣٠ درجة .

، _ بعد بدایات الأوجه الثلاثة = ١٢٠ ÷ ٣٠ = ٤ مجرى .

او حسابها على أساس للم مجارى القطب = ١ × لله = ١ مجرى .

او على اساس مجارى المحرك + ٣ = ١٢ + ٣ = ٤ مجرى

كيف تحدد أطراف التوصيل الخارجة من محرك ثلاثة أوجه

كثيرا ولظروف ما تمر بالمحرك تنعدم فيها معالم أطراف التوصيل للدوائر الثلاثة بالمحرك ويصعب مع هذا تحديد رموز الأطراف الستة الخارجة من المحرك لنوصيلها أما نجمة أو دلتا _ لهذا السبب ومن الأدوات والأجهزة والعمليات الآتية يمكن التعرف على أطراف كل وجه من الأوجه الثلاثة وتحديد رموزها .

الأدوات والأجهزة المستعملة

١ _ مصباح اختبار مناسب مع التأكد من صلاحيته .

۲ _ محول کهربی ۲۲۰ فولت یعطی ۱۱۰ فوات ثانوی فی حدود قدرة (۵۰۰ وات) .

٣ _ جهاز فولت تبار متغير يقرأ من صفر الى ٢٢٠ غولت بتدريج سهل القراءة .

العمليات المنفذة

ا — بواسطة مصباح الاختبار يمكن تحديد طرفى كل دائرة من دوائر المحرك الثلاثة — ثم رقم الدائرة الأولى وهى أى دائرة تختارها برقم (۱ — ۱) والدائرة الثانية وهى أيضا يمكن اختيارها برقم (۲ — ۲) والدائرة الثالثة وهى الباقية برقم (۳ — ۳) كما هو مبين بالرسم .

٢ _ وصل طرفى الدائرة الأولى (١ _ ١) بطرفى خرج المصول وهو الثانوى ١١٠ فولت دون أن توصل المحول على الينبوع حسب الرسم .

٣ _ صل طرفى الدائرة الثانية والثالثة رقم (٢ ، ٣) بالتوالى مسع بعضهما ثم وصل الطرفين رقم (٢ ، ٣) بطرف جهاز الفولت حسب الرسم .

} _ بعد تنفيذ هذه العمليات وصل طرفى التغذية للمحول .

٥ — اذا قرأ جهاز الفولت عند توصيل المحول على التيار يكون هذا الوضع غير مطلوب وعلى هذا بدل رقم (٢) ٣) بحيث يوصل رقم (٣) مع (٢) ثم وصل رقم (٢) مع جهاز الفولت بدلا من رقم (٢) بعد هذا التبديل في توصيل الاطراف مع التأكد من سلامة جميع التوصيلات يجب عند توصيل المحول على التيار أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو الوضع المطلوب والرسم يوضح هذه العملية .

T بعد تنفيذ العملية السابقة والتأكد منها ومن عدم تراءة جهاز الفولت افصل التيار عن المحول ثم اعطى طرف الدائرة الثانية والمنصل بجهاز الفولت حرف B والطرف الآخر لنفس الدائرة وهو المتصل مع طرف الدائرة الثالثة حرف B ثم اعطى طرف الدائرة الثالثة والمتصل بجهاز الفولت حرف C والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف C كما هو بالرسم .


٧ - بعد اعطاء الرموز السابقة للأطراف افصل طرفي الدائرة الثالثة وهي ٢٠٠٠ من طرفي الدائرة الثانية وجهاز الفولت ثم وصل طرمي الدائرة الثالثة بطرفي خرج المحول ١١٠ فولت بدلا من طرفي الدائرة الأولى وصل طرفي الدائرة الأولى مع الدائرة الثانية وجهاز الفولت أي مكان طرفي الدائرة الثالثة مع ثبات طرفي الثانية في مكانهما .

٨ ــ وصل المحول على التيار فاذا قرا جهاز الفولت وجب تعديدل طرفى الدائرة الأولى فقط مع عدم المساس بطرفى الدائرة الثانية وفى هــذه الحالة يجب أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو المطلوب .

٩ — بعد تنفيذ العملية رقم ٨ السابقة وبعد التأكد من عدم قراءة جهاز الفولت اعطى طرف الدائرة الأولى والمتصل مع جهاز الفولت حرف ٨ والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف ٨ .

بهذا يكون عن طريق تنفيذ العمليات السابقة بكل دقية والموضح الرسومات لكل خطوة يمكننا تحديد طرفى كل وجه من الأوجه الثلاثة فى المحرك واعطاء الرموز لها التى تسهل عملية توصبل المحرك بطريقة النجم أو دانا .

عمليات تحديد اطراف المحرك المديد المد



الحرف A هو U والحرف A هو X الحرف A هو Y الحرف B هو Y الحرف C هو C الحرف C هو 2 هو 2 هو كا

إسهاد الاستقبار والمالية المالية المالية

IS I glow there is the man who foul the is me in them

ملاحظات وارشادات هامة في لف المحركات

hat Has:

عند تقسيم المحرك للفه نجد أن كل وجه له عدد من المجموعات والمجموعة هي عبارة عن عدد ملفات مجارى الوجه تحت كل قطبا ويحتك عدد هذه المجموعات في اللف أذا كان نوعه جانب وأحد عن عددها أذا كان اللف جانبن في المجرى حيث نجد الآتى :

ا _ اذا كان اللفجانب واحد في المجرى يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى نصف عدد اقطاب المحرك أى اذا كان المحرك أربعة أقطاب كان عدد مجموعات الوجه اثنين وعلى هذا يكون توسيل هذه المجموعات مع بعضها على أساس نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية على أن يستمر هذا التوصيل نهاية مع بداية حسب عدد المجموعات بحبث يتبقى في النهاية بداية المجموعة الأولى كبداية وجه ونهاية المجموعة الأخيرة كنهابة وجسه .

٢ — اذا كان اللف جانبين فى المجرك يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى عدد أقطاب المحرك وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات سع بعضها على أساس نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا حتى يتبقى لنا بداية المجموعة الأولى بدايسة وجه وبداية المجموعة الأخيرة نهاية وجه .

٣ _ يراعى تحديد بداية المجموعة الأولى لكل وجه على اساس حساب معد البدايات بين الأوجه الثلاثة .

٤ - عندما نستعمل تيمة الخطوة تطبية مقط جانب ولحد في المجرى بكون نوع الخطوة ذات الجناحين وهنا تضاعف عدد المجموعات وتساوى عدد الأقطاب مع أن اللف جانب واحد وعلى هذا يكون توصيل المجموعات نهاية مع نهاية وبداية مع بداية كما يحدث هذا الوضع في المحركات ذات القطبين وسبب التضاعف هو قسمة المجموعة .

محركات الثلاث أوجه الشاذة

إعريف المحرك :

هو المحرك ذو التوزيع الخاص لفلات الأوجه الثلاثة حيث الآتى :

المحرك العادى نجد أن جميع مجموعات الأوجه متساوية في عسدد المجارى ولكن في المحرك الشاذ نجد مجموعات الوجه بعضها متساوى والبعض غير متساوى في عدد المجارى .

٢ - في المحرك العادى نجد جميع الملفات سواء في الخطوة الثابتة أو المتداخلة بمقدار واحد ولكن في المحرك الشاذ نجد في بعض الحالات المقدار للخطوة واحد وفي البعض الآخر نجد أكثر من خطوة .

معنى هذا أن المحرك الواحد نجد فيه ملفات بمقدار خطوة وملفات بمتدار آخر في نفس المحرك .

الأسحاب:

أولا — فى بعض المحركات نجد ان عدد المجارى الكلية فردى العدد مثل (0 ، 0 ، 0) هذا النوع من المحركات عند لغه بأى عدد من الاقطاب يعتبر شاذ والسبب هو تواجد كسر من المجرى فى كل من عدد مجارى القطب وعدد مجارى الوجه تحت القطب مثلا محرك 0 ، مجرى 0 اقطاب نجد أن عدد مجارى القطب 0 ،

ثانیا _ بعض المحرکات نجد ان عدد المجاری الکلیة زوجی العدد ولکن عند لفه بقطبیة معینة نجده یعتبر شاذ مثلا محرك ۱۸ مجری زوجی العدد ولکن عند تقسیمه } اقطاب نجد ان عدد مجاری القطب ۱۸ ن = ۱۸ مجری وعدد مجاری الوجه تحت القطب ۱۸ ÷ ۳ = ۱۰ مجری .

من هذا الشرح نجد أن تواجد الكسر دائم فى عدد مجارى الوجه تحت القطب ولعلاج هذا الكسر سمى المحرك بالشاذ حيث يحتاج الى معالجة لهذا الكسر بالتوزيع الخاص للملفات كما سبق فى تعريف المحرك .

من الشرح السابق نقول أن الكسر الذي يتواجد في عدد مجاري القطب لا يهم ولكن الذي يهمنا هو الكسر الموجود في عدد مجاري الوجه تحت القطب فاذا كان هذا الكسر للم مع رقم صحيح في هذه الحالة يمكن اختيار نوعية من أربع نوعيات للف المحرك كما هو موضح في انفرادات اللف .

اما اذا كان الكسر الموجود في عدد مجارى الوجه تحت القطب خلاف لم مثلا (لم ، لم) في هذه الحالة لا توجد غير نوعبة واحدة للف المحرك وهي عن طريق الجدول الخاص كما هو موضح في انفرادات الله ف.

مثال

محرك ثلاثة اوجه ۱۸ مجرى وبراد تقسيمه } اقطاب عدد مجارى القطب = ۱۸ \div $\}$ = 0ر $\}$ مجرى عدد مجارى الوجه تحت القطب = 0ر $\}$ \div $\}$ = 0ر $\}$ مجرى في هذا المحرك $\}$ نوعيات للفة لأن الكسر $\frac{1}{7}$.

اما بالنسبة لخطوة اللف تحسب عند اختيار نوعية اللف على أساس أما (٥) ثابتة أو متداخلة (٤ – ٦) أو (٥) للفات (٦) للفات أخرى .

مثال آخر

and the shall be seen

اذا كان هذا المحرك يراد تقسيمه } أقطاب :

نجد عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٥٧ر٦ ÷ ٣ = ٥٢ر٢ مجرى . في هذه الحالة نجد الكسر في وعلى هذا يلف المحرك بنوءية وأحدة

حسب الجدول الخاص باسقاط الملفات أما الخطوة تحسب (١ - ٧) فقط .

اما المجارى الكلية وتوزيعها على اربعة أقطاب على أساس (٢٥٢٥ مجرى) تحت كل قطب وتعديل هذا الوضع هو رفع (﴿ مجرى) من ثلاثة أقطات ونضاف الى القطب الرابع فيصبح (٣ مجرى) بدلا بن (٢٥٥٥ مجرى) ويصبح عدد مجارى الوجه تحت الأقطاب الأول والثانى والثالث (٢ مجرى فقط) ويطبق هذا الوضع بالنسبة للأوجه الثلاثة .

٢٤ حالة اخرى بالنسبة لحرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى
 ٢ اقطاب (في هذا المحرك سنجد الكسر خلاف ﴿ وهو ﴿ وله طريقة واحدة) .

التقسيم

التعليق والتعديل

في هذا المحرك نجد أن عدد مجارى القطب سليمة وهي (١ مجرى) وكذا خطوة اللف نجدها سليمة وهي (١ – ٥) أما عدد مجارى الوجه تحت القطب نجدها (١٠ مجرى) والتصرف في هذا الوضع هو رغع (١٠ مجرى) من أربعة أقطاب وأضاغة (١٠ مجرى) ألى القطب الخامس فيصبح (٢ مجرى) وأضافة ٢ مجرى الى القطب السادس فيصبح (٢ مجرى) على مذا يكون تم توزيع عدد (٨ مجرى) وهي الخاصة لكل وجه كامل عملي (٢ قطب) بالترتيب :

البرجـــه الأول (٢ – ٢ – ١ – ١ – ١) مجرى الوجـــه الثالث (٢ – ٢ – ١ – ١ – ١) مجرى الوجـــه الثاني (١ – ١ – ١ – ١) مجرى الوجـــه الثاني (١ – ١ – ١ – ٢ – ١) مجرى

وهذا التوزيع على أساس بعد مداخل التيار الذي عدل بن (٢٠ مجرى) الى (٣ مجرى) ويلاحظ أن هذه العملية تحتاج الى جهود وعناية كبيرة حتى لا تحدث أخطاء والرسم الخاص بالانفرادات يوضح هذا .

حساب لف محركات الثلاثة أوجه

في الوجه الواحد تكون الآلة بها دائرة كهربية واحدة وغيها الآتى : فيغط الخط = ضغط الوجه .

وبذلك تكون القدرة مع اعتبار معامل القدرة ض x ش x جتاه = وات

لها في حالة الثلاثة أوجه يكون المحرك به ثلاثة دوائر كهربية كل منها مستقل عن الآخر ثم يتم توصيل الدوائر الثلاثة مع بعضها أما بطريقة النجمة أو بطريقة الدلتا وتكون الزاوية للوجه بين الضعوط في الثلاثة دوائر (١٢٠ درجة).

في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضع كالآتى :

اع العياد بن ثلاثة الي عبدة تطوال ١٠٠١ عاسة

اما تيار الخط (ش) فهو محصلة تيارى دائرتين :

1 - 1 sal 18 sla 18 1 1 7 V 3 00 = 00 ..

في حالة توصيل المجرك نجمة يكون الوضع كالآتي :

- the - she = - 10 , 100 the same of the same of

اما ضغط الخط (ض) فهو محصلة ضغطى دائرتين .

· . ض = ض . . ١٠ . ١ . ٨٣ . ٧١ ص على القدرة ا ٨٣ . ٧١ ص عن . · .

وعلى هذا تكون القدرة الكهربية في الثلاثة أوجه كالآتي : الما القدرة = \ ٣٠٠ ص ش جتا ه = وات

وهكذا يمكن تحديد قيمة القدرة عن طريق الحسابات السابقة وكلها معاومة ويمكن التعرف عليها ولكن في بعض الحالات تفقد معلومات المحرك وتصبح قدرته مجهولة فهل يمكن معرفة قدرة المحرك بطريق حسابي وعملي ومن واقع حديد المحرك هذا هو الجديد بدرجة لا تقل عن ١٠٪ من القدرة الأساسية للمحرك وحسب ظروف تصنيع المحرك.

تحديد قيمة القدرة

اذا كانت قدرة المحرك غير معلومة لسبب ما نيمكن تقديرها بالحساب الآتي :

١ _ اوجد عدد المجارى الكلية للمحرك .

٢ ــ أوجد عرض السنة الحديد بالسنتيمتر مع الدقــة الكبيرة في القيــاس .

٣ _ اوجد طول المجرى بالسنتمتر حسب رقائق العضو الدائر .

٢٠٠١ عيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك (٣٨٠ نولت نجمة) .

٥ ــ قيمــة الفيض المغناطيسي للوحدة المربعــة بالسنتيمتر ويمكن اعتبارها كالآتي :

(۱) المحركات أقبل من واحبد كيلوات استعمل (٩٥٠٠ خط) للسنتيمتر المربع الى (١٠٠٠٠ خط) .

(ب) المحركات من واحد الى ثلاث كيلوات (٩٠٠٠ خط) .

(ج) المحركات من ثلاثة الى خمسة كيلوان (٨٥٠٠ خط) .

(د) المحركات أكبر من خمسة كيلوان (٧٥٠٠ خط) .

٣ _ استعمل الأرقام الثابتة (١٢ _ ١٥٠٠ - ١٠) .

٧ — اذا كان معامل القدرة غير معلوم يمكن اعتباره (٧٠٠ – ٧٧٠ م - ٨٠٠ – ٥٨٠ – ٥٨٠ ويكون الفرق تصاعدى كلما نقصت القدرة أى اذا كان المحرك اكثر من خمسة كيلوات يكون المعامل (٧٠٠) واذا كان اقل من واحد كيلوات يكون معامل القدرة (٩٠٠) ٠

لتنفيذ العمليات الحسابية بالبيانات السابقة ابدأ الآتى :

اقسم عدد المجارى الكلية للمحرك على الرقم الثابت (١٢) = مجرى ناتج القسمة السابق × عرض السنة × طول المجرى = مساحة حديد بعد ذلك أوجد مربع مساحة الحديد التي حصلت عليها في العمليــة الســابقة .

المناز القدرة = المنا المناه مناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه الم

مربع الحديد الفيض المغناطيسي للوجدة الضغط بسرعة المحرك = وات

المرادة المراد

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه يعمل على ضغط ٣٨٠ غولت وموصل. بطريقة النجمة يحتوى على ٢٤ مجرى وفيه عرض السنة الجديد ٧٠، سم وطول المجرى ٨٨٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحرك .

الحال

عبدد المجارى المطلوب = عدد المجارى الكلية ÷ ١٢ = عبدى

مساحة الحديد المطلوبة = عدد المجارى المطلوب × عرض السنة

 \times طول ایجری $= 7 \times V_c \cdot \times A_c A = 77 د ۱۲ سم$

مربع الحديد المطلوب = ٢٣٠٢١ × ٢٣٠٢١ = ١٨٧٠١٥١

قيمة القدرة =

مربع الحديد × الفيض المغناطيسي × الضغط × سرعة المحركة

حساب مساحة مقطع السلك

بعد التمكن من معرفة وتحديد قيمة قدرة المحرك اذا كانت مجهولة يمكن أيضًا التوصل الى معرفة قيمة مساحة مقطع السلك المستعمل في لف هذا المحرك المجهولة بياناته بعد التوصل من معرفة الآتى:

١ _ قدرة المحرك بالوات.

٢ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك في حالة توصيله نجمة .

٣ _ قيمة معامل القدرة واذا تعذر معرفته استعمل الرقم المناسب لقدرة المحرك (من ٧ر ٠ الى ٩ ٠ ٠) ٠

٤ - كثانة التيار لكل مم ويمكن استعمال (٥ أمبير) .
 ٥ - جذر ثلاثة وهو (٧٣٢ر ١) .

من هذه البيانات السابقة والتي يمكن التعرف عليها يمكن تحديد أولا قيمة الأمبير في سلك المحرك ثم بعد ذلك الحصول على مساحة مقطع السلك اللازم ثم من الجدول الخاص بأسلاك اللف يمكن تحديد قطر السلك المناسب لمساحة المقطع التي حصلنا عليها .

القدرة بالوات عليمة الأمبير = المبير الضياط × معامل القدرة جذر ثلاثة × الضياط × معامل القدرة

مثــال

محرك تيار متغير ثلاثة اوجه قدرته ٣ر٥ كيلوات يعمل على ضمعط ٣٨٠ فولت وهو موصل بطريقة نجمة ومعامل قدرته ٨٠٠ والمطلوب معرفة مساحة مقطع السلك المستعمل في لفه .

المسلمات الم

2 10 - 11 1

قدرة المحرك بالوات = ٥ر٣ × ١٠٠٠ وات

To ..

مساحة مقطع السلك = ١٦٢٤ : ٥ = ١٣٢١ سم

يقابلها قطر (٣ر١ مم) وفي هذه الحالة يمكن لف الملف بسلك مساحة مقطعه نصف المساحة السابقة مزدوج أي بقطر (١٩٠٠ مم) اذا تعذر استعمال السلك الأول لكبر قطره وضيق فتحة المجرى بالمحرك ،

محرك تيار متغير ثلاثة اوجه تدرته ٥ر٥ كيلوات يعمل على ضغط ٣٨٠ غولت موصل دلتا ومعامل قدرته ٧٣٠. والمطلوب معرفة قطر السلك المستعمل في لفه .

المنال

قدرة المحرك بالوات = ٥ر٥ × ١٠٠٠ = ٥٥٠٠ وات ضغط المحرك في حالة نجمة = ٦٦٠ فولت and the best like

قيهة الأمبير = ______ = الرا امبير 77701 × 77. × 770. مساحة مقطع السلك = ٧ر٦ ÷ ٥ = ٤٣را مم

من جدول اسلاك اللف نجد أن هذه المساحة لمقطع السلك وهي (١٣٤ مم) يقابلها (٣ر ١ مم) كقطر السلك ويمكن كما هو نبي المشال السابق استعمال سلك مزدوج بنصف مساحة المقطع أي مقطر (٨٥ر٠٠م).

تنبيه : استعمل قيمة الضغط (٣٨٠ مولت) مقط في قانون تحديد القدرة أما قانون تحديد قطر السلك وعدد اللنات استعمل قيمة الضفط الذي يعمل عليه المرك نجمة معلاً . المحما معيداً

لم يبق بعد التعرف على قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاته غير التعرف على عدد لفات الملف وبذلك تكون جميع بيانات المحرك المفقود قد اكتملت ويمكن على ضوئها البدء في لف المحرك ولكي تحصل على عدد لفات الملف علينا أن نحصل أولا على البيانات الآتية وفيها ما سبق معرفته :

- ا ب قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل غليه المحرك نجمة .
 - ٢ _ قيمة التردد لهذا الينبوع .
- ٢ _ قيمة الفيض المغناطيسي للوحدة المربعة بالسنتيمتر ويمكن اعتبارها كالآتى:
- (١) محركات اقل من واحد كلوات (١٥٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع.
- (ب) محركات من كيلوات واحد الى ثلاثة كيلوات (٩٠٠٠ خط) .
- (ج) محركات من ثلاثة الى خمسة كيلوات (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) محركات اكثر من خمسة كيلوات (٧٥٠٠ خط) .

٤ _ استعمل الأرقام الثابتة (٩٧ر ، ، ٤٤ر) ، ١٥٠٠ ، ١٠) .

ه _ سرعة المحرك لفة/دقيقة .

٦ _ عدد المجارى الكلية للمحرك .

٧ _ عدد ملفات الوجه الواحد كاملة .

٨ _ قيمة معامل اللف ويمكن تحديده من الجدول حسب حالة المحرك.

٩ _ مقدار عرض السنة الحديد .

١٠ _ طول المجرى . ٥ _ ١٠ ٢٠٠ _ علما المحرى

من البيانات السابقة يمكن تجميع القانون وحساب عدد لفات الملف على اسساس الآتى :

عدد لفات ملف الوجه الواحد =

۱۰ × ۱۵۰۰ × الضغط للمحرك × ١٥٠٠ × ١٠٠٠

٤٤ر٤ × التردد × الفيض المغناطيسي الكلى × معامل اللف × السرعة

طريقة الحصول على معامل اللف

تبل تطبيق القانون السابق وهو الخاص بمعرفة عدد لفات الملف يجب التعرف على كيفية الحصول على معامل اللف حيث أنه جزء من القانون .

ا _ من عدد مجارى الوجه تحت القطب يتكون عندنا من هذا العدد الرقم الراسى وهو على يمين الجدول .

٢ ــ من ضرب عدد مجارى الوجه تحت القطب في عدد الأقطاب يتكون عندنا من هذا الرقم الأفقى وهو الموجود في أعلى الجدول .

٣ — المربع الذى نحصل عليه من تقاطع كل من الرقم الراسى مع الرقم الأنقى يكون الرقم الذى بداخله يمثل قيمة معامل اللف المطلوب لهذا المحرك .

طريقة الحصول على الفيض المفناطيسي الكلي

ا ـ حدد قيمة الفيض للوحدة المربعة بالنسبة لقدرة المحرك حسب ما هو موضح سابقا .

٢ - اوجد عدد المجارى الكلية التي تخص وجه واحد من الثلاثة اوجه

ن قيمة الفيض المفناطيسي الكلى المطلوب = عدد مجاري الوجه الواحد × عرض السنة × طول المجرى × الفيض المفناطيسي للوحدة = خط مفناطيسي .

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ كيلوات يعمل على ضغط ٢٨٠ فولت موصل نجم تردد التيار ٥٠ ذبذبة يتكون المحرك من ٣٦ مجرى وسرعته ١٤٥٠ لنة/دقيقة فيه عرض السنة الحديد ٨ر٠ سم وطول المجرى ١٤ سم والمطلوب معرفة عدد لفات الملف الواحد كاملا ٠

عدد مجاری الوجه الواحد الکلیة = $77 \div 7 = 11$ مجری قیمة الفیض الکلی = $17 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ خط عدد ملفات الوجه الواحد = $11 \div 7 = 7$ ملفات

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ + ۶ = ۳ مجری (الرقسم الراسی لمعامل اللف) .

· الرقم الأفقى = ٣ × ٤ =: ١ ١

من الجدول الخاص بمعامل اللك نجد أن تقاطع الرقم الرأسى (٣) مع الرقم الأنقى (١٢) يعطى المربع الذي بداخله رقم (٨٣ر٠) وهـو معامل اللك المطلوب .

بعد الحصول على نتائج العمليات السابقة نضع القانون ثم نعوض بالأرقام .

عدد اللفات الكلية للوجه الواحد =

۱۰ × امنعط الينبوع للمحرك × ١٥٠٠ × ١٠٠٠

} كار كا التردد × الفيض الكلى × معامل اللف × السرعة

۱۰ × ۱۰۰۰ × ۳۸۰ × ۰۰۹۷

ع ۱۷۸ = - ۱۷۸ لفة . ع ک ۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ ۱۱۵۳ کار ک ۲۰۰۰ کار ک ۲۰۰۰ کار ک

: عدد لفات الملف الواحد = عدد لفات الفجه الكلية : عدد المات للوجه .

= ۱۲۸ ÷ ۲ = ۲ر۲۹ لفة .


- ٣٠ لفة ،

جدول تحديد قيمة معامل اللف لحسابات محركات تيار متغير ثلاثة أوجه


130,, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,


7 42

طرق توصيل جهاز وات ميتر ومعامل القدرة



انفرادات لف محركات الوجه الواحد المزودة بمفتاح طرد مركزى






محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ – ٤ – ٦) لكل من التشفيل والتقويم .

هذا المحرك يشــترك التقويم مع التشــغيل في مجرى تحت كل قطبه


محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ - ٣) تشميل (١ - ١) تقويم ٠

عدد مجاری قطب التشفیل ۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم واحد مجری




محرك وجه واحد ١٢ مجرى } قطب خط وة لف (١١ - ١) لكل من التشغبل والتقويم .


هذا المحرك تم تعديل خطوة التثنيفيل من (١ – ٣) الى (١ – ٤) الصالح اللف .




محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة التشغيل (٥ – ٧ – ٩) خطوة التقويم (٨ -- ١٠) على أساس ملف ونصف للتقويم




یختلف هذا المحرك عن سابقة فی توزید ملفات التقویم بحیث یکون ملفین فی اتجاه وملف فی اتجاه وعلی هذا تکون خطوة التشغیل (0-V-P), والتقویم ملفین (0-V-P) وملف (0-V-P) .





محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٢ تطب خطوة التشغيل (١ - ٣) خطوة التقويم (١ - ٤)




فى هذا المحرك تم تعديل خطوة التشغيل من (١ - ٣) اللي (١ - ٤) مع ثبات خطوة التقويم (١ - ٠ ٤) على أساس التقويم جانبين فى المجرى









محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١٠ – ٨ – ١٠ – ١١) لكل من التشفيل والتقويم مع السراك التقويم في عدد ٢ مجري مع التشفيل تحت كل عطب




عدد مجارى قطب التقويم ٢ مجرى محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٤ قطب خطسوة لف (عدد مجاری قطب التشمل ؟ مجری




في هذا المحرِّك بشترك التقويم مع التشفيل في مجرى واحدة تحت كل قطب والتقسيم على أساسي التشفيل لم والتقويم محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٤ تطب خطوة ك (١ - ١ - ١) لكل من التثسيفيل والتتويم






محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ؟ اقطاب لم يراعى في هذا المحرك التشهيل لا والتتويم لم ولكن عدل قطب التشغيل من ٤ مجارى الى ٥ مجارى وقطب التقويم من ٢ مجرى الى مجرى واحدة مع تعويض التقويم باشراك ملفين مع لمفات التشهيم باشراك ملفين

في هذا المحرك تم تعديل عدد مجارى التشسفيل من ١٦ مجرى الى ١٨ مجرى والتقويم من ٨ مجرى الى ٦ مجرى قطب التشفيل ٣ مجرى وقطب التقويم مجرى واحد ونوع اللف جانب وجانبين في المجارى محرك وجه واحد ١١ مجرى ٦ قطب خطرة التشغيل (٣ – ٥) والتقويم (١ -- ٥)



محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٨ قطب خطوة التشفيل (١ – ٣) خطوة التتويم (١ – ٤) جانبين في المجرى




the same of

محرك وجه واحد ٢٦ مجسري ٢ تعلب خطوة لف (١١ – ١٠ – ١١ – ١١ – ١١ – ١١) تشرفيل (١١ - ١١ - ١١ - ١١) تقويم

عدد مجاری قط بالتقویم ۱ مجری

عدد مجارى قطب التشغل ١٢ مجرى




التقسيم

عدد مجاری قطب التشفیل = ۲۱ + ۲۱ = ۱۱ مجری عدد مجاری قطب التقویم = ۱۱ + ۱۲ = ۱۱ مجری عدد مجاری التشفیل = ۳۱ $\times = 3$ مجری عدد مجاری التقویم = ۳۱ $\times = 11$ مجری

خطوة اللف الأصغر للتشفيل = عدد مجارى قطب التقويم + ٢

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ - ٥ - ٧ - ٩) تشغيل (١ - ٨ - ١٠) تقويم على أساس الملف الكبير تقويم أنصاف والصفير كامل


عدد مجاری قطب التقویم ۲ مجری



التقسيم بطريقة القطب الكاهل

عدد مجاری القطب الکامل = ۳۱ + ۱ = ۹ مجری


- ٤ - ١) تشفيل (١ - ١) تقويم محرك وجه واحد ٣٦ مجزى ٦ قطب خطوة لف (




انفرادات لف محركات الوجه الواحد الفي مزودة بمفتاح طرد مركزي

هذا النوع من المحركات لابد تزويده بهكثف مناسب . محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١٠ - ٤) تشسفيل وتقويم ثابتة جناحين .


عدد مجارى قطب كل من التشمفيل والتقويم ٢ مجرى .




محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ – ٥) تشفيل وتقويم ثابته جانبين في المجرى .



محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ تطب خطوة التشب غيل (١-٧) خطوة التقويم (١-٧) ثابتة جانب واحد جنادين .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف التشفيل والتقويم (١ – ٩) ثابتة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشغیل او التقویم = $17 \div 7 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التشغیل او التقویم = $17 \div 7 = 1$ مجری

محرك وجه واحد ١٦ مجرى } قطب خطوة التشفيل والنقويم ١١ - ١) ثابتة جانب واحد جناهين .




محرك رجه واحد ١٦ ، حرى } قطب خطوة التشميل والتقويم ١٠٠ - ٢) متداخلة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشغیل او التقویم = $11 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التشغیل او التقویم = $11 \div 1 = 1$ مجری خطود المانی الاصغر = عدد مجاری القطب + 11 = 11 + 11 = 11


محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٨ قطب خطوة لف التشميل والتتويم ١١ - ٣) ثابتة جانبين في المجرى .


لاحظ أن توصيل الملفات في هذا الرسم عادى نهاية مع نهاية وبداية مع بداية .



محرك وجه واحد ۲۲ مجرى ۲ قطب خطو لف التشرسفيل والتقسويم (۱۰ – ۱۰) ثابته جانب واحـ عدد مجارى كل من التشرفيل والتقويم ٦ مجرى للقطب









محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ - ٥ - ٧) تشغيل وتقويم متداخلة ذات الجناحين على أساس اللف الأصغر كالمل جانب واحد واللف الأكبر نصف جانبين في المجرى

عدد مجارى قطب كل من التشغيل والتقويم ٢ مجرى





محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ -- ٧) تشفيل وتقويم ثابتة جانبين في المجرى

عدد مجارى قطب كل من التشفيل والتقويم ١ مجرى




محرك وجه واحد ٢٤ ،جـرى ٦ تطب خطوة لف (١ - ١) تشهيل وتقويم عدد مجارى قطب كل من التشنفيل والتقويم ٢ مجرى ثابتة جانب واحد في المجرى ذات الجناحين











محرك وجه واحد ٢٦ مجرى ٢ قطب خطوة اند (١١ – ١١ – ١٢ – ١٥ – ١٧) تشمغيل وتقويم متداخلة جانب واحد ذات الجناحين واللف الأكبر جانبين في الجرى




محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ ١٠ ١) تشفيل وتقويم متداخلة جانب واحد

في هذا المحرك نفذ تقسيمه وتوزيع ملئاته كيحرك ٣٢ مجرى وذلك بترك عدد واحد مجرى خالية في كل تطب كامل أي يحتوي على قطب التشغيل والتقويم .




محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٢ قطب خطرية أنه (١١ - ٥ - ٧) تشفيل وتقويم متداخلة جانب واحد ذات الجناحين واللف الأكبر جانبين في الجرى

عدد مجارى قطب التشعيل والتقويم ٢ مجرى




انفرادات اف مدركات الثلاثة أوجه

√محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ ــ ٧) قطبية + ١ ثابتة جانب واحد




بعد بدایات الأوجه على أساس لم مجارى المحرك

محرك ثلاثة اوجه ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لفة (٦ - ٨)




عدد مجاری کل وجه = ۱۲ ÷ ۳ = ۶ مجری عدد مجاری الوجه تحت التطب = ۶ ÷ ۲ = ۲ مجری

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ٦) ثابتة جانب واحد ذات جنادين



استعمل في لف المحرك : سلك ٣٥ر، مم وعدد لفات الملف من ١٨٠ ـ ١٨٠ لفة جانب واحد ٢ قطب .

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ – ٤) ثابته جانب واحد




عدد مجاری القطب = ۱۲ ÷ ۱ =۳ مجری

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٣ ÷ ٣ = ١ مجری


يمكن تنفيذ بعد البدايات على أساس لم مجارى المحرك مع تغيير توصيل المجموعات للوجه الثانى والثالث .

محرك ثلاثة اوجه ١٢ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ - ٤)



استعمل في لف المحرك سلك ٢٥ر، مم وعدد لفات الملف جانبين في المجرى الجانب من ١٧٠ - ١٨٠ لفة ٤ قطب ،


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ١٠) قطبية + ١ ثابتة جانب واحد



استعمل في لف المحركات سلك ٢٥ر. مم لفات جانب واحد ١٣٠ لفة ٢ قطب


Send have been been a

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (٨ - ١٠) متداخلة جانب واحد مع مراعاة الملف الأكبر جانبين



محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ – ٨)


الخطوة ثابتة وقيمتها (عدد مجارى القطب – ١) جانب واحد وطريقة اسقاط الملفات هى اسقط ملف واترك مجرى ثم اسقط ملف مع مراعاة بداية كل وجه .



محرك شاذ له أكثر من طريقة


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى خطوة لف على أساس ملفين (٤ - ٦) وملف (١ - ٦) متداخلة جانب واحد

هذه الطريقة تستعمل عندما يكون عدد مجارى الوجه تحت القطب رقم صحيح والكسر نصف أما اذا كان ﴿ أو ﴿ أو ﴿ مثلا يستعمل الجدول .



طريقة ثانية

محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على أساس محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على أساس ملفين (١ – ٥) وملف (١ – ٦) ثابتة جانب واحد هذه طربةة اخرى للف المحرك استعملنا فيها الخطوة الثابتة بدلا من المتداخلة ،




الحار فيعران

طريقة ثالثة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (٤ - ٦) متداخلة جانب وجانبين في المجاري

استعملنا في هذه الطريقة الخطوة المتداخلة ولكن بنوعية أخرى بحيث تكون المجموعتين لكل وجه عبارة عن ملفين وليس ملفين وملف كما سبق وتنفيذ هذه الطريقة يكون على أساس الملف الأصغر نصف ملف والملف الأكبو ملف كامل من حيث عدد اللفات امر الذي يترتب عليه تواجد جانب ملف في مجرى وجانبين في مجرى .

استعمل في لف المحرك سلك ٢٥٠، مم لفات الملف جانب واحد ٢٥٠ لفة علب مع مراعاة حالة الملف النصف في هذه الطريقة من حيث عدد لفاته .



طريقة رابعة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (١ – ٥) ثابتة جانبين في المجرى


في هذه الطريقة استعملنا الخطوة الثابتة ولكن اسقاط الملفات على أساس استعمال الجدول مع مراعاة ترتيب اوجه (الأول _ آخر الثالث _ أول الثاني) .

یعدل عدد ملفات الوجه تحت القطب من ۱۱ مجری الی ۲ مجری ثم واحد مجری وعلی هذا یکون الترتیب کالآتی :

ترتيب الاسقاط

استقاط اول الأول ملفيين ثم اسقاط آخر الثالث ملف ثم اسقاط اول الثانى ملفين وهكذا يستمر الاستاط حسب الجدول.

ξ	۳	۲	١	رقم المجموعة
1	7	١	٢	الوجه الأول
1	7	1	٢	الوجه الثالث
1-	*	1	7	الوجه الثانى




محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ١) ثابتة جانب واحد

عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ T = 7 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $T \div T = 1$ مجری


فی هذه الحالة عندما یکون عدد مجاری الوجه تحت القطب مجری واحد V یوجد اختیار لنوع الخطوة من حیث ثابته أو متداخله وعلی هذا یکون مقدار الجطوة هو عدد مجاری القطب V = V + V = V و لکن یمکن أن تلف جانب أو جانبین فی المجری V

استعمل في لف المحرك سلك ٢ر. مم ولفات الملف جانب واحد من ٢٥٠ لفة الى ٣٦٠ لفه ٦ قطب .





محرك ثلاثة أوجه ١٤ مجرى ٢ تطب جطوة ك (١٠ – ١٢) بهتوسط ١١ أي قطبية . متداخلة جانب واحد في الجرى جناحين


اسقط ملفين ثم اترك مجرتين ثم اسقط واترك ملفين وهكذا حتى يتم اسقاط جميع اللفات للاوجه الثالائمة عدد مجاری الوجه تحت الصطب = ١ مجری . عدد مجاری القطب = ۱۲ مجری



كل وجه متصلة توازى نهاية المجهوعة الأولى مع بداية الثانية ويخرج طرف يعتبر نهاية الوجه ثم توصل نهاية المجهوعة محسرك ثلاثة أوجسه ٢٤ مجسري ٢ قطب خطسوة (١١ - ١٠ ١ - ١١) متداخلة جانب واحد ولكن مجهوعات الثانية مع بدايسة المجهوعة الأولى وتخرج طرف يعتبس بداية الوجسه وهذا المحرك يوصل نجمة .










محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجسري ٢ قطب خطوة لف (١ - ١٠) ثابتة جانب واحد جناحين بطريقة أخسري الخطوة = ١١ - ١ = ١٠ (قطبية - ٢) . عدد مجاری القطب = ۱۱ مجاری

في هذه الطريقة استاط مجموعة ملفات الوجه على أساس ملف وترك مجرى ثم استاط ملف وهكذا في الأوجه




محسرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجسري ٤ قطب خطوة لف (١١ -٧) ثابتة جسانب واحد خطوة اللف = ١ + عدد مجاری القطب = ۲۶ ÷ ۶ = ۲






محرف ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٤ قطب خطودة لف (١ - ٧) ثابتة جانبين في الجرى

عدد مجاری القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجـری عـدد مجـاری الوجه تحت القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجـری محرك ثلاثة أوجه ١٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ - ٨) متداخطة جانب واحد خطوة اللف الأصفر = (عدد مجاري الوجه تحت القطب × ۲) + ۲ = ۲ × ۲) + ۲






Charles Salver Salver Con Carlo Con Carlo

Man de la contra del la contra della contra

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجسرى ٤ تعلب جانب واحد توازى خطوه ثابتة ١ - ١ توصيل نهاية المجهوعة الأولى مع نهاية الثانية وتوصيل نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة ثم توصيل بداية الثانية مع بداية الرابعة وخرج طرف نهاية الوجه وتوصيل بداية الثالثة مع بدأبة الأولى ويخرج طرف بداية الوجه .



4

الوجهه الثاني	-	-	_	1	1	
الوحه الثالث	1	1	-	_	-	
الوجه الأول	~	~	-	-	_	_
يتم الجموعة	-	~	7	~	0	1-

ترتيب اسقاط اللفات


ملف واحد ثم ثاني الأول ثم أول الثالث ملفين ثم ثاني الثاني ملفه وهكذا حتى ينتهي اللف • ابدأ باسقاط أول الأول ملفين ثم آخر ثالث ملف واحد ثم أو

لابد من استفمال الجدول مع مراعاة بداية كل وجه ·

عدد مجارى الوجه تحت القطب =


محرك شاذ

۲ قطب خطوة (۱ – ٥) . عدد مجاري القطب = ۲۶ ÷ ۲ محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجارى




محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٨ قطب خطوة لف

(١ – ٤) ثابتة جانبين في المجرى




محرك ثلاثة أوجــه ٣٠ مجــرى ٢ قطب خطـوة لف (١ - ١٦) ثابتة جانب واحد _ الخطوة

= ۱۵ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۰ + ۲ عدد مجارى القطب = ٣٠




محرك ثلاث أوجه ٢٠ مجرى ٢ قطب خطسوة اللف ثلاث لمانات (١٢ – ١٤ – ١١) ولهفين (١٢ – ١٤ – ١٤ – ١١) ولهفين (١٢ – ١٤




and the state of the state of the state of

محارك شاد

في هذا المصرك الكسر الموجسود نصف ولذا يمكن استعمال طرق اخسرى خلاف الجدول محرك ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٤ تطب خطروة لف (٦ - ٨ - ١٠) متداخلة جانب واحد





يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ملفين وثلاثمة لمفات حسب ترتيب الجدول الآتى :

ترتيب الاسقاط


السقاط أول الأول ثلاثة لمفات الثاني الثاني الثالث لمفين ثم أول الثاني الأول لمفين الأول لمفين ثم أول الثالث ثلاثة لمفات وهكذا حتى يكتمل اللف مع مراعاة بداية كل وجه و

	~		-	قم المجموعة
-		~	7	وجه الأول
-1	-6	-1		الوجه الثالث
-	-{	1	-{	に当ち

محرك ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ – ٨) ثابتة جانبين في المجرى .

・ じょ。 V シー ミ ナ ド・

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۲ + ۲ + ۲ مجری •



يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الي ١٥٢٥١، ٢٥١٥ حسب الجدول:

رقم المجهوعة الوجه الأول الوجه الثالث الوجه الثانى

ترتيب اسقاط اللفات

ابدأ باسقاط أول الأول لمف واحد ثم آخر الثالث لمفين ثم أول الثاني لمفين من أول الثاني لمفين وهكذا حتى ينتهي اللف .

مدرك شاذ

عدد مجارى الوجه تحت القطب خطوة الك (١ - ١) ثابتة جانبين محرك ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٦ تعلب عدد مجاری القطب = ۲۰ + ۲ = ۵ مجری

م بـ ٣ = ١٦ محرى الكسر خـالاف نصف لابـد من الستعمال الجـدول وهي طريقـا

E	Sa //
N	X
2	
-	
£	· XX
(1)	
1	
LICXX	
4	
XX	XX
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	XX
XX	
X XX	
L VX	XXX
XX	
× 1/2	
1/	
1/	111

على الحرك وطريقة الاستاط كيا ينتص مجرى في المجهوعة الرابعة حسب توزيع اللفات وهذا لا يؤثر في هذا الجدول تجد الوجه الثانث المعنق شرحه استعمل الجدول الآتي في استفاط


۸ ÷ ۲ = ۲۲ مجری خطوة اللف – ۸ + ۱ = ۹	عدد مجارى الوجه تحت القطب =	۲۲ ÷ ۲ = ۸ مجری	عدد مجارى القطب =	ثابتة جانبين في المجرى مع الجدول	قطب خطوة لف (١٠ – ٩)	محرك ثلاثة اوجه ٢٢ مجرى ؟
--	-----------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------


عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۸ + ۲ = ۱ مجری محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ – ١٦) ثابتة جانب واحد ذات الجناحين عدد مجاری القطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۱۸ مجری


بیکن تنفیذها متداخلة (۱۲ — ۱۱ — ۱۸) کل جناح ثلاث ملفاث خطوة اللف = ۱۸ – ۱۱ = ۱۱ مجرى قطبية – ۱ قسمت نصفين

اعرفة قيمة الخطوة ثابتة في القطبين جناحين أوجد متوسط ملنات جناح متداخلة .


جناحين وقد سبق شرح طريقة اسقاط اللف مع مراعاة أن هذه الطريقة لا تنفذ متداخلة محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ – ١١) بطريقة أخرى ثابتة جانب وأحد








محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب خطروة أن (٨ – ١٠ – ١١) متداخلة جانب وأحد خطوة اللف الأصفر = (٢ × ٢) + ١ = ١ + ١ = ٨ مجرى





محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (٨ _ . .) قطبيسة فقط متداخسلة جانب وجانبين ذات الجنسادين اللف الأكبر يلف نصف والأصغر يلف ملف كامل من حيث العدد



محراق ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٤ قطب

عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٩ جـ ٣ = ٣ مجرى تسقط حسب الانفراد ملفين في اتجاه رملف في اتجاه آخر عدد مجاری القطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۹ مجری اللف قطبیة + ۱ = ۱ + ۱ = ۱ ا بطريقة اسقاط له وقرك مجرى .






محرك ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ - ١٠) ثابته جانبين في الج-رى

محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٦ تطب خطوة لف (١ - ٧) ثابتة جاذ بواحد


عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱ + ۱ = ۱ مجری

عدد مجاری القطب = ۲٪ ÷ ۲ = ۱ مجری


خطوة الله = ١ + ١ = ٧




محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (٦ -٨) متداخلة جانب واحد عطوة اللف الأصفر = (٢ × ٢) + ٢ = ٤ + ٢ = ١



محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ١) ثابتة جانب واحد ذات الجناهين خطوة اللف قطبية فقط = عدد مجارى القطب = ٦ مجرى







محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ – ٧) ثابتة جانبين في المجرى قطبية + ١

محرك شاذ

لا يستعمل الجدول في هذه الطريقة لأن الكسر نصف على أن يكون اللف الأصسفر نصسف مك والمك الأكبسر ملف محسرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٨ قطب خطوة لسف (٤ س ٦) متداخلة جانب وجانبين في الجسارى کال کہا سبق شرحه





وجه المالي								
	1	-	1	_	~	_	1	
الم م الثاث	1	-	1	-	1	***	~	
اله حه الأول	~	-	~	-	~	-	~	_
نم الجموعة	-	1	7	~	0	-	<	>

ترتيب اسقاط اللفات


ابداً باسقاط أول الأول ملفين ثم آخر الثالث ملف واحد ثم أول الثاني للفين ثم ثاني الثاني ملف وهكذا للفين ثم ثاني اللف والفي ملف وهكذا للفين ثم ثاني اللف .

طريقة ثالثة بالجدول

محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجسرى ٨ جانبين في المجرى .

١٦ - ٧ = ١٤ مجرى عدد مجارى القطب =

عدد مجارى الوجه تحت القطب :=



محركات الوجه الواحد ذات السرعات

محرك الوجه الواحدة المستعمل لأكثر من سرعة هو من النوع الغير مزود بمنتاح طرد مركزى وعلى هذا يكون تقسيمه على اساس نصف المجارى للفات التشغيل والنصف الثانى لملفات التقويم على أن يتواجد المكثف مسع ملفات التقويم وفى هذا المحرك للحصول على السرعات المطلوبة تضاف مجموعة لمفات ثالثة تشترك مع كل من التشغيل والتقويم فى المجارى وعن طريق ادخال لمفات هذه المجموعة الثالثة فى الدائرة تتغير قيمة المناومة وكذا قيمة الفيض المغناطيسي وبذلك نحصل على السرعة المطلوبة مع مراعاة أن تطبية المحرك ثابتة لا تتغير ولكن زيادة السرعة أو نقصانها رجع لعدد ملفات المجموعة الثالثة فى الدائرة حيث نجد فى سرعة تدخل نصف الملفات وفى سرعة اتل تدخل الملفات جميعها هذا اذا كان المحرك ثلاث سرعات الما اذا كان سرعتين فقط فتدخل جميع الملفات المجموعة الثالثة فى الدائرة عند الحصول على السرعة الإقل والرسومات الآتية توضح هذا .

مثال اعملية التقسيم

محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٤ اقطاب يراد تقسيمه للفه سرعتين ٠ التقسيم

عدد مجاری التشسفیل = $17 \div 7 = \Lambda$ مجری عسدد مجساری التقسویم = $17 - \Lambda = \Lambda$ مجری عدد مجاری قطب التشفیل = $\Lambda \div 3 = 7$ مجری عدد مجساری قطب التقویم = $\Lambda \div 3 = 7$ مجری عدد مجساری قطب التقویم = $\Lambda \div 3 = 7$ مجری

نوعية اللف جانب واحد خطوة متداخلة

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغبل أو تقويم = ٢ + ٢ = ١ مجرى قيمة خطوة الملف الثانى نشفيل أو تقويم = ١ + ٢ = ٢ مجرى خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشفيل والتقويم (١ ١ ١ ٢) وعلى هذا يكون التشفيل والتقويم كل منهما ٤ ملفات والمجموعة الثالثة ٨ ملفات .

مر بخال آخیان

محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ انظاب يراد تقسيمه الفه سرعتين .

عد إن الوجد الواحدة الم ويسلسقنال من سيمة عو من النوع العل


عـدد مجـاری التشفیل = ۲۲ ÷ ۲ = ۱۲ مجری
عـدد مجـاری التقـویم = ۲۶ – ۱۲ = ۱۲ مجری
عدد مجاری قطب التشفیل = ۱۲ ÷ ۶ = ۳ مجری
عدد مجاری قطب التقویم = ۱۲ ÷ ۶ = ۳ مجری
نوعیة اللف جانب واحد خطوة متداخلة

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغيل أو تقويم = ٢ + ٢ = ٥ مجرى. قيمة خطوة الملف الثانى تشفيل او تقويم = ٥ + ٢ = ٧ مجرى. قيمة خطوة الملف الثالث تشغيل او تقويم = ٧ + ٢ = ٩ مجرى. خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشغيل والتقويم. (٥، ٧، ٩) وعلى هذا يكون عدد ملفات كل مع النشغيل والتقويم ٦ ملف، وعدد ملفات المجموعة الثالثة ١٢ ملف .


محركات مراوح السقف

ينطبق على محركات مراوح السقف نوع المحرك السابق شرحه وكذا المريقة تقسيمه الا أن التحكم في قيمة السرعة يكون عن طريق مقاومة خارجية مدرجة وعلى مقدار ما يدخل من هذه المقاومة في الدائرة تتأثر سرعة المروحة مع ثبات عدد اقطاب المروحة وفي هذه الحالة يكون لا داعي لتواجد مجموعة الملفات الثالثة ويكون التقسيم فقط على اساس تشفيل وتقويم ويكون نوع اللف جانبين في المجرى سواء للتشغيل أو التقويم مع وضع المكثف المناسب مع التقويم . هذا ويمكن تقسيم المحرك على اساس تواجد ثلاث أنواع من الملفات (تشغيل — تقويم — سرعات) وبنظام الامثلة السابقة وهو الموجود. حاليا في المراوح الحديثة .

محرك وجه واحد ٨ مجرى سرعتين السرعة الكبيرة } قطب خطوة لف التشفيل أو التقويم أو السرعات (١٠ – ٢٠) خطرة ثابتة .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى سرعتبن السرعة التصيرة ٢ مطلبه خطوة لف جميع المانات (٢ – ١") متداخلة




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات } قطب خطوة لف (١١ – ٥) ثابتة عدد مجارى القطب الكامل (تشفيل وتقويم) = ١٦ ÷ ١ = ١ مجرى

.. خطوة اللف لجميع الملفات = ؟ + ١ = ٥ مجرى نوع اللف جانبين تشفيل مع سرعات وتقويم مع سرعات




معرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات } قطب خطوة لف (١ – ١) معرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات إلجناحين




محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٢ سرعات ٤ قطب السرعة الكبيرة

خطوة لف جميع المفات (١ -
ightarrow V) ثابتة تشفيل وتقويم سرعات

توصل اللفات رقم (١) مع (٢) واللفات رقم (١) مع (٤) وطرف السرعة عندما يكوه المحرك ثلاث سرعات تتسم ملنات السرعات الي نصفين بحيث المتوسطة من وصلة بداية (١) مع نهاية (٢)





بيان المحرك وهو سرعتين شفط وطرد

- رقم (۱) ملغات تشهيل قطر السلك ٢رومم وعدد لفات ٥٠٠ لفة .
 رقم (۲) ملغات التقويم قطر السلك ٢رومم وعدد لفات ٥٦٠ لفة .
 رقم (۶) ملغات تغيير السرعة قطر السلك ٢رو وعدد لفات ٥٦٠ لفة .
 رقم (۶) مكتف سعته ٢ ميكرفراد ٢٢٠ فولت .
 رقم (٥) مفتاح تشفيل (١) التشفيل بالتروازي مع التقويم ومعه الكثف (شفط) .
 رقم (٢) التشفيل ومعه المكثف وبالتوازي مع التقويم المتمسل توالي مع تفيير السرعة (طرد)

محركات الثلاثة أوجه ذات السرعات

هذا النوع من المحركات يمكن الحصول منه على أكثر م نسرعــة:

١ _ الحصول على سرعتين متناصفتين ٢/١ قطب (٢٠٠٠/١٥٠٠ لفة)

٢ _ الحصول على سرعتين متناصفتين ٤/٨ قطب (١٥٠٠/١٥٠٠ لفـة)

٣ _ أو الحصول على سرعتين غير مناصفتين مثل ١/٤ قطب

(۱۰۰۰/۱۰۰۰ لغة)

وفى بعض المحركات يمكن الحصول على ثلاثة سرعات (٧٥٠/١٥٠٠/ ٣٠.٠٠ لفة) .

السرعات المتناصفة

قبل أن نتكلم عن السرعات يجب أن نعلم أنه في المحدث ذو السرعة الواحدة أذا أريد تغيير لفه مع تغيير قيمة سرعته سواء ألى أكبر أو أقل يجب أتباع الآتى:

١ - يقسم الحرك حسب عدد اقطاب السرعة الجديدة للحصول على الآتى :

- (1) عدد مجاری کل قطب ، ۱۱ معد ا
- (ب) عدد مجاری کل وجه تحت کل قطب .
 - (ح) قيمة الخطوة الجديدة .

٢ - حساب مساحة متطع سلك ملفات السرعة الجديدة وكذا عدد لفات
 الملف الجديد وذلك باستعمال القانون الآتى :

(1) مساحة مقطع سلك السرعة الجديدة

السرعة الجديدة = — × مساحة مقطع السلك القديم = مم السرعة القديم = مم

(ب) عدد لفات الملف الجديد على عدد

السرعة القديمة = ______ × عدد لفات الملف القديم = لفة السرعة الجديدة ويستعمل هذا القانون لتغيير أى سرعة الى سرعة اخرى مثل من المن الله الى ١٥٠٠ لفة وهكذا والسبب في هذا التغيير في مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف هو أن لكل سرعة مجال مغناطيس ولكل مجال مفاومة استئتاجية ولكل مقاومة شدة تيار ولكل شدة تيار مساحة مقطع سلك ولكل مساحة مقطع علك عدد لفات

في المحرك الذي نحصل منه على سرعتين متناسفتين يجب أن يكون المكل سرعة مساحة مقطع سلك وعدد لنا تولكن نحد أن هذا المحرك يلنة بنوعية واحدة من الملفات تستعمل للسرعتين ولكي ينفذ القانون السابق ليتواجد عندنا نوعين (مساحة مقطع وعدد لفات) نجد يتم هذا عن طريق التوصيل داخل الحرك لجموعات الأوجه الثلاثة والتوصيل خارج المحرك الطراف الأوجه مع التيار والرسومات الآتية توضع هذا .

السرعتين الفير متناصفتين

في هذا المحرك يتم التقسيم ولف الملفات كل سرعة على حده لذا نجد داخل المصرك نوعين من الملفات من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف ولكل نوعية من هذه الملفات خاصة بسرعة ويعتبر المحرك في هذه الحالة كأنه محركين داخل جسم محرك واحد ويخرج منه اثنى عشر طرفا منها ستة أطراف بسرعة والستة الأخرى للسرعة الثانية وتوصل كل منهما أما بطريقة الدلتا أو النجمة .

تقسيم المحركات المتناصفة

هذه المحركات يمكن لفها اما بخطوة ثابتة او متداخلة جانبين في المجرى ولكل حالة طريقة خاصة للحصول على خطوة اللف كألاتي :

البيانات الخاصة بتقسيم المحرك

"١ _ تحسب عدد اقطاب كل سرعة بن السرعتين .

۲ _ تحسب عدد مجاری کل قطب لکل سرعة

۳ _ تحسب عدد مجموعات كل وجه وهى = عدد اقطاب السرعة الكبيرة عدد مجارى المحرك عدد مجارى المحرك

٤ _ تصب عدد مجاريكل مجموعة وهي = عددمجموعات الوجه xعدد الأوجه

٥ _ نوعية اللف وهي جانبين في الجرى .

7 _ نوعية الخطوة الها ثابتة أو متداخلة .

٧ _ قبمة الخطوة في الثابتة أو الخطوات في المتداخلة .

(1) اذا كان عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة رقم مسميح بدون كسر تكون الخطوة = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة + 1

(ب) اذا كان عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة رقم صحيح وكسر مثل ١٨ مجرى ؟ قطب = ﴿} مجرى .

تكون الخطوة = عدد مجارى مجموعة الوجه + ٣

(ح) في حالة المتداخلة تحسب أولا تيمة خطوة الملف الأصغر كالآتي :

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجارى المجموعة ب ٢) + ٢

خطوة الملف الثانى = خطوة الأصغر + ٢ وهكذا الباقى الخطوات التى يحدد عددها هو عدد مجارى المجموعة مثلا اذا كان عدد مجارى المجموعة ثلاثة مجارى يكون عدد الخطوات المتداخلة ثلاثة .

أمثطة الأوضاع الساتقة

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى سرعتين (٣٠٠٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة) ١٠ التقسيم

۱ ـ (۱) عدد اقطاب السرعة الكبيرة = _____ = ٢ قطب

٢ × ٦٠ × ٥٠ عدد أقطاب السرعة الصغير = عطب السرعة الصغير = عدد أقطاب السرعة الصغير = ١٥٠٠

٢٤ - عدد مجاري كل مجموعة لكل وجه = ٢ - ١ مجرى
 ٢ × ٣ - ٢ مجرى

نوعبة اللف جانبين في المجرى .

٦ _ نوعبة الخطوة يحدد اما ثابتة أو متداخلة .

٧ — قيمة الخطوة ثابتة = ٢ + ١ = ٧
 قيمة خطوة الملف الأصغر = (١ ÷ ٢) + ٢ = ١ مجرى خطوة الملف الثانى = ١ + ٢ = ٢
 خطوة الملف الثالث = ٢ + ٢ = ٨
 خطوة الملف الرابع = ٨ + ٢ = ١٠

لاحظ أن متوسط هذه الخطوات الأربعة ... ٧ وهو قيمة الخطوة الثابتة .

۸ _ تحسب قيمة المجرى بالدرجات على اساس مجارى قطب السرعــة الكبرة = ١٨٠° ÷ ١٨٠ = ١٠°

۶ _ بعد بدایات الأوجه = ۱۲۰° ÷ ۱۰° = ۸ مجری

مثال آذــر متراسال دارسوری المارس

محرك ثلاثة اوجه ٣٦ مجرى سرعتين ١٥٠٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة . ١ _ عدد الأقطاب كالآتي بعد الحساب ١/٨ تطب .

٣ _ عدد المجموعات لكل وجه = } مجموعة

۲۹ — عدد مجاری کل مجموعة = — = ۳ مجری ا

ه _ نوعية اللف جانبين ، حجاء قيام و عناما عصما العام ا

٦ ــ نوعية الخطوة ثابتة أو متداخلة ، تعمدا قالمة


V _ مقدار الخطوة = T + T = T لتواجد الكسر فى مجارى القطب · خطوة اللف الأصغر متداخلة = T + T = T بعدل الى T مجرى T = T مجرى بالدرجات = T • T + T = T •

۹ _ بعد بدایات الأوجه = ۱۲۰° ÷ ۲۰° = ۲ مجری

بعد حسابات التقسيم السابقة يأتى دور رسم الانفراد وتوصيل المجموعات لكل وجه وتوصيل الأوجه مع بعضها ثم توصيل المحرك على التيار وأخذ كل سرعة من السرعتين مع تطبيق القانون الخاص بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف .

عندما يكوم المحرك ٢/١ قطب يكون عدد مجموعات الوجه اثنين وعندما يكون ١٨/٤ قطب يكون عدد مجموعات الوجه اربعة ولكل حالة توصيل خاص للمجموعات .

توصيل مجموعتين للسرعة الصغيرة والكبيرة




عندما يكون للوجه أربعة مجموعات لابد من تحويلها الى مجموعتين ابدأ بنهاية المجموعة الأول لكل وجه ثم وصل نهايتها مع بداية المجموعة الثالثة بحيث تعتبر المجموعة الأولى والثالثة كأنها مجموعة واحدة ثم وصل نهاية المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الرابعة وكأنهما المجموعة الثانية ثم وصل نهاية المجموعة الثالثة مع بداية المجموعة الثانية وأخرج طرف الوسط.

فى الرسم رقم (١) دخول التيار من (١) وله اتجاهين ويكون أربعة اقطاب واربعة مجموعات .

فى الرسم رقم (٢) دخول التيار من (١) وله اتجاه واحد فيكون أربعة مجموعات وثمانية أقطاب مع عدم استعمال طرف الوسط .

توصيل أربعة مجموعات للسرعة الصغيرة والكبيرة



توصيل الأوجه داخل المصرك

للنات الأوجه الثلاثة توصيل آخر داخل المحرك يسمى بتوصيل الدلتا الداخلية أو النجمة الداخلية كالآتى:

- الدلتا الداخلية : وصل نهاية الوجه الثاني مع بداية الوجه الأول .
 - وصل نهاية الوجه الثالث مع بداية الوجه الثاني .
 - وصل نهاية الوجه الأول مع بداية الوجه الثالث .

اخرج من وصلة كل وجهين طرف يعتبر راس دلتا وأعطى الوصلة الأولى حرف (u) والوصلة الثانية حرف (v) والثالثة (w) وعلى هذا يكون للمحرك ستة اطراف ثلاثة وسط (x, y, z) وثلاثة رؤوس دلتا (u, v, w) تخرج خارج المحرك لتوصيلها مع التيار خاصة للحصول على كل من السرعتين و

النجمة الداخلية : وصل نهاية كل من الوجه الأول والثاني والثالث مع بعضها واخرج طرف هو طرف نقطة النجمة واعطى بداية الأول (u) وبداية الثاني (v) واطراف الوسط (x,y,z)

وعلى هذا يكون للمحرك سبعة اطراف ثلاثة اطراف بديات وثلاثة اطراف وسط ثم طرف نقطة النجمة تخرج هذه الأطراف السبعة الى خارج المحرك لتوصيلها مع اطراف التيار بالطريقة التى تحصل منها على كل من السرعتين .

توصيل الأطراف خارج المحرك

للحصول على السرعة الصغيرة في حالة الدلتا الداخلية وصل أطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف رؤوس الدلتا الثلاثة مع ترك اطراف الوسط دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة الدلتا الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة مع قصر او قفل اطراف رؤوس الدلتا الثلاثة مع بعضها وفي هذه الحالة نكون نجهة مزدوجة يترتب عليها تغيير قطر السلك وعدد لفات الملف وبهذا يتم تنفيذ قانوه تغيير السرعة الى سرعة أخرى وما يتبعها من تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .

اما في حالة النجمة الداخلية للحصول على السرعة الصغيرة توصل الطراف الينبوع الثلاثة مع بداية الأوجه الثلاثية مع ترك كل من اطراف الوسط وطرف نقطة النجمة دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة النجمة الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة ثم وصل اطراف البدايات الثلاثة مع طرف نقطة النجمة وفي هذه الحالة نكون النجمة المزدوجة التي يترتب عليها تنفيذ قانون تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .

فى الرسومات الآتية الأرقام (۱ ، ۲ ، ۳) هى اطراف الوسط وهى (X. Y. Z.) والأرقام () ، ٥ ، ٦) هى اما رزوس الدلتا او اطراف بدايات الأوجه وهى (U, V, W) ورتم (٧) طرف نقطة النجمة .

كما أن الرسومات الآتية تبين توصيل الدلتا الداخلية والنجمة المزدوجة خارجيا وكذا النجمة الداخلية والنجمة المزدوجة خارجيا .

لله الوقع المناف الله الاقتراعات المال المناف المال من المال المناف المال المال المال المال المال المال


2 La 1

بوصل الأطراف فارج المولد


a contract the second of the

Company of the last of the las


توصيل المجموعات والأوجه دلتا داخلية للسرعة الصغيرة ونجمة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الاطراف ستة ثلاثه رؤوس دائنا وثلاثة وسط .




توصيل المجموعات والأوجه نجمة داخلية للسرعة الصفيرة ونجمة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الاطراف سبعة ثلاثة بدايات وثلاثة وسط وواحد نقطة نجمة .




محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى سرعتين خطوة لف (١ – ٥) ٢/٤ قطب يمكن اعتبار (١، ٧، ٣) وهي أرقام الدلتا الداخلي (u. v. w) وهي أرقام الوسط اللمرعة الكبيرة واعتبار (١، ٥، ٢) وهي أرقام الوسط اللمرعة الكبيرة (٢. ٧. ٥)



محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢/١ قطب جانبين في هــذا المحرك الخطوة (١ – ١) على أساس عدد مجارى قطب السرعــة الصـغيرة (١) + ١ = ١ والتوصيل دلتا داخلية يمكن جعلها نجمة داخلية مع اخراج سبعة اطراف حسب الشرح السابق .



محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف (١ – ٦) ١/٤ تطب



في هذا المحرك عدد مجارى قطب السرعة المسفيرة به كسر وهو ﴿ ﴾ مجرى وعلى هذا تحسب قيمة خطوة الملف على أساس عدد مجارى المجموعة وهو ٣ + ٣ = ٢ وفي حالة المتداخلة يكون الملف الأصفن = (٣ + ٢) + ٢ = ٢٣ تعدل الى ٤ مجرى والثاني ٢ والثالث ٨ والمتوسط = ٢ وهو قيمة الخطوة الثابنة .

The late of the la


the same of the sa

the day have been sent that the said


1-4+


محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف، (١ – ٣) ١٢/٦ قطب وعدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعة وفي هذه الحالة يكون توصيل (١،٣،٥) كمجموعة ثم توصيل النهاية (٥) مع بداية (٢) لاخراج طرف الوسط.

ينفذ في جميع ملفات المجموعة الأوجه الثلاثة مع مراعاة البداية .



يختلف توصيل مجموعات الوجه في حالة ٢/١ قطب عن ١٨/٨ قطب، عن ١٢/٦ قطب وذلك للحصول على مجموعتين فقط مبها كان عدد مجموعات الوجه ويمكن الحصول على المجموعتين في حالة ١٨/٨ قطب ١٢/٦ قطب وذلك عن طريق توصيل المجموعات ذات الرقم الفردى مع بعضها مكونة مجموعة والمجموعات ذات الرقم الزوجى مع بعضها مكونة مجموعة ثم توصل المجموعتين مع بعضها للحصول على طرف الوسط وذلك بتوصيل نهابة المجموعات الفردية مع بداية المجموعات الزوجية واخراج طرف من هذه الوسطة.








يمكن الحصول على عدد مجارى المجموعة بطريقة أخرى كالآتى :

عدد مجاری کل مجه وعة = عدد مجهوعات کل وجه × ۲ × ۲ عدد مجارى المدرك

خطوة اللف = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة + ١ = ١ + ١ = ٧









خطوة اللف الثاني = ٢ + ٢ = ٥ مجرى خطوة اللف الثاني = ٢ + ٢ = ٥ مجرى

المحرك له سبعة اطراف توصيل (w-v-u) مع القيار سرعة صفيرة

توصل (١، ١، ١) مع التيار مع توصيل (١٠ - ٧ - ١٧) مع نقطة النجية سرعة كبيرة






عدد مجاری الجموعة = ----- = ۴ مجری ۳ × ۴

حساب خطوة اللف الاصنفر وتداخلة = (٢ : ٢) + ١ = ٢ تعدل ؟ في عدد مجاري قطب السرعة الصغيرة الذي تحسب مليه قيهة الممارة + ا خطوة اللف ثابتة = عدد مجاري المجهوعة + ٢ = ١ مجرى لتواجد كسر

محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى سرعتين خطوة لف (١ – ٩) ٢/١ قطب عدد مجموعات كل وجه ٢ مجموعة في هذا المحرك يمكن جعل الخطوة (١ – ١٠) مجاري قطب السرعة الصغيرة به ١



۲ × ٦ يهكن لف هذا الحرك على أساس خطوة متداخلة جانبين باعتبار عدد مجارى المجهوعة = -

تقسيم محركات ثلاثة أوجه ثلاث سرعات

بعد التعرف على طريقة تقسيم وتوصيل محركات التيار المتغير التى تعمل على ثلاثة أوجه وتعطى سرعتين ننتتل بعد ذلك الى نفس المحركات ولكن لكى تعطى ثلاثة سرعات .

عند تقسيم هذه المحركات واعدادها للف الملفات الخاصة بسرعات المحرك الثلاث نجد أن عملية التقسيم هي العملية المتبعة في حالة السرعتين من حيث البيانات المطلوبة وتنفيذ القوانين وقد يتبين هذا عند أتباع الآتي :

١ - أوجد عدد مجارى المحرك الكلية ،

٢ _ معرفة سرعات المحرك الثلاثة وتحويل كل منها الى ما يقابلها من عدد الأقطاب .

٣ _ معرفة عدد مجموعة الوجه الواحد = عدد اقطاب السرعة الصغيرة ب ٢ = مجموعة .

إ - معرفة عدد ملفات المجموعة الواحد =

عدد المجارى الكلية × ٢٠

عدد أقطاب السرعة الصغيرة × ٣

o _ خطوة اللف = عدد ملفات المجموعة الواحدة + ٣ = مجرى


مثـال

محرك ثلاثة اوجــه يحتوى على ٢٤ مجرى تعطى سرعات مقدارها (٢٥٠ ، ١٤٢٥ ، ١٤٢٥) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم عالية المناه على المناه المنا

السرعة الأولى (٧٥٠) لفة/دقيقة = Λ قطب السرعة الثانية (١٤٢٥) لفة/دقيقة = Λ قطب السرعة الثالثة (٢٨٥٠) لفة/دقيقة = Λ قطب عدد مجموعات كل وجه = Λ ÷ Λ = Λ مجموعة .

محرك فلافة أوجه ٢٦ مجرى سرعتين خطوة لند (١١ - ٥) ١١/٦١ قطب عدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعة توصل كرما سبق شرحه



4 ()

توصيل ارقام المجموعات

في هذا التقسيم تخرج جميع بدايات ونهايات المجموعات الى خارج المحرك حاملة ارقامها وعن طريق التوصيل لهذه الأرقام وبعضها بمكن الحصول على السرعات المطلوبة حسب الآتى :

للحصول على السرعات في حالة (٢/١٤//) قطب

توصيل المجموعات لتشيغيل المصرك على (٢ قطب) (٢٨٠٠ لئة/دقيقة) .

(B 8 مع B 2, A 2 مع B 3) الوجه الثاني وصل الارقام الآتية مع بعضها

(B 5 مع A 11. B 11 مع B 6 A 6 مع B 5) الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B9 مع B3, A3 مع A 10. B 10 مع B4)

اطراف رءوس الدلتا وهي اطراف توصيل التيار (A g) S مع A g) كارف (A B مع A g) كارف (A B مع A B) طرف (A B مع A B)

المر ي

توصيل المجموعات لتشميل على (} قطب) (١٤٠٠ لفة/دقيقة ١ الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(A10 مع B4),(B1 مع A7)

الوجه الثاني وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 8 مع A 2) , (A 11 مع B 8)

الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 6 مع A 12), (A g مع B 3)

توصيل نقطة النجمة المزدوجة

(A 12 مع B 2 مع B 2 مع B 10 مع A 1) أطراف توصيل التيار

B7, A4) كرن A (B 8 مع B 11) طرن B (B 6 مع B 9) طرن T

خطوة اللف = ٢ + ٣ = ١ - ٥ مجرى

مثال آخر

محرك ثلاثة اوجه يحتوى على ٣٦ مجرى يعطى سرعات متدارها (٧٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم عالي عدا عالما العاد


السرعة الأولى (٧٠٠) لغة دقيقة = ٨ قطب السرعة الثانية (١١٤٠) لغة دقيقة = ٤ قطب السرعة الثالثة (٢٨٠٠) لغة دقيقة = ٢ قطب عدد مجموعات الواحد = ٨ ÷ ٢ = ٤ = ٤ مجموعة .

عدد ملفات المجموعة الواحدة $= \frac{\Upsilon \times \Upsilon \Upsilon}{\Lambda \times \Upsilon} = \Upsilon$ مجموعة

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ١ - ٦ مجرى

بعد عملية التقسيم السابقة لأى محرك يحتوى على ثلاثة سرعات نبدا في عملية اعداد الملفات على اساس جانبان في المجرى ويكون مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف على اساس ان المحرك سرعة واحدة وهي السرعة الصغيرة .


عند اسقاط الملفات نبدا بهافات المجموعة الأولى الوجه الأول ونعطى لبدايتها رقم (A 1) ونهايتها رقم (B 1) ثم اعطى المجموعة التي تليها وهي لوجه آخر عند اسقاطها البداية (A 2) والنهاية (B 2) وهكذا المجموعة الثالثة عند اسقاطها بدايتها (A 3) ونهايتها (B 3 استمر في هذا التسلسل للأرقام والمجموعات عند اسقاطها حتى تنتهي كل المجموعات وبذلك نجد في حالة المحرك (٢/٤/٢) قطب سواء كان ٢٤ مجرى او ٢٦ مجرى يخرج لنا اثنى عشر طرفا بداية واثنى عشر طرفا نهاية — اخسرج هذه الأطراف جميعها الى علبة التوزيع حيث لا يوجد توصيل مجموعات داخل المحرك كها هو الحال في السم عنين .



انفراد لف محرك ٢ أوجه ٣٦ مجرى ٢ سرعات ١/٤/٢ قطب اتبع في تنفيذ هذا المحرك كل ما جاء في المحرك السابق

توصيل المجموعات لتشغيل المحرك على (٨ قطب) (٧٠٠ لفة دقيقة)
الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها
(B5 مع A 11, B11 مع A 8, B 8 مع A 2)
الوجه الثانى وصل الأرقام الآتية مع بعضها
(A 10 مع B 4, A 4 مع B 7, A 7 مع B 1)
الوجه الثالث وصل ارقام الآتية مع بعضها
(B مع B 9, A 9 مع B 3)
توصيل نقطة النجمة
توصيل نقطة النجمة
(A 12 مع A 3 مع A 3 مع A 3)
اطراف توصيل التيار
(B 2 مع A 3 مع B 3 مع B 4 مع B 4 مع B 4 مع B 6 من B 6 من

انفراد لف محرك ٣ اوجه ٣٦ مجرى ٣ سرعات ١٨/٤/٢ تطب




The standard of the standard o

ANTRINAMINATION OF THE PRIZE T


دوائر التشمفيل والتحكم

فى دوائر القوى يستعمل للتشفيل أو التحكم الكونتكتورات أو الماتيح الأتوماتيكية أو اليدوية سواء المستعمل فيها قواطع حرارية أو مغناطيسية أو حرارية ومغناطيسية معا والرسومات الآتية تبين مختلف هذه الدوائر .




دائرة لعكس حركة محرك ثلاثة أوجه

I Hard History



فى هذه الدائرة استبدل القاطع الحرارى بقاطع آخر من نوع مفناطيسي حرارى ونلاحظ عند استعمال هذا النوع من القواطع لا نستعمل مصهرات وفى هذه الدائرة نجد أن الكونتاكتور رقم (١) خاص باتجاه للدوران ورقم (١) خاص باتجاه آخر للدوران .

دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم / دلتا



فى هذه الدائرة استعمل قاطع من النوع الحرارى مع استعمال المصهرات كما نجد أن هناك عدد ثلاثة كونتاكتور يستعمل فيها رقم (١) ورقم (٢) لتشغيل المحرك نجمة مع ترك رقم (٣) دون استعمال .

عند تحویل المحرك على الدلتا ینتح الكونتاكتور رقم (۱) ویوصل رقم (۳) مع رقم (۲) باقى التوصیل .


I - Beingh als - I - I be I - I - I be -

10 sin 11 sin 10 -

通河 江西田田山

in the last time the same of

دائرة محرك ثلاثة أوجه سرعتين مع عكس الحركة




فى هذه الدائرة استعمل عدد اثنين قاطع حرارى وعدد خمسة كونتاكتور ولتشغيل المحرك للحصول على سرعة معينة وفى انجاه معين نتبع الآتى : ١ - للحصول على سرعة منخفضة فى اتجاه نسمتعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٣) .

٢ ــ للحصول على سرعة منخفضة في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم (٣) .

٣ ــ للحصول على سرعة عالية في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٤) ورقم (٥) .

إ ـ للحصول على سرعة عالية في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور
 رقم (٢) ورقم (٤) ورقم (٥) .

دائرة محرك ثلاثة اوجه سرعتين مع مفتاح يدوى



جدول قطر ومساحة مقطع اسلاك اللف وشدة التبار

الم الناري	الأس المادمة	المراجع المواقع	Frank!	N. A.	W.
لنه	-~	A		-	4
(1985	. 2 0	.>	17.16	٥٠٥.
10	1751	12 V	0 (A	17.40	7.7
11	2007	12.8.	91.19	.)40	ンツ
9	4,29	31.6	.,	09.0	3.4
y	CHC>	10.13	316	A.lu	219
7	5954	7.5.	.748	.2110	٠١١٠
0	DAL	19.65	990	1116	ווני
41	1,00	2064	711.6	110	710
٧٦٠٠	170	13.45	371.0	0/10	יווני
44	3101	20.60	30108	717	310
ζA	.,99	17.20	.2.1AA	.718	1)10
50	rae.	10.5.	113.6	111.	דוני
550.	YVVV	.).0 A	10.664	219	AIC.
\$	PAFC	1.30	30306	175.	Aic
10.0	9719	12.46	·j·cat	1)(1	.719
170.	.)004	N.	7.515	1300	1) (-
١٥٠٠	1,0.4	12.AA	133.6	220	170
14	757.	17.99	.7.840	320	770
14	1256	1.11.	17.25.	1700	775
150.	NAXC.	17117	17.20.0	יינו	326
11	·yeov	7160	1.19	.) CV	1150
1000	.744.	.1160	70.06	-)cao	rsc.
900	.787.	->>10	1 . , . 04	1,cgc	.) CV
VA.	OASC	·2/0V	17.75	0.70	A)CA
A	FFP 00	Arte	11.7.77	1810	250
44.	1 .7 CEA	1 .)\A.	14.1.	., 44	٠,٧.
A c.	1836	2810	·1.40	75	.)(1)
79.	1) CIA	175.0	V.	1.70	190
70.	10.25	PICIA	7.A7	->٢٦	1
7	27976	3126.	19.01	174	
on.	SPAIC	7560	7.97	Azc.	
08.	MACS	1 .7509	2.14	7,40	_
05.	2756160		חיוני	172	

(تابع) جُدُول اسلاك اللف حيّاة

3 5 1	اللي المرادم	500 S.	de as U	S. S	No.
0,.	71014		7116	1361	776
LVO	71279	114.6	715.	13c	289
٤٥.	rpy10	٠٧٧٠	7157	1725	-
16.	71575	7000	2115	280	725
49.	916.9	יוצע.	0/10	727	730
ev.	3.210	15.0	7109	PEA	-
660	21.16	1885	JAK	.,0.	-
46.	1.9V.	1136	2181	100	manufacture of
6.0	7.495	.,0.	1910	300	3200
60.	AYV.C	77.0	VASC	11	2000
61.	178.0	346.	.) CAR	371.	: 10
IN.	7.075	OSAL	1665	479	יוסוני
13.	3.500	.AP(ONYC	-ive	17 V .
16.1	1000	11150	1884	-144	1740
16.	137.6	1, SA.	10.8	JAS	17 A.
11.	113.6	1, 250	you.	019.	·> 00
1.,	·)·(Vo	175	1787	1996	٠,٩٠
9.	137.6	MAO.	DVII	11-	.,90
AK	.3.666	5,-	. FAY C.	4.0	17-1
7V	.).IAE	5,86.	1000	1117	171.
00	7.100	5,00.	13161	VST	1,6.
60	531.6	CAYO	11 469	187	1.4.
۶.	31116	٧, ٩٢٠	1,06.	157	1,80
RA	.)99	٤,0	VYV.	1,07	1,0.
18	.) VA	0116.	51.10	177	17.
3>	.) AA	O, VA.	CICAO		
6.17	3 K (.	7,150			-
IA	779	7120.			
18	775	1,55.		493	
11	11.07	N) -			5,-
21.00	7. 27	9,0	E, A		
V	רשייני	1980	٤, 910		

-PYUT

Y

MATARY

YTEL

PITE

0.1

13/

اقصى تيار يسمح بمروره فى الأسلاك المعزولة بالمطاط والبلاستيك

(m		-	3
المتاومه عند درجه ۲۰۴۰م	المفطع م؟ المفعلى المفعلى ا	خكرين المرصل	المقطع
العالم المام	790.	6111. X1	81
1102	1,0%.	-	-
1454	Y, . 1 -		- Y
0) 1/2	١٠٥٠١٠		-
277	3 VP CT		٤
5007	77-71		7
1,000	9, 491	Canada and a second	1.
121-1	10,149	-	17
7729	MIYLOY		Yo
דאסני			۳۵
דששני			-
-7440.	מ- א נפד		
	المقاومه خدر درجه ۲۰ م درجه ۲۰ م مارد الماره مارد مارد مارد مارد الماره الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	المفطئ من المقاومه عند المفطئ من المقاومه عند المفطئ الارم مرد المراكا معرد المرد المر	المفطئ من المناومه عند المفالي المفعلي المفالي المفعلي المفعلي المفعلي المفعلي المفعلي المفعلي المناومه به من المناومه به من المناومه به من المناومه به من المناوم ال

الومن وم

أمبير	اوم كيلومتر	3	6	Spen
44	4,00.	7,-72	12.0XV	-
41	DVACY	2491	VX OTE!	-
42	1249.	10000	V X . Yel	
DY	1, 7.	14.601	VX31cY	and the Real Property lies
78	٠٦٨٠٠	722.V9	VX YDeY	
٨٨	ハフ・フ	2924.	7 XV	
1.0	7274	79, Y	P1X 2164	
125.	2419	9254.	PIXYOCY	_

جدول لحساب شدة التيار (أمبير) في محركات التيار المتفير وجه وثلاثة أوجه

لوكات	التيارف	000	ببدول
		1	بالدول

	16.	1		J	26.64.45		الا	HIM HELDS	-
10)	النز		سن ٥٠	יל בני	۾ اوم	تثلا	1/20	رجله.	Ja.
03.	DVA	4	44	. 210	21.	0	77.	200	cč.
241	.00	1,1	17.8	1		1	7,0	210	-
200	·yVo	SIVE	1,7		1	1751	0,9	-	4.41
380	1,-	17,0	7	15	AFIL	10	111		2,59
191	10	2,2	5,7	5,0	C,74		10	V,7	
10	?	17	140	7,0	4,07	5,7	5	117	-
20	h	NV	0	0	1,25		-	1001	-
m	2	1110	7,7	7,0	OIN		4,4	5.	751
٤	0,0	12,0	1,0			7,0		-	-
0,0	V,0	S.	110	11	1018	9		(0)	7.07
V20	10	CA	10,0	-	IKV	15	A, 9		
10	17,0	40	6.		1	10	1110	7.	05
11	10	Md	32	17	(0,1	W	16,7	AF	OV
10	5.	10	W.	SA	(7,0	5h	۱۷,۳		VT
MID	50	78	WV	40	ADY	_			98
77	4.	VO	28	20	py	mm	3,07	14.	11/2
the !	20	1.4	7.	00	01,0	20	72.7	WA	100
MA	0.	157	45,0	77	72	00	5/1 A		FAI
20	7.	121	NO	٧٠	VV	70	59	4	122
00	VO	115	1.0	1	7.	٨٠	7027		TVZ
VO	100	549	NYN	150	150	1.0	۲,۹۷	-	

WE-27, 00 May 10

AT ALLEY AND BE

جدول سعة المكثفات المستعملة مع محركات الوجه الراحد المزودة والفير مزودة بمفتاح طرد

صركات وجه واحد غيرمزوده بمفتاح طرد

زاد	میکروا	فلي	يان ع	A-C
لمكثف	العالم ا	J. J.	18:31	の湯
16	س	5:	1	2
0	14	191	YY.	9.
7	٤	174	77.	14.
9	٦	1,00	77.	14.
71	A	MPN	44.	Yo.
17	1.	4.4	44.	MA.
88	14	MAG	44.	00.
h.	88	2,9	77.	Vo.
2.	70	٧,-	14.	11

نراد	ميكروا	فطب	اللا الم	شعر
لنف	سعة المَّ	3	3	الغواه
الي	من	1.	9	57
N3	0	1.1	44.	14.
. 10	V	1,28	44.	14.
10	V	MA	44.	40.
10	1.	5,05	74.	41.
4.	12	170	YY.	00.
YY	14	210	44.	VO.
4.0	YO	ZA	77.	1300
7.	20	9,1	44.	10

محركات وجه واحد مزوده بمفتاع طرد مركزي

لراد	ميكرو	نظب	اتع	5
لكثف	استهاما	:3"	3	المؤرد
الى	س	2.	"	0
77	10	791	77.	14.
7.	40	4,24	77.	14.
20	40	7.0	44.	40.
20	MO	212	44.	41.
7.	0.	0,0	77.	00.
11.	90	4,4	77.	Vo.
140	110	9,4	44.	11
180	140	1 KA	77.	10
	-	_		-
_		_	_	

r	. 1		111	v t.	/ A
1			فطب		
l	المقا	اعما	3	1.3	3
	الى	من	5:	3	000
1	14	17	301	44-	9.
-	14	18	1148	44.	180
-	y.	Y.	VPV	77.	14.
-	20	14	KOA	77.	Yo.
-	00	0.	17,7	77.	M. A.
-	70	00	01-	77.	00.
-	100	No	7,4	77.	Vo.
	16.	11.	1,3	77.	11
-	14.	18.	11,0	41.	10
711	72.	A	17,0	21.	4400

باب الجداول الفاصة بالمحولات

ONE	8000	8,50	OAS	5,00	5,00	5950	ONEL	150.	1,50	19	.) A.	1)0.	36.	34.	036.	Ju 17	المدن مرديك
0.4 c 3	. 29	130.	\$50	1300	73	5,00	5,50	ovel	1000	350	is.	165	30	36.	46	0.33	لع القلب
1000	0200	8,00	٤٠٠٠	SYO	1,0	13:	ONIS	5	OASI	1,00	1150	OAG	17	200	36.	Ersa;	مامهمنا
10.	.OA	0:	10.	5	. NO.	50.	5:-	10.	100	VO	0.	0.5		10	1.	210	القدرة

-	127	1.	15.	115	115	3.1	1:	1.6	115	アア	17	7	1	10	10	5	2 >	17	101	100	ì
^	1	1	×	Z.	No	10	1×	Park.	X	-X	-	-	36	74	-1	-4	70	7º	N.	ET.	Lan
1.07	NLG	101.	1,90	213	2115	5,72	11.	3767	4,9.	· N'3	0110	7,0	. >C.	A750	9,40	11/1	1637	19,0	127	زدد ۱۰	الواطع
1.4.	^	113	173	00	SIA	1.5	1,0	٤	2,70	7,0	V	N. N	AVVO	1.	11, V	11	14,0	177	1	زدد ۵۰	ت الغولث ا
1	5,0.	. R.S	69.	500	۲, 0.	4,9.	AZY	0	0160	٧	VINO	ONE	11	15,0	147	14,0	17	1	-	£1.33	عددلفات
2,40	10/2	500	*	SVO	5,0	63.3	1	1,40	1,0	1,50	11-	.,91.	31.	٠٧٠.	٠,٢٠	1000	٠٤٠.	-74-	036	العملية	
CXX	1 X 1	1 ××1	ンメメンド	12×12	パメメンペ	ンペメーペ	ンXX	ンベメン	ーズ×-X	ンベメン	ーンベ× -	/ X /	※×××	メメメ	メ×× X	ス××	****	ン×××	X×X	لطب يوصه	

جدول اسلاك النيكل كروم المستديرة المقطع والبطط

Passan			T22 (be	-(-	لروم	دنبكل	سلك	-w,	19-	جتا	LL	1 .	
	75.55	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	4 2 2 3 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	المنط	いいが	15. C. C.	13 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1	100 ap	را المفل عرض أ	33.5	3. E. E. E.	1	- 2	القطع
SV	N, AT	2116	. کاد.	1,2	2,7	7,20	2598	.24.	16	NV			محم	4
4,5	7,91	2)127	-,10	115	2	271	246	-210	۱٫۸	N.	1,77	7180	250	he
SIN	V,VA	-216.	.7150	1,5	14,5	7,91	7127	.,1.	1,A	7,2	(2.A	729	70	P
32	1.14A	.7.91	٠١)،	1,5	2,0	YA9	.757	., 5.	1,7	2,4	2,10	9370	151	ha
SIR	W.A.	2280	.110	,	7,7	0,19	2190	.,10	1,7	A	1999	.,01	.,50	
5,1	16,50	211	21.	0	SiA	V, VA	.718.	.2}.	1,7	7	5,29	-250A	75.	5,0
5,0	9,55	.,11	->10	79	2,4	2,10	7580	.) દ	1,0	200	378	5.70.	.,10	Go
7	14, AK	.).AK	.71.	29	15,7	0,04	PAIC	.710	40	Y'A	2,9A	.78.2	.,1	5,0
1,10	10,01	.2.70	21.	.) V	c'A	N, 4.	2710	:21.	1,0	0,8			75.	Lo.
1,7	INVAV	· , . o V	.21.	·, V	٤,١	2,22	922C	.) 6.	112	2,5		7555	010	ç
10	(1)10	7.59	.21.	۱رو	7,7	0,94	D/V8	.710	1,2	38	378	75710	٠١٠.	(
104	-	.3.49	CONTRACTOR OF	-	31/	(٤,٩.	7.81	٠١/٠	100	20	40,00	7.5V	.7.0	٧,٠
190	82,78	719	1)16	36	A	19,A	190 €0	17.0	20	1,10	٤١٥٠.	37.5	1200	28

	@(تديري	رب	125	دنيكل.	ELL	ل س	جدو			
12 3 Let.	15.03.15.	737	To the same	3,3,3	3			7	19	37 37	Poster.
ho	03.60	175	.,,	1,0	The same	VV	1,99	7.0	9		0
13	17.5	101	BAK	5,1	1750	7,7	A.C.	·2·A	7 100	75	٤
02	17-17	1	217	R, A	170	0,0	٧٠٠	2118	VOA	01	1,0
AI	7.160	,9	-712	137	V7 CV	0	270	2/6		1	m
94	30.95	·JAA	715	Y, A	795	2,0	υ λ .	3741	0	77	SA
110	-Jo-AA	.799	211	٤,٦	3990	٤	,00	2550	1 &	m.c	50
18.	7-78	77	221	0,7	ric	1,0	.70	259	10,1	77	5,5
146	700	.,00	.2.9	7,9	216	7.5	.,20	·VC	500	77	5
614	.,	.,0	.).A	N, V	2.10	597	٠, ٤	۲٤٠		۲-	٧٨
CAO	2.81	.926	.)·A	٤راا	.).VA	759	٥٧٥			14	1,7
		= -			.).04		۳۰,۰	الآلو	1,50	18	15
071	ソートフ	346.	7.0	3 .	.,.0		750	·> %		11	17/
AVO		7(7	.7.8	56,2	0.080	0000	020	110	50000	10	1,1
			6		2081	1	220	1,8	ज़िह	NA	

7.7 holy the is the KE is - include

جدول تغفيدى لا جهزه العسفيد (فطره طول السلام)

ولت	\$ YY.	ولت	16.		
الطول	القطئ	الطؤل	القطي	かりんり	
W, E.	12)	5,10	10	1	
W,7.	718	6,4.	.)56	10.	
٤,٧٠	717	W. 1.	.14A	5	
٤,٧.	Alc	S.V.	.74.	50-	
0,2.	770	W.O.	140	h	
7,~	۵۱۵	4: A.	.) 2.	40.	
7,-	VZC	٤,٧.	1,20	112	
1,1.	.74.	0,0.	yov.	0	
TIA.	046	OJA.	370	21116	
Y,V.	175.	٠٢١٥	,v.	٧	
A,V.	1,50	0,7.	9V.	A	
9,5.	.,0.	7,-	·> A ·	9	
110=	.) OA	7,1.	.,9.	1	
11,-	17.	7,10	199.	11	
NOA.	77.	V.1.	1,0	15	
1.3A.	.)76	7:1.	1,-	14	
11,9.	·yv.	7,1.	1,5.	6181006	
11,10	., V.	A, c	1,5.	10	
IN. V.	1. A.	A,A.	1,2.	16-0	

print 49

يستعمل هذا الجدول في حساب الملفات الخاصة بأجهزة التسخين حسب قدرة الجهاز مع العلم بأن كل من القطر المختار وطول السلك حسب شدة التيار وضغط الينبوع .

مطيعة الحيالوي

٢٠٢ شارع الترعة البولاقية _ شبرا مصر

رقم الايداع بدار الكنب ٢٥٠٦ / ١٩٩١



07

117

